

TEHNIČKE UPUTE / TEHNIČNA NAVODILA / TECHNICAL INSTRUCTIONS / TECHNISCHE ANLEITUNG / TECHNICKÉ POKYNY / INSTRUCTIONS TECHNIQUES

za montažu toplinske izolacije akumulacijskog spremnika /
za montažo toplotne izolacije akumulacijskega rezervoarja /
for installation of thermal insulation and jacket for accumulation tank /
zur Montage der Isolierung (Wärmedämmung) des Speichers /
pro montáž tepelné izolace akumulací zázobníky /
pour le montage de l'isolation thermique du réservoir d'accumulation



HR

SLO

ENG

DE

CZ

FR

CAS 303 - 5003
CAS-S / B / BS 503 - 2003

HR	Tehničke upute.....	3
SLO	Tehnična navodila.....	8
ENG	Technical instructions.....	13
DE	Technische Anleitung.....	18
CZ	Technické pokyny.....	23
FR	Instructions techniques.....	28


1.0. OBECNĚ

Plášť akumulčních zásobníků CAS je vyrobeno z houby s vnějším nátěrem skay. Bednění slouží jako tepelná a mechanická ochrana akumulčních zásobníků.


2.0. OBECNĚ O DODÁNÍ

Tepelná izolace akumulčních zásobníků CAS je balena v nylonové PVC ochraně spolu s houbovým krytem, s černými plastovými rozetami a víkem zásobníků.


2.1. STAV DODÁNÍ



Kryt houbička
(1 ks)



Kryt na horní část zásobníků
(1 ks)



3.0. MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE

Tento návod popisuje postup montáže tepelné izolace na zásobníky CAS, CAS-S, CAS-B a CAS-BS. Na obrázcích je příklad CAS-S.


3.1. PŘESUNUTÍ DŘEVĚNÉ PALETY A UMÍSTĚNÍ ZÁSObNÍKY NA HORIZONTÁLNÍ POVRCHU

Vyjměte dřevěnou paletu (**obrázek 1**) (zásobníky CAS 3003, 4003 a 5003 se nedodávají na dřevěné paletě) a umístěte zásobníky na tvrdý vodorovný povrch (**obrázek 2**).






3.2. INSTALACE ČIDLA TEPLoty

Umístěte zásobník na vodorovnou plochu a umístěte teplotní čidlo/čidla pod držák senzoru ve výšce, kde chcete, aby čidlo měřilo teplotu zásobníku (**obrázek 3**).




obrázek 3.



3.3. VYJMUTÍ HOUBIČKA Z OTVORŮ URČENÝCH PRO PŘIPOJENÍ NA TEPELNÁ IZOLACE


Odstraňte houbičky (v závislosti na počtu připojení na zásobníku), které jsou ve otvorech pro připojení (**obrázek 4.**)




obrázek 4.

3.4. POSTUP MONTÁŽE TEPELNÉ IZOLACE


Vnitřní část termoizolačního pláště (připravené otvory v houbovitě části izolace) se nasadí na připojení 6/4", omotá se kolem nádrže, ručně se přizpůsobí zásobníku a spojí se zipem (shora k dole) (**obrázek 5**). Na všech místech připojení, na vnější straně tepelně izolačního pláště, je nutné vyříznout malý otvor (**obrázek 6**). Poté by měla být přístupná všechna připojení na zásobníku (**obrázek 7**). Všechny připojení, které se nepoužívají, musí být vodotěsně utěsněny.



obrázek 5.




obrázek 6.




obrázek 7.

3.5. POSTUP INSTALACE KRYTU ZÁSObNÍKU


Umístěte houbička kryt na horní část zásobníků přes připojení a poté černý kryt horní části zásobníků přes okraje tepelné izolace (**obrázek 8**). Nejprve na připojky nasadte rozety, poté teploměry (příslušenství) (**obrázek 9**). Na víku zásobníků jsou také umístěny plastové rozety (**obrázek 10a a 10b**).




obrázek 8.



obrázek 9.



obrázek 10a.



obrázek 10b.

4.0. DŮLEŽITÉ

Zásobník je připravena pro připojení k systému ústředního vytápění (CAS, CAS-S, CAS-B a CAS-BS) a systému TUV (sanitární vody) (CAS-B a CAS-BS).

Tepelná izolace je dodávána složená, takže jsou možné drobné nerovnosti vzhledu. Tyto nepravidelnosti zmizí do 48 hodin od instalace.

V případě následné instalace čidla by se tepelně izolační plášť nemělo hýbat, ale jednoduše rozepnout zip do požadované polohy čidla a vložit jej do držáku pro čidla.

DŮLEŽITÉ!

- 1. Při nižších teplotách se vlastnosti izolace mění, proto je nutné izolaci instalovat při pokojové teplotě. Doporučuje se namontovat na cca. 20°C, jinak bude instalace obtížná.**
- 2. Pokud je izolace v chladné místnosti, je nutné ponechat izolaci při pokojové teplotě až 24 hodin, aby byla izolace připravena k instalaci.**



Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Podjetje Centrometal d.o.o. ne prevzema odgovornosti za moguće napake u tehničkim navodilih, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne in vsako je treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.

Centrometal d.o.o. shall not be responsible for possible incorrect data caused by printing errors or error made in transcription and all figures and diagrams are for explanatory purposes only and relevant adjustment have to be made at the spot. In any case, it reserves the right to modify its products as deemed to be required and useful without any prior notification.

Die Firma Centrometal d.o.o. übernimmt keine Verantwortung für mögliche Unrichtigkeiten in dieser Broschüre entstanden durch Druckfehler oder Abschreibung, alle Bilder und Schemen sind allgemein und deswegen ist es notwendig, dieselben einzeln der tatsächlichen Lage auf dem jeweiligen Standort anzupassen, auf jeden Fall behält sich die Firma das Recht vor, für eigene Produkte all die Veränderungen einzutragen, welche sie für notwendig erachtet.

Centrometal d.o.o. neodpovídá za případné nesprávné údaje, způsobené chybou tisku nebo chybou při přepisu a všechny obrázky a grafy jsou uvedeny pouze pro názornost a patřičné úpravy je třeba provést na místě. V každém případě si vyhrazuje právo upravovat své výrobky, pokud to považuje za potřebné nebo užitečné, bez předchozího upozornění.

L'entreprise Centrometal d.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes possibles dans le présent livret pouvant se produire lors de son impression ou transcription, toutes les figures et schémas sont celles de principe et de ce fait il est nécessaire d'ajuster chacune de celles-ci à l'état réel sur place et de toute façon, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits qu'elle jugera nécessaires.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA