

TECHNICKÝ LIST



TANGIT ČISTIČ

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO LEPENÉ SPOJE Z PVC-U*, PVC-C** A ABS***

Druh suroviny

Čistící prostředek na bázi acetonu a metyletylketonu

Oblast použití

Čistící prostředek pro lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS
Nevhodný pro polyolefinové svážené spoje

Balení

Láhve po 125 ml

Láhve po 1 l

Zásilkové jednotky

TM 20 N = 20 lahví po 125 ml

TM 8 N = 12 lahví po 1 l

Zvláštní vlastnosti

vynikající čistící schopnost

* PVC-U = tvrdý PVC

** PVC-C = chlorovaný PVC

*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovina: Aceton, metyletylketon

Hustota (specifická hmotnost): Cca 0,8 g/ml

Spotřeba: K vytvoření 100 lepených spojů je třeba zhruba následující množství čističe:

	DN	da/mm	Čistič Tangit/kg
	DN 25	32	0,5
	DN 32	40	0,7
	DN 40	50	0,9
	DN 50	63	1,1
	DN 65	75	1,3
Hrubé rozměry:	DN 80	90	1,4
	DN 100	110	1,7
	DN 125	140	2,1
	DN 150	160	2,5
	DN 200	225	4,5
	DN 250	280	6,5
	DN 300	315	10,2

TECHNICKÉ POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Při prvním použití čističe je třeba po otevření uzávěru zatlačit tupým předmětem sítko bezpečnostní fólií až nadoraz do hrdla láhve.

Postup čištění:

Lepené plochy se nejprve očistí od hrubých nečistot. Při lepení trubek platí doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočištění se provádí čističem Tangit. Čistič se nanese na bílý, nebarvící savý papír, např. kreповý, a očistí se jím suché lepené plochy tak, aby byly prosty mastnoty, nečistot a kluzných prostředků.

Papír je třeba po každém čištění vyměnit. Plochy očištěné čističem Tangit musí být před nanesením lepidla usušeny.

Led se odstraní opatrným zahřátím.

Lepení:

Při lepení trubek jsou závazná doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS.

TECHNICKÝ LIST

TANGIT ČISTIČ

ČISTIČÍ PROSTŘEDEK PRO LEPENÉ SPOJE Z PVC-U*, PVC-C** A ABS***

ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ

I zde je třeba dbát doporučení technických listů Tangitu. Při dotazech je vám k dispozici telefonický servis.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chránit před otevřeným ohněm a jiskrami. Elektrické přístroje je třeba vypnout. Nádoby skladovat na dobře větraném místě. Před svářením odstranit výpary ředidel z potrubí, pracovních místností a šachet. Potrubí nejprve napustit vodou a propláchnout, resp. profouknout. Během zasychání potrubí neuzavírat. Při kontaktu s očima je nutno je důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Zabránit úniku do kanalizace.

Při práci s Tangitem je třeba dbát např. předpisů Nařízení o nebezpečných látkách a BGI 621 „ředidla“.

SKLADOVÁNÍ

Čistič lze skladovat nejméně 24 měsíců od data plnění. Datum plnění a číslo šarže jsou vytištěny na dně láhve.

LIKVIDACE

Zbytky výrobku likvidovat jako zvláštní odpad.

Odpadní klíč: 080406 (kód EAK)

Prázdňá balení recyklovat.

NEBEZPEČÍ

- Dráždí oči a dýchací cesty
- Při použití se mohou tvořit výbušné/snadno zápalné páry/směsi se vzduchem
- Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo praskání pokožky
- Výpary mohou způsobit ospalost nebo nevolnost

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Chraňte před dětmi
- Nádoby skladovat na dobře větraném místě
- Chránit před zápalnými zdroji – nekouřit
- Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem
- Při požití ihned vyhledat lékařskou radu a ukázat balení nebo etiketu
- Nedýchat výpary ředidel
- Používat jen v dobře větraných prostorách

UPOZORNĚNÍ

Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností.

VbF: B

F X

F = snadno zápalné Xi = dráždivé

Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listě vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

tel.: 220 101 101

www.tangit.cz