


Náhradní díly pro: Ovládací tlačítka Sigma, Samba, Bolero, Twist, pro 2 množství splachování 2000 -



TYP

Bolero, Samba, Sigma01, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50, Twist

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Rok výroby od 2000
Rozměry / design 24,6 x 16,4 cm

PŘÍBUZNÉ NÁHRADNÍ DÍLY

- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 12 cm (UP320)
- Přehled ovládacích tlačítek a krycích desek pro splachovací nádržky pod omítku Sigma
- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 12 cm (UP300)
- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 8 cm, ovládání zepředu (UP720)
- Splachovací nádržky pod omítku UP700
- Splachovací nádržky pod omítku Sigma 12 cm, pro připojení PEX (UP320)

INFORMACE

- K dispozici je jen zboží v seznamu

#	Pol. č.	Označení	Náhrada za	Poznámky
1	241.873.00.1	Přestavbová sada Geberit pro ovládací tlačítka Danceline	240.935.00.1, 241.875.00.1	
1.1	241.874.00.1	Sada tyček tlačítek Geberit pro splachovací nádržka pod omítku Sigma		Od roku výroby 2008

#	Pol. č.	Označení	Náhrada za	Poznámky
1.2	241.876.00.1	Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma		Od roku výroby 2008
2	241.877.00.1	Upevňovací materiál Geberit pro ovládací tlačítka Sigma a Delta		Pro upevňovací rámečky Sigma (od roku výroby 2008)
3	240.698.00.1	Upevňovací materiál Geberit pro upevnění ovládacího tlačítka Twist odolného proti vandalismu		
4	813.514.00.1	Pružina Geberit pro ovládací tlačítko		
5	241.295.00.1	Sada pružin Geberit pro ovládací tlačítko (10 ks.)		
6	240.938.00.1	Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa		

PLATÍ PRO VÝROBKY

- 115.770.10.5
- 115.770.FB.5
- 115.777.DT.1
- 115.778.KK.1
- 115.788.11.1
- 115.883.14.1
- 115.788.SD.5
- 115.652.00.1
- 115.652.JX.1
- 115.672.JX.2
- 115.650.SJ.1
- 115.882.11.1
- 115.770.DW.1
- 115.788.JK.2
- 115.770.11.5
- 115.770.FR.5
- 115.777.DW.1
- 115.778.KL.1
- 115.788.DW.1
- 115.882.JT.1
- 115.788.SE.5
- 115.650.JM.1
- 115.670.JM.2
- 115.770.JQ.5
- 115.651.SJ.1
- 115.882.01.1
- 115.770.EP.1
- 115.788.JL.2
- 115.770.21.5
- 115.770.GM.5
- 115.777.EP.1
- 115.778.KM.1
- 115.788.EP.1
- 115.883.JT.1
- 115.788.SQ.5
- 115.650.JV.1
- 115.670.JV.2
- 115.788.JV.2
- 115.652.SJ.1
- 115.882.DW.1
- 115.770.FK.1
- 115.883.KH.1
- 115.770.46.5
- 115.777.10.1
- 115.777.FB.1
- 115.778.KN.1
- 115.788.GH.1
- 115.788.00.5
- 115.770.KA.5
- 115.650.JX.1
- 115.670.JX.2
- 115.884.JV.1
- 115.670.11.2
- 115.882.16.1
- 115.770.GM.1
- 115.883.KJ.1
- 115.770.CG.5
- 115.777.11.1
- 115.777.FR.1
- 115.778.SN.1
- 115.788.SC.1
- 115.788.11.5
- 115.670.00.2
- 115.651.JM.1
- 115.671.JM.2
- 115.884.JX.1
- 115.670.DW.2
- 115.883.11.1
- 115.770.11.1
- 115.883.KK.1
- 115.770.DK.5
- 115.777.21.1
- 115.777.GM.1
- 115.780.21.1
- 115.788.SD.1
- 115.788.DW.5
- 115.671.00.2
- 115.651.JV.1
- 115.671.JV.2
- 115.788.JX.2
- 115.671.11.2
- 115.883.01.1
- 115.770.21.1
- 115.883.KL.1
- 115.770.DT.5
- 115.777.46.1
- 115.777.KB.1
- 115.780.46.1
- 115.788.SE.1
- 115.788.EP.5
- 115.672.00.2
- 115.651.JX.1
- 115.671.JX.2
- 115.650.SI.1
- 115.671.DW.2
- 115.883.DW.1
- 115.770.46.1
- 115.883.KM.1
- 115.770.DW.5
- 115.777.CG.1
- 115.778.KH.1
- 115.781.SN.1
- 115.790.11.5
- 115.788.GH.5
- 115.650.00.1
- 115.652.JM.1
- 115.672.JM.2
- 115.651.SI.1
- 115.672.11.2
- 115.883.16.1
- 115.884.JK.1
- 115.883.KN.1
- 115.770.EP.5
- 115.777.DK.1
- 115.778.KJ.1
- 115.788.00.1
- 115.882.14.1
- 115.788.SC.5
- 115.651.00.1
- 115.652.JV.1
- 115.672.JV.2
- 115.652.SI.1
- 115.672.DW.2
- 115.770.DK.1
- 115.884.JL.1
- 115.770.10.1

- | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| • 115.770.45.1 | • 115.770.81.1 | • 115.770.BM.1 | • 115.770.BN.1 | • 115.770.BP.1 | • 115.770.CG.1 | • 115.770.DT.1 | • 115.770.FA.1 | • 115.770.FB.1 |
| • 115.770.FL.1 | • 115.770.FN.1 | • 115.770.FQ.1 | • 115.770.FR.1 | • 115.770.GC.1 | • 115.770.KB.1 | • 115.777.45.1 | • 115.777.81.1 | • 115.777.BM.1 |
| • 115.777.BN.1 | • 115.777.BP.1 | • 115.777.FA.1 | • 115.777.FK.1 | • 115.777.FL.1 | • 115.777.FN.1 | • 115.777.FQ.1 | • 115.780.00.1 | • 115.780.11.1 |
| • 115.780.45.1 | • 115.780.DT.1 | • 115.780.GM.1 | • 115.780.HC.1 | • 115.780.KA.1 | • 115.782.46.1 | • 115.790.11.1 | • 115.882.KH.1 | • 115.882.KJ.1 |
| • 115.882.KK.1 | • 115.882.KL.1 | • 115.882.KM.1 | • 115.882.KN.1 | • 115.882.SN.1 | • 115.889.SN.1 | • 115.788.21.5 | • 115.770.LA.5 | • 115.770.LB.5 |
| • 115.670.QB.2 | • 115.671.QD.2 | • 115.672.QF.2 | • 115.770.79.5 | • 115.770.FY.5 | • 115.770.SX.5 | • 115.884.SI.1 | • 115.884.SJ.1 | • 115.884.TG.1 |
| • 115.884.00.1 | • 115.884.JM.1 | • 115.788.11.2 | • 115.788.21.2 | • 115.788.DW.2 | • 115.788.GH.2 | • 115.788.SD.2 | • 115.788.SQ.2 | • 115.788.TG.2 |
| • 115.788.JM.2 | • 115.788.00.2 | • 115.883.JQ.1 | • 115.882.JQ.1 | | | | | |