



# **NUVOLA**



## **160x200**



A	M8*45		8
B	M8*40		22
C	M6		8
D			8
E	M8		46
F			14
G	M6*10		8
H			1

I			1
J			8
K			2
L			1
M			1
N			8
O	M8*25		24

1		1
2		1
3		1
4		1
5		2
6		1
7		1
8		30
9		30
10		15
11		2

12		2
13		1
14		1
15		2
16		1
17		2
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1

SK/ Venujte pozornosť týmto troma otvorom na pravom a ľavom kovovom ráme (11).  
Mali by byť otočené na rovnakú stranu.

CZ/ Dávejte pozor na tyto tři otvory na pravém a levém kovovém rámu (11).

Měly by směřovat na stejnou stranu.

HR/ Obratite pozornost na ove tri rupe na desnom i lijevom metalnom okviru (11).

Trebaju biti okrenute na istu stranu.

HU/ Figyeljen erre a három lyukra a jobb és bal oldali fémkereten (11).


Ezeknek ugyanabba az irányba kell nézniük.

RO/ Acordați atenție acestor trei găuri de pe cadrul metalic din dreapta și din stânga (11).

Ar trebui să fie orientate spre aceeași parte.

SI/ Bodite pozorni na te tri luknje na desnem in levem kovinskem okvirju (11).

Usmerjene morajo biti na isto stran.



### Step 1 : Attach parts 11 and 12 using hardware C and G.

SK/ Krok 1: Pripojte diely 11 a 12 pomocou kovania C a G.

CZ/ Krok 1: Připevněte díly 11 a 12 pomocí spojovacího materiálu C a G.


HR/ Korak 1: Spojite dijelove 11 i 12 koristeći opremu C i G.

HU/ 1. lépés: Rögzítse a 11-es és 12-es alkatrészeket a C és G rögzítőelemek segítségével.


RO/ Pasul 1 : Ataşați componentele 11 și 12 folosind feroneria C și G.

SI/ Korak 1: Prirđite dela 11 in 12 s strojno opremo C in G.


2




3




4



5





SK/ Matica by sa mala uťahovať iba ručne a nesmie sa zasunúť celá.  
Nie sú potrebné žiadne nástroje.

CZ/ Matice by měla být utahována pouze rukou a nepůjde úplně dovnitř.  
Není potřeba žádné náradí.


HR/ Maticu treba zategnuti samo rukom i neće ući do kraja.  
Alat nije potreban.

HU/ Az anyát csak kézzel kell meghúzni, és nem szükséges teljesen betekerni.  
Szerszámokra nincs szükség.


RO/ Piulița trebuie strânsă doar cu mâna și nu va intra până la capăt.  
Nu sunt necesare unelte.

SI/ Matico je treba zategniti samo z roko in ne bo šla do konca.  
Orodje ni potrebno.


**The nut should only be tightened by hand and will not go all the way in. No tools needed.**



8








9




SK/ Nalepte plst na hornú časť držiaka.  
 CZ/ Přilepte plst na horní část držáku.  
 HR/ Zalijepite filc na vrh nosiča.  
 HU/ Ragassza a filcet a konzol tetejére.  
 RO/ lipiți pâsla deasupra suportului.  
 SI/ Na vrh nosilca nalepite klobučevino.

! stick the felt on top of the bracket




12

10



13



**Stick the felts (J and M) on top of the metal bar.**

SK/ Na kovovú tyč nalepte plst' (J a M).


CZ/ Přilepte plsti (J a M) na horní část kovové tyče.

HR/ Zalijepite filceve (J i M) na vrch metalne šipke.

HU/ Ragassza a filceket (J és M) a fémrúd tetejére.

RO/ Lipiți pâslele (J și M) deasupra barei metalice.

SI/ Filc (J in M) nalepite na vrh kovinskega nosilca.



**Attach the frame that you built in the previous steps to the gas lift mechanism at a 45° angle (meaning it should be slanted as shown in the picture) using hardware B, E and F.**

SK/ Pripojte rám, ktorý ste postavili v predchádzajúcich krokoch, k mechanizmu plynového výťahu pod uhlom 45° (to znamená, že by mal byť naklonený, ako je znázornené na obrázku) pomocou hardvéru B, E a F.  
 CZ/ Připevněte rám, který jste sestavili v předchozích krocích, k plynovému zvedacímu mechanismu pod úhlem 45° (to znamená, že by měl být nakloněný, jak je znázorněno na obrázku) pomocí spojovacího materiálu B, E a F.


HR/ Pričvrstite okvir koji ste sastavili u prethodnim koracima na mehanizam s plinskim podizačem pod kutom od 45° (što znači da treba biti nagnut kako je prikazano na slici) koristeći opremu B, E i F.

HU/ Rögzítse a korábban összeállított keretet a gáztalpasztóhoz 45°-os szögben (vagyis ferdén, ahogyan a képen látható) a B, E és F rögzítőelemek segítségével.

RO/ Atașați cadrul pe care l-ați construit în pași anteriori la mecanismul de ridicare cu gaz la un unghi de 45° (ceea ce înseamnă că ar trebui să fie înclinat așa cum se arată în imagine) folosind hardware-ul B, E și F.

SI/ Okvir, ki ste ga izdelali v prejnjih korakih, pritrdite na mehanizem plinskega dvigala pod kotom 45° (kar pomeni, da mora biti nagnjen, kot je prikazano na sliki) z uporabo strojne opreme B, E in F.

**ONCE THE MATTRESS  
IS ON TOP, YOU CAN  
OPEN & CLOSE  
THE BED SAFELY**



**X DO NOT  
PUSH DOWN ON ONE  
OR EITHER SIDE**

SK/ NETLAČTE NA JEDNU ANI NA OBE STRANY

CZ/ NETLAČTE DOLŮ NA JEDNU NEBO DRUHOU STRANU.

HR/ NE PRITIŠĆITE PREMA DOLJE NA JEDNU IЛИ OBJE STRANE.

HU/ NE NYOMJA LE CSAK AZ EGYIK VAGY A MÁSIK OLDALAT.

RO/ NU ÎMPINGEȚI ÎN JOS PE UNA SAU PE ORICARE DIN TRE PĂRȚI.

SI/ NE PRITISKAJTE NA ENO ALI OBE STRANI.

SK/ PO POLOŽENÍ MATRACA MÔŽETE POSTEL'

BEZPEČNE OTVÁRAŤ A ZATVÁRAŤ


CZ/ JAKMILE JE MATRACE NAHOŘE, MŮŽETE POSTEL  
BEZPEČNĚ OTEVÍRAT A ZAVÍRAT.

HR/ KADA JE MADRAC NA VRHU, MOŽETE SIGURNO  
OTVARATI I ZATVARATI KREVET

HU/ MIUTÁN A MATRAC A HELYÉRE KERÜLT, AZ ÁGY  
BIZTONSÁGOSAN NYITHATÓ ÉS ZÁRHATÓ.

RO/ ODATĂ CE SALTEAUA ESTE DEASUPRA, PUTETI  
DESCHIDE ȘI ÎNCHIDE PATUL ÎN SIGURANȚĂ

SI/ KO JE LEŽIŠČE NA VRHU, LAJKO POSTELJO  
VARNO ODPRETE IN ZAPRETE



**PUSH DOWN FROM  
THE MIDDLE USING  
BOTH HANDS**

SK/ ZATLAČTE OBOMA RUKAMI ZO STREDU NADOL.

CZ/ TLAČTE DOLŮ ZE STŘedu POMOCÍ OBOU RUKOU.

HR/ PRITISNITE PREMA DOLJE IZ SREDINE KORISTEĆI OBJE RUKE.

HU/ KÉT KÉZZEL, KÖZÉPRÖL NYOMJA LE.

RO/ ÎMPINGEȚI ÎN JOS DIN MIJLOC FOLOSIND AMBELE MÂINI.

SI/ Z OBEMA ROKAMA POTISNITE NAVZDOL S SREDINE

**SK/ Krok 15:** Keď budú všetky matice a skrutky pevne utiahnuté, pri prvom zatvorení zdvíhacieho mechanizmu zatlačte dodatočným tlakom, aby sa otvorili tesnenia na piestoch. Bude sa vám to zdať ako veľký tlak, no zatlačte pevne a zatvorí sa!

**CZ/ Krok 15:** Jakmile jsou všechny matice a šrouby pevně utaženy, při prvním zavření zvedacího mechanismu zatlačte dolů silnějším tlakem, abyste otevřeli těsnění pístů. Bude to vyžadovat větší sílu, takže buďte pevní a mechanismus se zavře!

**HR/ Korak 15:** Nakon što su sve matice i vijci čvrsto zategnuti, prvi put kada zatvarate mehanizam za podizanje, pritisnite prema dolje s dodatnim pritiskom kako biste prisilno otvorili brtve na klipovima. Osjetit ćete da je potreban veliki pritisak, stoga budite odlučni i zatvorit će se!

**HU/ 15. lépés:** Miután az összes anyát és csavart szilárdan meghúzta, az emelőmechanizmus első bezárásakor nyomja le erősebben, hogy kinyissa a dugattyúk tömitéseit. Ez nagyobb nyomásnak, ellenállásnak fog érződni, ezért határozottan nyomja le, és be fog záródni!

**RO/ Pasul 15:** Odată ce toate piulițele și șuruburile sunt strânse ferm, prima dată când încideți mecanismul de ridicare, apăsați în jos cu o presiune suplimentară pentru a forța deschiderea garniturilor de pe pistoane. Acest lucru se va simți ca o presiune mare, așa că fișii fermi și se va încide!

**SI/ Korak 15:** Ko so vse matice in vijaki trdno priviti, ob prvem zapiranju dvižnega mehanizma z dodatnim pritiskom pritisnite navzdol, da prisilno odprete tesnila na bat. To se bo zdele kot velik pritisk, zato bodite odlučni in mehanizem se bo zaprl.

