


GeniaAir Mono

HA 10-6 O 230V ... HA 12-6 O



- cs** Návod k obsluze
- cs** Návod k instalaci a údržbě
- lt** Eksploatacijos instrukcija
- lt** Įrengimo ir techninės priežiūros instrukcija
- sk** Návod na obsluhu
- sk** Návod na inštaláciu a údržbu
- en** Country specifics

| | | |
|----|---|-----|
| cs | Návod k obsluze | 3 |
| cs | Návod k instalaci a údržbě | 11 |
| lt | Eksplotacijos instrukcija | 48 |
| lt | Irengimo ir techninės priežiūros instrukcija..... | 56 |
| sk | Návod na obslugu | 93 |
| sk | Návod na inštaláciu a údržbu..... | 101 |
| en | Country specifics | 139 |

Návod k obsluze

Obsah

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Bezpečnost | 4 |
| 1.1 | Výstražná upozornění související s manipulací..... | 4 |
| 1.2 | Použití v souladu s určením | 4 |
| 1.3 | Všeobecné bezpečnostní pokyny..... | 4 |
| 2 | Pokyny k dokumentaci | 6 |
| 2.1 | Dokumentace..... | 6 |
| 2.2 | Platnost návodu | 6 |
| 3 | Popis výrobku | 6 |
| 3.1 | Systém tepelného čerpadla | 6 |
| 3.2 | Popis výrobku | 6 |
| 3.3 | Funkce tepelného čerpadla | 6 |
| 3.4 | Systémové oddělení a ochrana proti mrazu | 6 |
| 3.5 | Konstrukce výrobku | 6 |
| 3.6 | Typový štítek a sériové číslo | 6 |
| 3.7 | Výstražná nálepka | 7 |
| 4 | Ochranná zóna | 7 |
| 4.1 | Ochranná zóna | 7 |
| 4.2 | Vývod odtoku kondenzátu | 8 |
| 5 | Provoz..... | 9 |
| 5.1 | Zapnutí výrobku..... | 9 |
| 5.2 | Obsluha výrobku..... | 9 |
| 5.3 | Zajištění ochrany před mrazem | 9 |
| 5.4 | Vypnutí výrobku..... | 9 |
| 6 | Péče a údržba..... | 9 |
| 6.1 | Udržujte volný přístup k výrobku | 9 |
| 6.2 | Čištění výrobku..... | 9 |
| 6.3 | Provádění údržby..... | 9 |
| 7 | Odstranění poruch | 9 |
| 7.1 | Odstranění poruch..... | 9 |
| 8 | Odstavení z provozu..... | 9 |
| 8.1 | Dočasné odstavení výrobku z provozu..... | 9 |
| 8.2 | Definitivní odstavení výrobku z provozu | 9 |
| 9 | Recyklace a likvidace..... | 9 |
| 9.1 | Likvidace chladiva..... | 10 |
| 10 | Záruka a servis | 10 |
| 10.1 | Záruka..... | 10 |
| 10.2 | Servis..... | 10 |

1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, resp. k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek je venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch–voda monoblokové konstrukce.

Výrobek používá jako zdroj tepla venkovní vzduch a může být používán pro vytápění obytné budovy i pro ohřev teplé vody.

Vzduch unikající z výrobku musí volně proudit ven a nesmí být použit pro jiné účely.

Výrobek je určen výhradně k venkovní instalaci.

Výrobek je určen výhradně pro domácí použití.

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování přiložených návodů k obsluze výrobku a všech dalších součástí systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Tento výrobek nesmějí obsluhovat děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi a dále

osoby, které nemají s obsluhou takového výrobku zkušenosti, nejsou-li pod dohledem nebo nebyly zaškoleny v bezpečné obsluze výrobku a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí. Děti si nesmějí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, nejsou-li pod dohledem.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsány účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoli zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.3.1 Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem v případě netěsnosti chladicího okruhu

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

V bezprostředním okolí výrobku je definována ochranná zóna. Viz kapitolu „Ochranná zóna“.

- ▶ Ujistěte se, že v ochranné zóně nejsou žádné zápalné zdroje jako zásuvky, světelné spínače, žárovky, elektrické spínače nebo jiné zdroje vznícení.
- ▶ V ochranné zóně nepoužívejte spreje nebo jiné hořlavé plyny.

1.3.2 Nebezpečí ohrožení života v důsledku změn na výrobku nebo v prostředí instalace výrobku

- ▶ V žádném případě neodstraňujte, nepřemostujte nebo neblokujte bezpečnostní zařízení.
- ▶ S bezpečnostními zařízeními nemanipujte.
- ▶ Neničte ani neodstraňujte plomby konstrukčních součástí.
- ▶ Neprovádějte žádné změny:
 - na výrobku
 - na vstupních vedeních
 - na výstupním vedení

- na pojistném ventilu pro okruh zdroje tepla
- na stavebních komponentách, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost výrobku

1.3.3 Nebezpečí poranění a riziko věcné škody při neodborné nebo zanedbané údržbě a opravě

- ▶ Nikdy se nepokoušejte sami provádět opravu ani údržbu výrobku.
- ▶ Závady a škody nechejte neprodleně odstranit servisním technikem.
- ▶ Dodržujte stanovené intervaly údržby.

1.3.4 Riziko věcných škod v důsledku mrazu

- ▶ Zajistěte, aby byl topný systém za mrazu v každém případě v provozu a všechny prostory byly dostatečně temperovány.
- ▶ Nemůžete-li zajistit provoz, nechte topný systém vypustit instalatérem.

1.3.5 Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy

V důsledku špatné obsluhy můžete ohrozit sebe i další osoby a způsobit věcné škody.

- ▶ Tento návod a všechny platné podklady pečlivě pročtěte, zejm. kapitolu „Bezpečnost“ a výstražné pokyny.
- ▶ Provádějte pouze ty činnosti, které jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze.

2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dokumentace

- Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.
- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci uchovejte pro další použití.

2.2 Platnost návodu


Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

| Výrobek |
|----------------|
| HA 10-6 O 230V |
| HA 10-6 O |
| HA 12-6 O 230V |
| HA 12-6 O |

3 Popis výrobku

3.1 Systém tepelného čerpadla

Konstrukce typického systému tepelného čerpadla s monoblokovou technologií:



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Venkovní jednotka |
| 2 | Vedení eBUS |
| 3 | Systémový regulátor |
| 4 | Vnitřní jednotka s regulačorem |
| 5 | Zásobník teplé vody |
| 6 | Topný okruh |

3.2 Popis výrobku

Výrobek je venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch–voda s monoblokovou technologií.

3.3 Funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo má uzavřený chladicí okruh, ve kterém cirkuluje chladivo.


Cyklickým odpařováním, stlačováním, zkapalňováním a rozpínáním je odebírána tepelná energie z okolního prostředí a předávána do budovy. V chladicím provozu je tepelná energie odebírána budově a předávána okolnímu prostředí.

3.4 Systémové oddělení a ochrana proti mrazu

U systémového oddělení je ve vnitřní jednotce zabudován deskový výměník tepla. Ten rozděluje topný okruh na primární topný okruh (k venkovní jednotce) a sekundární topný okruh (v budově).

Je-li primární topný okruh naplněn směsí vody a prostředu proti mrazu (nemrzoucí směs), je venkovní jednotka chráněna proti zamrznutí, i když je elektricky vypnuta, nebo v případě výpadku elektrického proudu.

3.5 Konstrukce výrobku



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Mřížka pro přívod vzduchu |
| 2 | Typový štítek |
| 3 | Mřížka pro odvod vzduchu |

3.6 Typový štítek a sériové číslo

Typový štítek se nachází na pravé venkovní straně výrobku.

Na typovém štítku je uvedena nomenklatura a sériové číslo.

3.7 Výstražná nálepka

Na výrobku jsou na více místech umístěny bezpečnostní výstražné nálepky. Výstražné nálepky obsahují pravidla chování při manipulaci s chladicím médiem R290. Výstražné nálepky se nesmí odstraňovat.

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| | Varování před požárně nebezpečnými látkami, ve spojení s chladicím médiem R290. |
| | Oheň, otevřený plamen a kouření zakázány. |
| | Přečtěte si servisní pokyn, technický návod. |

4 Ochranná zóna

4.1 Ochranná zóna

Výrobek obsahuje chladivo R290. Všimněte si, že toto chladivo má vyšší hustotu než vzduch. V případě úniku by se unikající chladivo mohlo hromadit v blízkosti podlahy.

Chladicí médium se nesmí hromadit tak, aby to mohlo vést ke vzniku nebezpečné, výbušné, dusivé nebo toxické atmosféry. Chladicí médium se nesmí dostat do budovy. Chladicí médium se nesmí dostat do otvorů v budově nebo prohlubní.


V okolí výrobku je definována ochranná zóna. V ochranné zóně se nesmí nacházet okna, dveře, větrací otvory, světlíky, vchody do sklepů, výlezy nebo plochá střešní okna.

V ochranné zóně nesmí být žádné zápalné zdroje jako zásvuky, světelné spínače, žárovky, elektrické spínače nebo jiné zdroje vznícení.

Ochranná zóna se nesmí vztahovat na sousední pozemky nebo veřejné komunikační plochy.


V ochranné zóně výrobku se nesmí provádět žádné stavební úpravy, které by porušovaly uvedená pravidla v ochranné zóně.

4.1.1 Ochranná zóna, při instalaci na zem, na pozemek



A 1 000 mm


4.1.2 Ochranná zóna, při instalaci na zem před stěnu budovy



A 2 100 mm C 200 mm/250 mm

B 3 100 mm D 1 000 mm

4.1.3 Ochranná zóna, při instalaci na zem v rohu budovy



A 2 100 mm

B 2 600 mm

C 200 mm/250 mm


D 500 mm

E 1 000 mm

F 500 mm


G 1 800 mm

4.1.4 Ochranná zóna, při instalaci na zeď, před stěnu budovy



Ochranná zóna pod výrobkem dosahuje až ke dnu.


4.1.5 Ochranná zóna, při instalaci na zeď v rohu budovy



A 2 100 mm
B 2 600 mm
C 200 mm/250 mm
D 500 mm

Ochranná zóna pod výrobkem dosahuje až ke dnu.

4.1.6 Ochranná zóna pro montáž na rovnou střechu




4.2 Vývod odtoku kondenzátu

Vzniklý kondenzát lze odvádět do kanalizace, čerpací jímky nebo vsakovacího zařízení pomocí dešťové kanalizace, vpusť, balkonového nebo střešního svodu. Otevřené vpusť nebo dešťové kanalizace v chráněné oblasti nepředstavují bezpečnostní riziko.

U všech druhů instalace je třeba zajistit, aby případný kondenzát byl odváděn bez rizika vzniku námrazy.

4.2.1 Vývod odtoku kondenzátu při instalaci na zem

Při instalaci na zem musí být kondenzát sveden spádovou trubkou do štěrkového lože, které je v nezámrzné hloubce.



Rozměr A je ≥ 900 mm pro oblast s přízemním mrazem a ≥ 600 mm pro oblast bez přízemního mrazu..

Spádová trubka musí ústít do dostatečně velkého štěrkového lože, aby mohl kondenzát volně odtékat.

Aby nedocházelo k zamrznutí kondenzátu, musí být topný kabel namotán přes odtok kondenzátu do spádové trubky.

4.2.2 Vývod odtoku kondenzátu pro montáž na stěnu

V případě montáže na stěnu lze kondenzát odvádět do štěrkového lože, které leží pod výrobkem.

Alternativně lze kondenzát připojit ke svodovému potrubí prostřednictvím potrubí k odvodu kondenzátu. V takovém případě je v závislosti na místních podmínkách nutné použít elektrický stopový ohřívací systém, který udržuje potrubí k odvodu kondenzátu bez námrazy.

4.2.3 Vývod odtoku kondenzátu pro montáž na plochou střechu

V případě instalace na plochou střechu lze kondenzát připojit ke svodu nebo střešnímu odtoku pomocí potrubí k odvodu kondenzátu. V takovém případě je v závislosti na místních podmínkách nutné použít elektrický stopový ohřívací systém, který udržuje potrubí k odvodu kondenzátu bez námrazy.

5 Provoz

5.1 Zapnutí výrobku

- ▶ Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.

5.2 Obsluha výrobku

Ovládání se provádí přes regulátor vnitřní jednotky (→ návod k obsluze pro vnitřní jednotku).

5.3 Zajištění ochrany před mrazem

1. Není-li k dispozici systémové oddělení, které zaručuje ochranu proti mrazu, zajistěte, aby byl výrobek zapnutý a v tomto stavu zůstal.
2. Zajistěte, aby se v prostoru mříže vstupu a výstupu vzduchu nehromadil sníh.

5.4 Vypnutí výrobku

1. Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
2. Dbejte na to, že není-li k dispozici příslušné systémové oddělení, není již žádná ochrana proti mrazu zaručena.

6 Péče a údržba

6.1 Udržujte volný přístup k výrobku

1. Pravidelně odstraňujte větve a listí, které se hromadí kolem výrobku.
2. Pravidelně odstraňujte listí a nečistoty na větrací mřížce pod výrobkem.
3. Pravidelně odstraňujte sníh z mřížky pro přívod vzduchu a z mřížky pro odvod vzduchu.
4. Pravidelně odstraňujte sníh, který se hromadí kolem výrobku.

6.2 Čištění výrobku

1. Plášť čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku mýdla bez obsahu rozpouštědel.
2. Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo chlóru.

6.3 Provádění údržby



Nebezpečí!

Nebezpečí zranění a nebezpečí věcných škod v důsledku zanedbané nebo neodborné údržby nebo opravy!

V důsledku zanedbané nebo neodborné údržby nebo opravy může dojít ke zranění osob nebo k poškození výrobku.

- ▶ Nikdy se nepokoušejte provádět opravu ani údržbu výrobku.
- ▶ Touto činností povězte autorizovaný servis. Doporučujeme vám uzavřít smlouvu o údržbě.

7 Odstranění poruch

7.1 Odstranění poruch

- ▶ Pozorujete-li na výrobku páru, nemusíte nic dělat. K tomuto jevu může docházet při odtávání.
- ▶ Pokud se již výrobek nespustí, zkонтrolujte, zda není přerušené napájení. Příp. vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
- ▶ Není-li popsané opatření úspěšné, obratěte se na instalatéra.

8 Odstavení z provozu

8.1 Dočasné odstavení výrobku z provozu

1. Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
2. Chraňte topný systém proti mrazu.

8.2 Definitivní odstavení výrobku z provozu

- ▶ Pro definitivní odstavení výrobku z provozu se obratěte na instalatéra.

9 Recyklace a likvidace

- ▶ Likvidaci obalu přenechejte autorizovanému instalatérovi, který výrobek instaloval.



■ Je-li výrobek označen touto značkou:

- ▶ V tomto případě nelikvidujte výrobek v domovním odpadu.
- ▶ Místo toho odevzdejte výrobek do sběrného místa pro stará elektrická nebo elektronická zařízení.



■ Obsahuje-li výrobek baterie, které jsou označeny touto značkou, mohou obsahovat zdravotně a ekologicky škodlivé látky.

- ▶ V tomto případě likvidujte baterie v odběrném místě pro baterie.

9.1 Likvidace chladiva

Výrobek je naplněn chladivem R290.

- ▶ Likvidaci chladiva by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- ▶ Dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny.

10 Záruka a servis

10.1 Záruka

Informace o záruce výrobce najdete v příloze Country specifics.

10.2 Servis

Kontaktní údaje našeho zákaznického servisu najdete v Country specifics.

Návod k instalaci a údržbě

Obsah

| | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------|--|-----------|
| 1 | Bezpečnost | 13 | 7 | Elektrická instalace | 29 |
| 1.1 | Výstražná upozornění související s manipulací..... | 13 | 7.1 | Příprava elektroinstalace | 29 |
| 1.2 | Použití v souladu s určením | 13 | 7.2 | Požadavky na kvalitu síťového napětí | 29 |
| 1.3 | Všeobecné bezpečnostní pokyny..... | 13 | 7.3 | Požadavky na elektrické komponenty | 29 |
| 1.4 | Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)..... | 14 | 7.4 | Elektrické odpojovací zařízení | 29 |
| 2 | Pokyny k dokumentaci | 15 | 7.5 | Instalace komponent pro funkci HDO | 29 |
| 2.1 | Dokumentace..... | 15 | 7.6 | Demontáž krytu elektrických přípojek | 30 |
| 2.2 | Platnost návodu | 15 | 7.7 | Úprava elektrického vedení | 30 |
| 2.3 | Podrobnější informace..... | 15 | 7.8 | Realizace napájení, 1~/230V..... | 30 |
| 3 | Popis výrobku | 15 | 7.9 | Realizace napájení, 3~/400V..... | 31 |
| 3.1 | Systém tepelného čerpadla | 15 | 7.10 | Připojení vedení eBUS | 31 |
| 3.2 | Popis výrobku | 15 | 7.11 | Připojení bezpečnostního termostatu | 31 |
| 3.3 | Funkce tepelného čerpadla | 15 | 7.12 | Připojení příslušenství | 31 |
| 3.4 | Konstrukce výrobku | 16 | 7.13 | Montáž krytu elektrických přípojek | 31 |
| 3.5 | Údaje na typovém štítku | 17 | 8 | Uvedení do provozu | 32 |
| 3.6 | Výstražná nálepka | 18 | 8.1 | Kontrola před zapnutím | 32 |
| 3.7 | Označení CE | 18 | 8.2 | Zapnutí výrobku | 32 |
| 3.8 | Hranice použití..... | 18 | 8.3 | Kontrola a úprava topné/plnicí a doplňovací vody | 32 |
| 3.9 | Rozmrazovací provoz | 19 | 8.4 | Napouštění a odvzdušnění topného okruhu..... | 33 |
| 3.10 | Bezpečnostní zařízení | 19 | 8.5 | Dostupný zbytkový tlak | 33 |
| 4 | Ochranná zóna | 19 | 9 | Předání provozovateli | 33 |
| 4.1 | Ochranná zóna | 19 | 9.1 | Informování provozovatele | 33 |
| 4.2 | Vývod odtoku kondenzátu | 21 | 10 | Odstranění poruch | 33 |
| 5 | Montáž | 22 | 10.1 | Chybová hlášení | 33 |
| 5.1 | Kontrola rozsahu dodávky | 22 | 10.2 | Jiné poruchy | 33 |
| 5.2 | Přeprava výrobku..... | 22 | 11 | Inspekce a údržba | 33 |
| 5.3 | Rozměry | 22 | 11.1 | Příprava k prohlídce a údržbě | 33 |
| 5.4 | Dodržování minimálních vzdáleností | 23 | 11.2 | Dodržujte pracovní plán a intervaly | 34 |
| 5.5 | Podmínky montáže | 24 | 11.3 | Nákup náhradních dílů | 34 |
| 5.6 | Volba místa instalace | 24 | 11.4 | Provádění údržby | 34 |
| 5.7 | Příprava k montáži a instalaci | 25 | 11.5 | Ukončení prohlídky a údržby | 35 |
| 5.8 | Vytvoření základu | 25 | 12 | Opravy a servis | 35 |
| 5.9 | Zajištění bezpečnosti práce | 25 | 12.1 | Příprava opravy a údržby okruhu chladiva | 35 |
| 5.10 | Instalace výrobku | 25 | 12.2 | Odstranění chladiva z výrobku | 36 |
| 5.11 | Demontáž/montáž dílů opláštění | 26 | 12.3 | Demontáž komponenty chladicího okruhu | 36 |
| 6 | Hydraulická instalace | 28 | 12.4 | Montáž komponenty chladicího okruhu | 36 |
| 6.1 | Způsob instalace přímého napojení nebo odděleného systému | 28 | 12.5 | Plnění výrobku chladivem | 36 |
| 6.2 | Zajištění minimálního množství cirkulační vody | 28 | 12.6 | Ukončení opravy a údržby | 37 |
| 6.3 | Požadavky na hydraulické komponenty | 28 | 13 | Odstavení z provozu | 37 |
| 6.4 | Příprava instalace hydrauliky | 28 | 13.1 | Dočasné odstavení výrobku z provozu | 37 |
| 6.5 | Vedení potrubí k výrobku | 28 | 13.2 | Definitivní odstavení výrobku z provozu | 37 |
| 6.6 | Připojení potrubí k výrobku | 28 | 14 | Recyklace a likvidace | 37 |
| 6.7 | Ukončení instalace hydrauliky | 29 | 14.1 | Likvidace obalu | 37 |
| 6.8 | Volitelně: Připojení výrobku k bazénu | 29 | 14.2 | Likvidace chladiva | 37 |
| | | | 15 | Servis | 38 |
| | | | 15.1 | Servis | 38 |
| | | | Příloha | 39 | |
| | | | A | Funkční schéma | 39 |
| | | | B | Bezpečnostní zařízení | 40 |
| | | | C | Schéma zapojení | 41 |
| | | | C.1 | Schéma zapojení, napájení, 1~/230V | 41 |
| | | | C.2 | Schéma zapojení, napájení, 3~/400V | 42 |
| | | | C.3 | Schéma zapojení, snímače a akční členy | 43 |

| | | |
|---|------------------------|----|
| D | Kontrola a údržba..... | 44 |
| E | Technické údaje..... | 44 |
| | Rejstřík | 47 |

1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, resp. k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek je venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch–voda monoblokové konstrukce.

Výrobek používá jako zdroj tepla venkovní vzduch a může být používán pro vytápění obytné budovy i pro ohřev teplé vody.

Vzduch unikající z výrobku musí volně proudit ven a nesmí být použit pro jiné účely.

Výrobek je určen výhradně k venkovní instalaci.

Výrobek je určen výhradně pro domácí použití.

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku a všech dalších součástí systému
- instalaci a montáž v souladu se schválením výrobků a systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Použití v souladu s určením zahrnuje kromě toho instalaci podle kódu IP.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsaný účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoli zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.3.1 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci

Následující práce smějí provádět pouze instalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
 - Demontáž
 - Instalace
 - Uvedení do provozu
 - Inspekce a údržba
 - Oprava
 - Odstavení z provozu
- Postupujte podle aktuálního stavu techniky.

1.3.2 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci pro chladicí médium R290

Každá činnost, která vyžaduje otevření zařízení, smí být prováděna pouze odborníky, kteří mají znalosti specifických vlastností a rizik chladicího média R290.

Pro práce na chladicím okruhu jsou navíc nezbytné specifické odborné znalosti chladicí techniky odpovídající místním předpisům. Patří sem rovněž specifické odborné znalosti zacházení s hořlavými chladivy, příslušnými nástroji a potřebným ochranným vybavením.

- Dodržujte specifické místní zákony a předpisy.

1.3.3 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Při dotyku součástí pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Než začnete pracovat na výrobku:

- Odpojte výrobek od napětí a všech napájení (elektrické odpojovací zařízení přepěťové kategorie III pro úplné odpojení, např. pojistka nebo elektrický jistič).



- ▶ Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- ▶ Vyčkejte nejméně 3 minuty, až se vybijí kondenzátory.
- ▶ Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

1.3.4 Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem v případě netěsnosti chladicího okruhu

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

V bezprostředním okolí výrobku je definována ochranná zóna. Viz kapitolu „Ochranná zóna“.

- ▶ Pracujete-li na otevřeném výrobku, pak se před zahájením prací přesvědčte o těsnosti detektorem úniku plynů.
- ▶ Detektor úniku plynů nesmí mít zapalovací zdroj. Detektor úniku plynů musí být kalibrován na chladivo R290 a nastaven na $\leq 25\%$ dolní výbušné hranice.
- ▶ Ochrannou zónu udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Zejména otevřených plamenů, horkých povrchů o teplotě vyšší než 370°C , elektrických zařízení nebo nástrojů představujících zápalný zdroj, statických výbojů.

1.3.5 Ohrožení života v důsledku požáru nebo výbuchu při odstranění chladiva

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. Chladicí médium může smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- ▶ Práce proveďte pouze tehdy, máte-li odborné znalosti o manipulaci s chladicím médiem R290.
- ▶ Noste osobní ochrannou výstroj a vezte s sebou hasicí přístroj.
- ▶ Používejte jen zařízení a nástroje schválené pro chladicí médium R290, které jsou v bezvadném stavu.
- ▶ Zajistěte, aby se nedostal vzduch do chladicího okruhu, do nástrojů nebo zařízení, jimiž chladicí médium prochází, nebo do láhve s chladicím médiem.
- ▶ Upozorňujeme, že chladivo R290 se nikdy nesmí vypouštět do kanalizace.

1.3.6 Nebezpečí ohrožení života v důsledku chybějících bezpečnostních zařízení

Schéma obsažená v tomto dokumentu nezobrazují všechna bezpečnostní zařízení nezbytná pro odbornou instalaci.

- ▶ Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.
- ▶ Dodržujte příslušné předpisy, normy a směrnice.

1.3.7 Nebezpečí popálení, opaření a omrznutí na horkých a studených součástech

Na některých součástech, zejm. na neizolovaných potrubích, hrozí nebezpečí popálení a omrznutí.

- ▶ Na součástech pracujte, až dosáhnou teploty okolí.

1.4 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- ▶ Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice, nařízení a zákony.

2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dokumentace

- Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.
- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

2.2 Platnost návodu

Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

| Výrobek |
|----------------|
| HA 10-6 O 230V |
| HA 10-6 O |
| HA 12-6 O 230V |
| HA 12-6 O |

2.3 Podrobnější informace




- Pro získání podrobnějších informací k instalaci naskeďte zobrazený kód svým chytrým telefonem.
 - ▷ Budete přesměrováni na videa k instalaci.

3 Popis výrobku

3.1 Systém tepelného čerpadla

Konstrukce typického systému tepelného čerpadla s monoblokovou technologií:



- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Venkovní jednotka | 4 | Vnitřní jednotka s regulátorem |
| 2 | Vedení eBUS | 5 | Zásobník teplé vody |
| 3 | Systémový regulátor | 6 | Topný okruh |

3.2 Popis výrobku


Výrobek je venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch–voda s monoblokovou technologií.

3.3 Funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo má uzavřený chladicí okruh, ve kterém cirkuluje chladivo.

Cyklickým odpařováním, stlačováním, zkапalňováním a rozpínáním je v topném provozu odebrána tepelná energie z okolního prostředí a předávána do budovy. V chladicím provozu je tepelná energie odebrána budově a předávána okolnímu prostředí.


3.3.1 Princip funkce při topném provozu



- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Výparník | 4 | Kompresor |
| 2 | Čtyřcestný přepínač ventil | 5 | Expanzní ventil |
| 3 | Ventilátor | 6 | Kondenzátor |

3.3.2 Princip funkce při chladicím provozu

Platnost: Výrobek s chladicím provozem



- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Kondenzátor | 4 | Kompresor |
| 2 | Čtyřcestný přepínač ventil | 5 | Expanzní ventil |
| 3 | Ventilátor | 6 | Výparník |


3.3.3 Redukce hlučnosti periody

Pro výrobek lze aktivovat redukci hlučnosti.


V režimu s redukovanou hlučností je výrobek tišší než v normálním režimu. Je to způsobeno omezenými otáčkami kompresoru a přizpůsobenými otáčkami ventilátoru.

3.4 Konstrukce výrobku


3.4.1 Zařízení



1 Mřížka pro odvod vzduchu




- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Teplotní senzor na vstupu vzduchu | 4 Přípojka pro vratné potrubí topení |
| 2 Mřížka pro přívod vzduchu | 5 Kryt elektrických přípojek |
| 3 Přípojka pro vstup do topení | |




- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Výparník | 4 Kompresorová jednotka |
| 2 Deska plošných spojů INSTALLER BOARD | 5 Konstrukční skupina INVERTER |
| 3 Deska plošných spojů HMU | 6 Ventilátor |

3.4.2 Kompresorová jednotka



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Rychloodvzdušňovač | 9 Přípojka pro údržbu v nízkotlaké oblasti |
| 2 Separátor | 10 Manostat ve vysokotlaké oblasti |
| 3 Pojistný ventil | 11 Tlakový senzor ve vysokotlaké oblasti |
| 4 Filtr | 12 Přípojka pro údržbu, vysokotlaká oblast |
| 5 Kondenzátor | 13 Kompresor |
| 6 Tlakový snímač v topnému okruhu | 14 Elektronický expazní ventil |
| 7 Čerpadlo topení | 15 Čtyřcestný přepínací ventil |
| 8 Snímač průtoku | |



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Tlakový snímač v nízkotlaké oblasti | 4 Přípojka pro vstup do topení |
| 2 Filtr | 5 Přípojka pro vratné potrubí topení |
| 3 Jímka chladiva | |

3.5 Údaje na typovém štítku

Typový štítek se nachází na pravé venkovní straně výrobku. Druhý typový štítek se nachází uvnitř výrobku. Je viditelný při demontáži víka opláštění.

| Údaj | Význam |
|------------|--|
| Sériové č. | Jednoznačné identifikační číslo zařízení |
| HA ... | Názvosloví |
| IP | Třída ochrany |
| | Kompresor |
| | Regulátor |
| P max | Dimenzovaný výkon, maximální |
| I max | Dimenzovaný proud, maximální |
| I | Náběhový proud |
| MPa (bar) | Povolený provozní tlak |

| Údaj | Význam |
|-------------------|---|
| | Chladicí okruh |
| R290 | Typ chladiva |
| GWP | Global Warming Potential |
| kg | Plnicí množství |
| t CO ₂ | Ekvivalent CO ₂ |
| Ax/Wxx | Vstupní teplota vzduchu x °C a teplota na výstupu do topení xx °C |
| COP / | Výkonnostní číslo / topný provoz |
| EER / | Energetická účinnost / chladicí provoz |

3.6 Výstražná nálepka

Na výrobku jsou na více místech umístěny bezpečnostní výstražné nálepky. Výstražné nálepky obsahují pravidla chování při manipulaci s chladicím médiem R290. Výstražné nálepky se nesmí odstraňovat.

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| | Varování před požárně nebezpečnými látkami, ve spojení s chladicím médiem R290. |
| | Oheň, otevřený plamen a kouření zakázány. |
| | Přečtěte si servisní pokyn, technický návod. |

3.7 Označení CE



Označením CE se dokládá, že výrobky podle prohlášení o shodě splňují základní požadavky příslušných směrnic.


Prohlášení o shodě je k nahlédnutí u výrobce.

3.8 Hranice použití

Výrobek pracuje mezi minimální a maximální venkovní teplotou. Tyto venkovní teploty definují hranice použití pro topný režim, ohřev teplé vody a chladicí režim. Provoz mimo hranice použití vede k vypnutí výrobku.

3.8.1 Meze použití, topný provoz


V topném režimu pracuje výrobek při venkovních teplotách od -25 °C do 43 °C.



A Venkovní teplota 1 Meze použití, topný provoz
B Teplota topné vody 2 Oblast použití, podle EN 14511

3.8.2 Hranice použití, ohřev teplé vody

Při ohřevu teplé vody pracuje výrobek při venkovních teplotách od -20 °C do 43 °C.




A Venkovní teplota B Teplota topné vody

3.8.3 Hranice použití, chladicí provoz

Platnost: Výrobek s chladicím provozem

V chladicím režimu pracuje výrobek při venkovních teplotách od 15 °C do 46 °C.



A Venkovní teplota B Teplota topné vody

3.9 Rozmrazovací provoz

Při venkovních teplotách pod 5 °C může na lamelách výparníku zamrzat zkondenzovaná voda a tvořit námrazu. Námraza je zjištěna automaticky a v určitých intervalech je automaticky rozpouštěna.

Rozmrazování se provádí pomocí zpětného proudění chladicího okruhu při provozu tepelného čerpadla. Potřebná tepelná energie je odebírána topnému systému.

Správný rozmrazovací provoz je možný pouze v případě, že v topném systému obíhá minimální množství topné vody:

| Aktivované přídavné topení, teplo topné vody > 25 °C | Deaktivované přídavné topení, teplo topné vody > 15 °C |
|--|--|
| 45 litrů | 150 litrů |

3.10 Bezpečnostní zařízení

Výrobek je vybaven technickými bezpečnostními zařízeními. Viz obrázek bezpečnostních zařízení v příloze.

Překročí-li tlak v chladicím okruhu maximální tlak 3,15 MPa (31,5 bar), manostat výrobek přechodně vypne. Po určité době proběhne nový pokus o spuštění. Po třech následných neúspěšných pokusech o spuštění se objeví chybové hlášení.

Je-li výrobek vypnutý, vytápění vany klikové skříně se zapne při výstupní teplotě kompresoru 7 °C, aby nedošlo k poškození při novém spuštění.

Je-li teplota na vstupu a výstupu z kompresoru nižší než -15 °C, kompresor se nespustí.

Je-li naměřená teplota na výstupu kompresoru vyšší než přípustná teplota, kompresor se vypne. Povolená teplota závisí na odpařovací a kondenzační teplotě.

Tlak v topném okruhu je sledován tlakovým snímačem. Klesne-li tlak pod 0,5 bar, dojde k poruchovému využití. Stoupne-li tlak na více než 0,7 bar, bude porucha zresetována.

Tlak v topném okruhu je zajištěn pojistným ventilem. K odlehčení dochází při 2,5 bar.

Výrobek je vybaven rychloodvzdušňovačem. Ten nesmí být zavřený.

Množství cirkulační vody topného okruhu je sledováno snímačem průtoku. Není-li při požadavku na vytápění s běžícím cirkulačním čerpadlem zjištěn žádný průtok, kompresor se nespustí.

Klesne-li teplota topné vody pod 4 °C, aktivuje se automatický funkce ochrany výrobku před mrazem spuštěním čerpadla topení.

4 Ochranná zóna

4.1 Ochranná zóna

Výrobek obsahuje chladivo R290. Všimněte si, že toto chladivo má vyšší hustotu než vzduch. V případě úniku by se unikající chladivo mohlo hromadit v blízkosti podlahy.

Chladicí médium se nesmí hromadit tak, aby to mohlo vést ke vzniku nebezpečné, výbušné, dusivé nebo toxické atmosféry. Chladicí médium se nesmí dostat do budovy. Chladicí médium se nesmí dostat do otvorů v budově nebo prohlubní.


V okolí výrobku je definována ochranná zóna. V ochranné zóně se nesmí nacházet okna, dveře, větrací otvory, světlíky, vchody do sklepů, výlezy nebo plochá střešní okna.

V ochranné zóně nesmí být žádné zápalné zdroje jako zásvuky, světelné spínače, žárovky, elektrické spínače nebo jiné zdroje vznícení.

Ochranná zóna se nesmí vztahovat na sousední pozemky nebo veřejné komunikační plochy.

V ochranné zóně výrobku se nesmí provádět žádné stavební úpravy, které by porušovaly uvedená pravidla v ochranné zóně.


4.1.1 Ochranná zóna, při instalaci na zem, na pozemek



A 1 000 mm


Rozměr A je vzdálenost obkloupující výrobek.

4.1.2 Ochranná zóna, při instalaci na zem před stěnu budovy



Rozměr C je minimální vzdálenost od stěny (→ Kapitola 5.4).


4.1.3 Ochranná zóna, při instalaci na zem v rohu budovy



| | | | |
|---|---------------|---|----------|
| A | 2 100 mm | E | 1 000 mm |
| B | 2 600 mm | F | 500 mm |
| C | 200 mm/250 mm | G | 1 800 mm |
| D | 500 mm | | |

Znázorněn je pravý roh budovy. Rozměry C a D jsou minimální vzdáleností od stěny (→ Kapitola 5.4). U levého rohu budovy se mění rozměr D.


4.1.4 Ochranná zóna, při instalaci na zeď, před stěnu budovy



Ochranná zóna pod výrobkem dosahuje až ke dnu.

Rozměr C je minimální vzdálenost od stěny (→ Kapitola 5.4).

4.1.5 Ochranná zóna, při instalaci na zeď v rohu budovy




| | | | |
|---|---------------|---|----------|
| A | 2 100 mm | E | 1 000 mm |
| B | 2 600 mm | F | 500 mm |
| C | 200 mm/250 mm | G | 1 800 mm |
| D | 500 mm | | |

Ochranná zóna pod výrobkem dosahuje až ke dnu.

Znázorněn je pravý roh budovy. Rozměr C je minimální vzdálenost od stěny (→ Kapitola 5.4). U levého rohu budovy se mění rozměr D.

4.1.6 Ochranná zóna pro montáž na rovnou střechu



A 1 000 mm

Rozměr A je vzdálenost obklopující výrobek.


4.2 Vývod odtoku kondenzátu

Vzniklý kondenzát lze odvádět do kanalizace, čerpací jímky nebo vsakovacího zařízení pomocí dešťové kanalizace, vpusti, balkonového nebo střešního svodu. Otevřené vpusti nebo dešťové kanalizace v chráněné oblasti nepředstavují bezpečnostní riziko.

U všech druhů instalace je třeba zajistit, aby případný kondenzát byl odváden bez rizika vzniku námrazy.

4.2.1 Vývod odtoku kondenzátu při instalaci na zem

Při instalaci na zem musí být kondenzát sveden spádovou trubkou do štěrkového lože, které je v nezámrzné hloubce.



Rozměr A je ≥ 900 mm pro oblast s přízemním mrazem a ≥ 600 mm pro oblast bez přízemního mrazu..

Spádová trubka musí ústít do dostatečně velkého štěrkového lože, aby mohl kondenzát volně odtékat.

Aby nedocházelo k zamrznutí kondenzátu, musí být topný kabel namotán přes odtok kondenzátu do spádové trubky.

4.2.2 Vývod odtoku kondenzátu pro montáž na stěnu

V případě montáže na stěnu lze kondenzát odvádět do štěrkového lože, které leží pod výrobkem.

Alternativně lze kondenzát připojit ke svodovému potrubí prostřednictvím potrubí k odvodu kondenzátu. V takovém případě je v závislosti na místních podmínkách nutné použít elektrický stopový ohřívací systém, který udržuje potrubí k odvodu kondenzátu bez námrazy.

4.2.3 Vývod odtoku kondenzátu pro montáž na plochou střechu

V případě instalace na plochou střechu lze kondenzát připojit ke svodu nebo střešnímu odtoku pomocí potrubí k odvodu kondenzátu. V takovém případě je v závislosti na místních podmínkách nutné použít elektrický stopový ohřívací systém, který udržuje potrubí k odvodu kondenzátu bez námrazy.

5 Montáž

5.1 Kontrola rozsahu dodávky

- Zkontrolujte obsah jednotek balení.

| Počet | Označení |
|-------|-----------------------------|
| 1 | Výrobek |
| 1 | Odtoková nálevka kondenzátu |
| 1 | Sáček s drobnými součástmi |
| 1 | Příslušná dokumentace |

5.2 Přeprava výrobku



Varování!

Nebezpečí zranění velkou hmotností při zvedání!

Příliš velká hmotnost při zvedání může způsobit zranění, např. na páteři.

- Poznamenejte si hmotnost výrobku.
- Výrobek zvedejte minimálně v šesti osobách.



Pozor!

Riziko věcných škod způsobených neodbornou přepravou!


Výrobek nesmí být nikdy nakloněn o více než 45°. V opačném případě může při pozdějším provozu docházet k závadám v okruhu chladicího média.

- Výrobek naklánějte při přepravě maximálně o 45°.


1. Přihlédněte k rozložení hmotnosti při přepravě. Výrobek je na pravé straně výrazně těžší než na levé.
2. Použijte přepravní smyčky nebo vhodný vozík.
3. Opláštění chráňte proti poškození.
4. Po přepravě odstraňte přepravní smyčky.

5.3 Rozměry


5.3.1 Pohled zpředu




5.3.2 Boční pohled, vpravo



5.3.3 Spodní pohled




5.3.4 Zadní pohled



5.4 Dodržování minimálních vzdáleností


- ▶ Dodržujte uvedené minimální vzdálenosti, abyste zaručili dostatečné proudění vzduchu a usnadnili údržbářské práce.
- ▶ Zajistěte, aby byl k dispozici dostatečný prostor pro instalaci hydraulických vedení.

Platnost: Instalace na zem NEBO Montáž na plochou střechu



| Minimální vzdálenost | Topný režim | Topný a chladicí provoz |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| A | 100 mm | 100 mm |
| B | 1 000 mm | 1 000 mm |
| C | 200 mm | 250 mm |
| D | 500 mm | 500 mm |
| E | 600 mm | 600 mm |

Platnost: Montáž na stěnu



| Minimální vzdálenost | Topný režim | Topný a chladicí provoz |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| A | 100 mm | 100 mm |
| B | 1 000 mm | 1 000 mm |
| C | 200 mm | 250 mm |
| D | 500 mm | 500 mm |
| E | 600 mm | 600 mm |
| F | 300 mm | 300 mm |

5.5 Podmínky montáže

Výrobek je vhodný pro způsoby montáže instalace na zem, montáž na stěnu a montáž na plochou střechu.

Montáž na šikmou střechu není dovolena.

Montáž na stěnu se závesnou lištou z příslušenství není povolena. Montáž na stěnu je možná s alternativní závesnou lištou, pokud jsou splněny požadavky na statiku a nosnost stěny a je dodržena hmotnost závesné lišty a výrobku.

5.6 Volba místa instalace



Nebezpečí!


Nebezpečí zranění při tvoření námrazy!

Teplota na výstupu vzduchu je nižší než venkovní teplota. Může se tak tvořit námrazu.

- ▶ Zvolte místo a orientaci, při které má výstup vzduchu vzdálenost minimálně 3 m od chodníků, dlážděných ploch a svislých trubek.

- ▶ Mějte na paměti, že montáž v prohlubnách nebo místech, která neumožňují únik vzduchu, není povolena.
- ▶ Je-li místo instalace v bezprostřední blízkosti pobřežní linie, dbejte na to, aby byl výrobek chráněn dodatečným ochranným zařízením proti stříkající vodě.
- ▶ Dodržujte vzdálenost od hořlavých látek nebo zápalných plynů.
- ▶ Dodržujte vzdálenost od zdrojů tepla.
- ▶ Nevystavujte venkovní jednotku znečištěnému, prašnému nebo korozivnímu vzduchu.
- ▶ Dodržujte vzdálenost od ventilačních otvorů nebo větracích šachet.
- ▶ Dodržujte vzdálenost od opadavých stromů a keřů.
- ▶ Zajistěte, aby místo instalace leželo pod hranicí 2 000 m nad mořem.
- ▶ Zvolte místo montáže s co největší vzdáleností od vlastní ložnice.
- ▶ Dodržujte emise hluku. Zvolte místo instalace s co největší vzdáleností od oken sousední budovy.
- ▶ Zvolte místo instalace, které je snadno přístupné, aby bylo možné provádět údržbu a servis.
- ▶ Sousedí-li místo instalace s místem pro pojízdění vozidel, chráňte výrobek ochrannou mříží proti nárazu.


Platnost: Instalace na zem



- ▶ Vyhněte se místu instalace, které leží v rohu, ve výklenku, mezi zdmi nebo mezi oplocením.
- ▶ Zabraňte zpětnému nasávání vzduchu z výstupu vzduchu.


- ▶ Zajistěte, aby se v podloží nehromadila voda.
- ▶ Zajistěte, aby podloží vodu dobře absorbovalo.
- ▶ Pro odtok kondenzátu naplánujte štěrkové a pískové lože.
- ▶ Zvolte místo instalace, které je v zimě chráněno proti velkému hromadění sněhu.
- ▶ Zvolte místo instalace, na kterém na vstup vzduchu ne-působí silné větry. Přístroj umístěte pokud možno příčně k hlavnímu směru větru.
- ▶ Není-li místo instalace chráněno proti větru, naplánujte postavení ochranné stěny.
- ▶ Dodržujte emise hluku. Vyhnete se rohům, výklenkům nebo místům mezi zdmi.
- ▶ Zvolte místo instalace s dobrou absorpcí hluku, např. trávníky, keře nebo palisády.
- ▶ Naplánujte podzemní pokládku hydraulických a elektrických vedení.
- ▶ Naplánujte průchodku, která vede od venkovní jednotky stěnou budovy.

Platnost: Montáž na stěně



- ▶ Ujistěte se, že statika a nosnost stěny splňují požadavky. Zohledněte hmotnost závesné lišty (příslušenství) a výrobku.
- ▶ Vyhnete se montážní poloze v blízkosti okna.
- ▶ Dodržujte emise hluku. Dodržujte vzdálenost od odrazných stěn budovy.
- ▶ Naplánujte pokládku hydraulických a elektrických vedení.
- ▶ Naplánujte průchodku stěnou.

Platnost: Montáž na plochou střechu



- ▶ Výrobek montuje pouze na budovy s masivní konstrukcí a průběžně litým betonovým stropem.
- ▶ Výrobek nemontuje na budovy s dřevěnou konstrukcí nebo lehkou střechou.
- ▶ Zvolte místo instalace, které je snadno přístupné, aby bylo možné výrobek pravidelně čistit od listí nebo sněhu.
- ▶ Zvolte místo instalace, na kterém na vstup vzduchu ne-působí silné větry. Přístroj umístěte pokud možno příčně k hlavnímu směru větru.

- Není-li místo instalace chráněno proti větru, naplánujte postavení ochranné stěny.
- Dodržujte emise hluku. Dodržujte vzdálenost od sousedních budov.
- Naplánujte pokladku hydraulických a elektrických vedení.
- Naplánujte průchodku stěnou.

5.7 Příprava k montáži a instalaci



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem v případě netěsnosti chladicího okruhu!


Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- Ujistěte se, že v ochranné zóně nejsou žádné zápalné zdroje jako zásuvky, světelné spínače, žárovky, elektrické spínače nebo jiné zdroje vznícení.

- Před zahájením prací respektujte všechna základní bezpečnostní pravidla.

5.8 Vytvoření základu

Platnost: Instalace na zem



- Vykopejte v zemi díru. Dodržujte doporučené rozměry podle obrázku.
- Osadte spádovou trubku (1) pro odvod kondenzátu.
- Nasypete vrstvu hrubého štěrku propustného pro vodu (3).
- Hloubku (A) určete podle místních podmínek.

- Oblast s přízemními mrazíky: minimální hloubka: 900 mm
- Oblast bez přízemních mrazíků: minimální hloubka: 600 mm
- Výšku (B) určete podle místních podmínek.
- Vytvořte dva základové pásy (4) z betonu. Dodržujte doporučené rozměry podle obrázku.
- Mezi základové pásy a kolem nich nasypete štěrkové lože (2) pro odvod kondenzátu.

5.9 Zajištění bezpečnosti práce

Platnost: Montáž na stěně

- Zajistěte bezpečný přístup k montážní poloze na stěně.
- Prováděte-li práce na výrobku ve výšce nad 3 m, namontujte technickou ochranu proti pádu.
- Dodržujte místní zákony a předpisy.

Platnost: Montáž na plochou střechu

- Zajistěte bezpečný přístup na plochou střechu.
- Dodržujte bezpečnostní prostor 2 m od hrany, kde hrozí nebezpečí pádu, zvětšený o potřebnou vzdálenost pro práce na výrobku. Do bezpečnostního prostoru se nesmí vstupovat.
- Není-li to možné, namontujte na hraně, kde hrozí nebezpečí pádu, technické zabezpečení před pádem, např. zátěžové zábradlí. Alternativně instalujte technické záhytné zařízení, např. lešení nebo záhytné sítě.
- Dodržujte dostatečný odstup od střešního průlezu a oken ploché střechy. Střešní průlez a okna ploché střechy zajistěte během prací proti přístupu a propadu, např. bariérou.

5.10 Instalace výrobku



Nebezpečí!

Nebezpečí zranění zmrzlým kondenzátem!

Zmrzlý kondenzát na chodnících může způsobit pád.

- Zajistěte, aby se vytékající kondenzát nedostával na chodníky a netvořil na nich led.

Platnost: Instalace na zem

- Podle požadovaného typu montáže použijte vhodné výrobky z příslušenství.
 - Malé tlumicí patky
 - Velké tlumicí patky
 - Zvyšovací podstavec a malé tlumicí patky
- Vyrobnejte výrobek vodorovně.
- Spojte odtokovou nálevku kondenzátu s plechovým dnem výrobku a zajistěte ji otočením o 1/4 otáčky.

Podmínka: Region s přízemním mrazem

- Odtokovou nálevku kondenzátu prostrčte topný drát.
- Zajistěte, aby byla odtoková nálevka kondenzátu umístěna uprostřed svislé trubky. Viz rozměrový výkres (→ Kapitola 5.8).

Podmínka: Region bez přízemního mrazu

- ▶ Spojte odtokovou nálevku kondenzátu s dnem a hadicí pro odtok kondenzátu.
- ▶ Odtokovou nálevkou kondenzátu a dnem prostrčte topný kabel do hadice pro odtok kondenzátu.

Platnost: Montáž na stěně

- ▶ Zkontrolujte statiku a nosnost stěny. Zohledněte hmotnost závěsné lišty (příslušenství) a výrobku.
- ▶ Upozorňujeme, že se nesmí používat závěsná lišta z příslušenství. Použijte alternativní závěsnou lištu, která odpovídá požadavkům.
- ▶ Použijte malé tlumicí patky z příslušenství.
- ▶ Vyrovnějte výrobek vodorovně.
- ▶ Spojte odtokovou nálevku kondenzátu s plechovým dnem výrobku a zajistěte ji otvořením o 1/4 otáčky.
- ▶ Pod výrobkem vytvořte štěrkové lože, do kterého může odtékat příslušný kondenzát.
- ▶ Případně připojte odtok kondenzátu ke svodovému potrubí pomocí potrubí k odvodu kondenzátu. Podle místních podmínek instalujte pomocné elektrické topení proti zamrznutí potrubí k odvodu kondenzátu.

Platnost: Montáž na plochou střechu



Varování!


Nebezpečí zranění překlopením za větru!

Při zatížení větrem se může výrobek překlopit.

- ▶ Použijte dva betonové podstavce a neklouzavou bezpečnostní podložku.
- ▶ Přišroubujte výrobek k betonovému podstavci.


- ▶ Použijte velké tlumicí patky z příslušenství.
- ▶ Vyrovnějte výrobek vodorovně.
- ▶ Připojte odvod kondenzátu ke spádovému potrubí pomocí potrubí k odvodu kondenzátu na krátkou vzdálenost..
- ▶ Podle místních podmínek instalujte pomocné elektrické topení proti zamrznutí potrubí k odvodu kondenzátu.

5.11.1 Demontáž víka opláštění



- ▶ Demontujte víko opláštění, jak je znázorněno na obrázku.

5.11.2 Demontáž pravého bočního dílu opláštění




- ▶ Demontujte pravý boční díl opláštění, jak je znázorněno na obrázku.

5.11 Demontáž/montáž dílů opláštění


Následující práce se musí provést jen v případě potřeby nebo při údržbářských pracích nebo opravách.

5.11.3 Demontáž předního krytu




- ▶ Demontujte přední díl opláštění, jak je znázorněno na obrázku.

5.11.4 Demontáž mřížky pro odvod vzduchu




- ▶ Demontujte mřížku pro odvod vzduchu, jak je znázorněno na obrázku.

5.11.5 Demontáž levého bočního dílu opláštění



- ▶ Demontujte levý boční díl opláštění, jak je znázorněno na obrázku.

5.11.6 Demontáž mřížky pro přívod vzduchu



1. Odpojte elektrické spojení na teplotním senzoru (1).
2. Demontujte obě příčné vzpěry (2), jak je znázorněno na obrázku.
3. Demontujte mřížku pro přívod vzduchu, jak je znázorněno na obrázku.

5.11.7 Montáž dílů opláštění

1. Při montáži postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
2. Řídte se přitom obrázky pro demontáž. Viz (→ Kapitola 5.11.1) až (→ Kapitola 5.11.6).

6 Hydraulická instalace

6.1 Způsob instalace přímého napojení nebo odděleného systému

U přímého napojení je venkovní jednotka hydraulicky přímo spojena s vnitřní jednotkou a topným systémem. V tomto případě hrozí při mrazu nebezpečí zamrznutí venkovní jednotky.

U odděleného systému je topný okruh rozdělen na primární a sekundární topný okruh. Oddělení je přitom realizováno volitelným vloženým výměníkem tepla, který je umístěn ve vnitřní jednotce nebo v budově. Je-li primární topný okruh naplněn směsí nemrznoucí kapaliny a vody, pak je venkovní jednotka v případě mrazu i v případě výpadku proudu chráněna před zamrznutím.

6.2 Zajištění minimálního množství cirkulační vody

U topných systémů, které jsou vybaveny převážně termostatickými nebo elektrickými ventily, musí být zajištěn stálý, dostatečný průtok tepelným čerpadlem. Při dimenzování topného systému musí být zajištěno u topné vody minimální množství cirkulační vody.

6.3 Požadavky na hydraulické komponenty

Plastové trubky, které se používají pro topný okruh mezi budovou a výrobkem, musí být difuzně nepropustné.

Potrubí, která se používají pro topný okruh mezi budovou a výrobkem, musí mít tepelnou izolaci odolnou vůči UV záření a vysokým teplotám.


6.4 Příprava instalace hydrauliky

1. Před připojením výrobku pečlivě propláchněte topný systém, abyste v potrubí odstranili případné zbytky nečistot!
2. Prováděli pájení na přípojkách, pak je proveděte, dokud příslušná potrubí ještě nejsou nainstalována na výrobku.
3. Do vratného potrubí topení nainstalujte filtr pro zachycení nečistot.

6.5 Vedení potrubí k výrobku


1. Veděte potrubí pro topný okruh od budovy průchodkou ve stěně k výrobku.

Platnost: Instalace na zem



- ▶ Potrubí instalujte ve vhodné ochranné trubce v zemi, jak je jako příklad znázorněno na obrázku.
- ▶ Rozměry a vzdálenosti zjistěte z montážního návodu pro příslušenství (připojovací konzola, připojovací sa- da).

Platnost: Montáž na stěně




- ▶ Potrubí veděte průchodkou ve stěně k výrobku, jak je zobrazeno na obrázku.
- ▶ Položte potrubí zevnitř směrem ven se spádem cca 2°.
- ▶ Rozměry a vzdálenosti zjistěte z montážního návodu pro příslušenství (připojovací konzola, připojovací sa- da).


6.6 Připojení potrubí k výrobku

1. Odstraňte krytky na hydraulických přípojkách.

Platnost: Instalace na zem



- ▶ Použijte připojovací konzolu a přiložené díly z příslu- šenství.
- ▶ Zkontrolujte těsnost všech připojení.



- ▶ Použijte připojovací konzolu a přiložené díly z příslušenství.
- ▶ Zkontrolujte těsnost všech připojení.

6.7 Ukončení instalace hydrauliky

1. Podle konfigurace zařízení nainstalujte další potřebné bezpečnostní komponenty.
2. Upozorňujeme, že výrobek obsahuje pojistný ventil s aktivačním tlakem 2,5 bar.
3. Zkontrolujte těsnost všech připojení.

6.8 Volitelně: Připojení výrobku k bazénu

1. Nepřipojujte topný okruh výrobku tepelného čerpadla přímo k bazénu.
2. Použijte vhodný oddělovací tepelný výměník a další komponenty potřebné pro tuto instalaci.

7 Elektrická instalace

Toto zařízení souhlasí s IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový výkon Ssc na připojovacím bodu zákaznického zařízení s veřejnou sítí je větší nebo roven 33. Instalatér nebo provozovatel zařízení je odpovědný za to, že je toto zařízení v případě potřeby po dohodě s provozovatelem sítě připojeno pouze na připojovacím bodu s hodnotou Ssc větší nebo rovnou 33.

7.1 Příprava elektroinstalace



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem u neodborně provedené elektrické přípojky!

Neodborně provedená elektrická přípojka může negativně ovlivnit provozní bezpečnost výrobku a způsobit zranění osob a věcné škody.

- ▶ Elektroinstalaci provádějte pouze v případě, že jste vyškoleným servisním technikem a máte pro tuto činnost kvalifikaci.

1. Dodržujte technické připojovací podmínky pro připojení na síť nízkého napětí provozovatele rozvodné sítě.
2. Zjistěte, zda je pro výrobek k dispozici funkce HDO a jak má být provedeno napájení výrobku podle druhu vypínání.
3. Na typovém štítku zjistěte, zda výrobek vyžaduje elektrické připojení 1~/230V, nebo 3~/400V.
4. Na typovém štítku zjistěte dimenzovaný proud výrobku. Z něho odvodte vhodné průřezy elektrických vedení.
5. Připravte instalaci elektrických vedení z budovy průchodem stěnou k výrobku. Přesahuje-li délka vedení 10 m, připravte navzájem oddělenou instalaci sítové přípojky a senzorického/sběrnicového vedení.

7.2 Požadavky na kvalitu sítového napětí

Pro sítové napětí 1fázové sítě 230 V musí být tolerance +10 % až -15 %.

Pro sítové napětí 3fázové sítě 400 V musí být tolerance +10 % až -15 %. Pro rozdíl napětí mezi jednotlivými fázemi musí být tolerance ±2 %.

7.3 Požadavky na elektrické komponenty

Pro sítové připojení musí být použity ohebné hadice vhodné pro položení venku. Specifikace musí odpovídat minimálně normě 60245 IEC 57 se zkratkou H05RN-F.

Elektrická odpojovací zařízení musí mít vzdálenost kontaktů nejméně 3 mm.

Pro elektrické jištění se používá inertní ochrana s charakteristikou C. U třífázového připojení k sítí musí mít jističe třípolové spínání.

Stanoví-li tak předpisy pro místo montáže, používají se pro ochranu osob jističe chybného proudu typu B citlivé pro univerzální proud.

Pro vedení eBUS se nesmí používat vedení se zkroucenými páry vodičů.

7.4 Elektrické odpojovací zařízení


Elektrické odpojovací zařízení je v tomto návodu označeno také jako odpojovač. Jako odpojovač se obvykle používá pojistka, příp. elektrický jistič, který je namontovaný ve skřínce s elektroměrem/pojistikami pro budovu.

7.5 Instalace komponent pro funkci HDO

U funkce HDO je výroba tepla tepelným čerpadlem dodavatelem elektrické energie občas vypnuta. Vypnutí může proběhnout dvěma způsoby:

1. Signál pro vypnutí je přiveden na přípojku S21 vnitřní jednotky.
 2. Signál vypnutí je přiveden na chránič instalovaný základním ve skřínce s elektroměrem/pojistikami.
- ▶ Je-li k dispozici funkce HDO, instalujte a připojte dodatečné komponenty ve skříni elektroměru / pojistné skříni budovy.
 - ▶ Postupujte přitom podle schématu zapojení v příloze návodu k instalaci vnitřní jednotky.


7.6 Demontáž krytu elektrických přípojek



1. Dbejte na to, aby kryt obsahoval bezpečnostní těsnění, které musí být účinné při netěsnosti v okruhu chladiva.
2. Demontujte kryt, jak je znázorněno na obrázku, bez poškození okrajového těsnění.

7.7 Úprava elektrického vedení

1. Podle potřeby elektrické vedení zkráťte.



2. Odstraňte obal elektrického vedení, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili izolaci jednotlivých vodičů.
3. Abi nedocházelo ke zkratům při uvolnění jednotlivých vodičů, opatřete odizolované konce vodičů koncovými objímkami.


7.8 Realizace napájení, 1~/230V

- Zjistěte druh připojení:

| Případ | Druh připojení |
|--|---------------------|
| HDO není k dispozici | jednoduché napájení |
| HDO je k dispozici, vypnutí přes připojku S21 | |
| HDO je k dispozici, vypnutí přes odělovací ochranu | dvojitě napájení |

7.8.1 1~/230V, jednoduché napájení


1. V souladu s předpisy pro místo montáže instalujte pro výrobek jeden jistič chybného proudu.



2. Pro výrobek instalujte v budově odpojovač, jak je znázorněno na obrázku.
3. Použijte třípolový síťový připojovací kabel. Vedeťe je od budovy průchodem ve stěně k výrobku.
4. Síťový připojovací kabel připojte ve spínací skřínce k připojce X200.
5. Upevněte síťový připojovací kabel svorkou pro odlehčení tahu.

7.8.2 1~/230V, dvojitě napájení

1. V souladu s předpisy pro místo montáže instalujte pro výrobek dva jističe chybného proudu.



2. Pro výrobek instalujte v budově chránič, jak je znázorněno na obrázku.
3. Pro výrobek instalujte v budově dva odpojovače, jak je znázorněno na obrázku.
4. Použijte dva třivodičové síťové připojovací kably. Vedeťe je od budovy průchodem ve stěně k výrobku.
5. Síťový připojovací kabel (od elektroměru tepelného čerpadla) připojte ve spínací skřínce k připojce X200.
6. Odstraňte dvoupólový můstek na připojce X210.
7. Síťový připojovací kabel (od domovního elektroměru) připojte k připojce X211.
8. Upevněte síťové připojovací kably svorkami pro odlehčení tahu.


7.9 Realizace napájení, 3~/400V

► Zjistěte druh připojení:

| Případ | Druh připojení |
|---|---------------------|
| HDO není k dispozici | jednoduché napájení |
| HDO je k dispozici, vypnutí přes připojku S21 | |
| HDO je k dispozici, vypnutí přes oddelovací ochranu | dvojité napájení |

7.9.1 3~/400V, jednoduché napájení


- V souladu s předpisy pro místo montáže instalujte pro výrobek jeden jistič chybného proudu.



- Pro výrobek instalujte v budově odpojovač, jak je znázorněno na obrázku.
- Použijte pětipolový síťový připojovací kabel. Veďte je od budovy průchodkou ve stěně k výrobku.
- Síťový připojovací kabel připojte ve spínací skřínce k připojce X200.
- Upevněte síťový připojovací kabel svorkou pro odlehčení tahu.

7.9.2 3~/400V, dvojité napájení

- V souladu s předpisy pro místo montáže instalujte pro výrobek dva jističe chybného proudu.




- Pro výrobek instalujte v budově chránič, jak je znázorněno na obrázku.
- Pro výrobek instalujte dva odpojovače, jak je znázorněno na obrázku.
- Použijte pětipolový síťový připojovací kabel (od elektroměru tepelného čerpadla) a třípolový síťový připojovací kabel (od domovního elektroměru). Veďte je od budovy průchodkou ve stěně k výrobku.

- Pětipolový síťový připojovací kabel připojte ve spínací skřínce k připojce X200.
- Odstraňte dvoupolový můstek na připojce X210.
- Třípolový síťový připojovací kabel připojte k připojce X211.
- Upevněte síťové připojovací kably svorkami pro odlehčení tahu.

7.10 Připojení vedení eBUS


- Použijte dvoupolové vedení eBUS s průřezem vodiče minimálně 0,75 mm². Veďte je od budovy průchodkou ve stěně k výrobku.



- Vedení eBUS připojte k připojce X206, BUS.
- Vedení eBUS upevněte svorkou pro odlehčení tahu.

7.11 Připojení bezpečnostního termostatu

- Použijte dvoupolový kabel s průřezem minimálně 0,75 mm². Veďte je od budovy průchodkou ve stěně k výrobku.



- Odstraňte můstek na připojce X206, S20. Zde vedení připojte.
- Upevněte vedení svorkou pro odlehčení tahu.

7.12 Připojení příslušenství

- Dodržujte schéma zapojení v příloze.

7.13 Montáž krytu elektrických přípojek

- Dbejte na to, aby kryt obsahoval bezpečnostní těsnění, které musí být účinné při netěsnosti v okruhu chladiva.
- Upevněte kryt zasunutím do aretace na dolním okraji.
- Upevněte kryt dvěma šrouby na horním okraji.

8 Uvedení do provozu

8.1 Kontrola před zapnutím

- Zkontrolujte, zda jsou správně provedeny všechny hydraulické přípojky.
- Zkontrolujte, zda jsou správně provedeny všechny elektrické přípojky.
- Zkontrolujte podle druhu připojení, zda je instalován jeden nebo dva odpojovače.
- Je-li tato skutečnost předepsána pro místo instalace, zkontrolujte, zda je instalován jistič chybného proudu.
- Přečtěte si návod k obsluze.
- Zajistěte, aby od montáže do zapnutí výrobku uběhlo minimálně 30 minut.
- Zajistěte, aby byl namontován kryt elektrických přípojek.

8.2 Zapnutí výrobku

- Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.

8.3 Kontrola a úprava topné/plnicí a doplňovací vody



Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku nekvalitní topné vody

- Zajistěte dostatečnou kvalitu topné vody.

- Než systém začnete napouštět nebo dopouštět, zkontrolujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

- Odeberte trochu vody z topného okruhu.
- Zkontrolujte vzhled topné vody.
- Zjistěte-li sedimentující látky, musíte systém vyčistit.
- Magnetickou tyčí zkontrolujte, zda je přítomen magnetit (oxid železitý).
- Zjistěte-li magnetit, systém vyčistěte a provedte vhodná opatření pro ochranu proti korozi. Nebo namontujte magnetitový odlučovač.
- Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody při 25 °C.
- U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vyčistěte systém a upravte topnou vodu.
- Zajistěte, aby se do topné vody nedostal kyslík.

Kontrola plnicí a doplňovací vody

- Než systém napustíte, změřte tvrdost plnicí a doplňovací vody.

Úprava plnicí a doplňovací vody

- Při úpravě vody dodržujte platné předpisy a technické normy.

Nestanoví-li předpisy a technické normy vyšší požadavky, platí tyto požadavky:

Topnou vodu musíte upravovat,

- překračuje-li celkové množství plnicí a doplňovací vody během doby používání systému trojnásobek jmenovitého objemu topného systému nebo
- nejsou-li splněny mezní hodnoty uvedené v následující tabulce nebo
- je-li hodnota pH topné vody nižší než 8,2 nebo vyšší než 10,0.

Platnost: Česko NEBO Litva NEBO Slovensko

| Celkový topný výkon | Tvrdoš vody při specifickém objemu systému ¹⁾ | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|
| | ≤ 20 l/kW | | > 20 l/kW ≤ 40 l/kW | | > 40 l/kW | |
| kW | °dH | mol/m³ | °dH | mol/m³ | °dH | mol/m³ |
| < 50 | ≤ 16,8 ²⁾ | ≤ 3 ²⁾ | ≤ 8,4 ³⁾ | ≤ 1,5 ³⁾ | < 0,3 | < 0,05 |
| > 50 až ≤ 200 | ≤ 11,2 | ≤ 2 | ≤ 5,6 | ≤ 1,0 | < 0,3 | < 0,05 |
| > 200 až ≤ 600 | ≤ 8,4 | ≤ 1,5 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,05 |
| > 600 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,05 |

1) Litr jmenovitého objemu/topný výkon; u systémů s více TČ je třeba dosadit nejmenší samostatný topný výkon.

2) Žádná omezení

3) ≤ 3 (16,8)

Platnost: Česko NEBO Litva NEBO Slovensko

Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku obohacení topné vody nevhodnými přísadami!

Nevhodné případy mohou způsobit změny na součástech, zvuky při topném režimu a případně další následné škody.

- Nepoužívejte žádné nevhodné prostředky proti zamrznutí a korozi, biocidy a těsnicí prostředky.

Při řádném používání následujících případů nebyly u našich výrobků dosud zjištěny žádné nesrovnanosti.

- Při používání případů bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Za slučitelnost jakékoli případu s topným systémem a její účinnost nepřebíráme žádnou záruku.

Čisticí případy (následné propláchnutí nezbytné)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Trvalé systémové případy

- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Trvalé systémové případy pro ochranu proti zamrznutí

- Fernox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500

- Použijete-li výše uvedené případy, informujte provozovatele o nutných opatřeních.
- Informujte provozovatele o potřebných postupech pro ochranu proti zamrznutí.

8.4 Napouštění a odvzdušnění topného okruhu

- Chcete-li zajistit ochranu před mrazem, neplňte celý topný okruh nemrznoucím prostředkem, nýbrž vytvořte systémové oddělení.

Platnost: Přímé napojení


- Naplňte výrobek přes vratné potrubí topnou vodou. Pomalu zvyšujte plnicí tlak, dokud nebude dosaženo požadovaného provozního tlaku.
 - Provozní tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2,0 bar)
- Na regulátoru vnitřní jednotky aktivujte odvzdušňovací program. Rychloodvzdušňovač ve venkovní jednotce je přitom otevřený a po odvzdušnění nesmí být uzavřen.
- Během odvzdušňování kontrolujte tlak v systému. Jakmile tlak poklesne, doplňujte topnou vodu, dokud nebude znova dosaženo požadovaného provozního tlaku.

Platnost: Systémové oddělení

- Naplňte výrobek a primární topný okruh přes vratné potrubí směsí nemrznoucí kapaliny a vody (44 obj. % propylenglykolu a 56 obj. % vody). Pomalu zvyšujte plnicí tlak, dokud nebude dosaženo požadovaného provozního tlaku.
 - Provozní tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2,0 bar)
- Na regulátoru vnitřní jednotky aktivujte odvzdušňovací program. Rychloodvzdušňovač ve venkovní jednotce je přitom otevřený a po odvzdušnění nesmí být uzavřen.
- Během odvzdušňování kontrolujte tlak v systému. Jakmile tlak poklesne, doplňujte směs nemrznoucí kapaliny a vody, dokud nebude znova dosaženo požadovaného provozního tlaku.
- Naplňte sekundární topný okruh topnou vodou. Pomalu zvyšujte plnicí tlak, dokud nebude dosaženo požadovaného provozního tlaku.
 - Provozní tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2,0 bar)
- Na regulátoru vnitřní jednotky aktivujte čerpadlo topení.
- Během odvzdušňování kontrolujte tlak v systému. Jakmile tlak poklesne, doplňujte topnou vodu, dokud nebude znova dosaženo požadovaného provozního tlaku.

8.5 Dostupný zbytkový tlak

Následující charakteristika platí pro topný okruh venkovní jednotky a vztahuje se na teplotu topné vody 20 °C.



9 Předání provozovateli

9.1 Informování provozovatele

- Seznamte provozovatele s provozem. Informujte jej, zda je instalováno systémové oddělení a jak je zajištěna ochrana proti mrazu.
- Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní pokyny.
- Upozorněte provozovatele na zvláštní nebezpečí a pravidla chování, která jsou spojena s chladivem R290.
- Informujte provozovatele o nutnosti pravidelné údržby.

10 Odstranění poruch

10.1 Chybová hlášení

V případě poruchy se na displeji regulátoru vnitřní jednotky zobrazí poruchový kód.

- Použijte tabulkou Hlášení o poruše (→ Návod k instalaci vnitřní jednotky, Příloha).

10.2 Jiné poruchy

- Použijte tabulkou Odstranění poruch (→ Návod k instalaci vnitřní jednotky, Příloha).

11 Inspekce a údržba

11.1 Příprava k prohlídce a údržbě

- Práce provádějte pouze v případě, že jste odborníci se znalostmi speciálních vlastností a rizik chladicího média R290.



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem v případě netěsnosti chladicího okruhu!

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- ▶ Pracujete-li na otevřeném výrobku, pak se před zahájením prací přesvědčte o těsnosti detektorem úniku plynu.
- ▶ V případě netěsnosti: Zavřete skříň výrobku, upozorněte provozovatele a informujte servis.
- ▶ Výrobek udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Zejména otevřených plamenů, horkých povrchů o teplotě vyšší než 370 °C, elektrických zařízení představujících zápalný zdroj a statických výbojů.
- ▶ V okolí výrobku zajistěte dostatečné větrání.
- ▶ Zahrazením zajistěte, aby do ochranné zóny nevstupovaly neoprávněné osoby.

- ▶ Před prováděním prohlídky a údržby nebo instalováním náhradních dílů provedte základní bezpečnostní opatření.
- ▶ U prací na ploché střeše dodržujte pravidla bezpečnosti práce. (→ Kapitola 5.9)
- ▶ Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
- ▶ Odpojte výrobek od napájení, avšak zajistěte, aby byl výrobek nadále uzemněn.
- ▶ Pracujete-li na výrobku, chráňte všechny elektrické komponenty před stříkající vodou.

11.2 Dodržujte pracovní plán a intervaly

- ▶ Dodržujte uvedené intervaly. Proveďte všechny uvedené práce (→ příloha D).

11.3 Nákup náhradních dílů

Originální díly zařízení byly certifikovány v souladu s ověřením shody CE. Informace o dostupných originálních náhradních dílech Vaillant získáte na adrese uvedené na zadní straně.

- ▶ Potřebujete-li při údržbě nebo opravě náhradní díly, používejte výhradně originální náhradní díly Vaillant.

11.4 Provádění údržby

11.4.1 Kontrola ochranného prostoru

- ▶ Zkontrolujte, zda je v těsné blízkosti výrobku dodržován definovaný ochranný prostor. (→ Kapitola 4.1)
- ▶ Zkontrolujte, zda nebyly provedeny žádné dodatečné stavební změny nebo instalace, které by porušily ochranný prostor.


11.4.2 Čištění výrobku

- ▶ Výrobek čistěte pouze v případě, že jsou namontovány všechny díly opláštění a kryty.
- ▶ Nečistěte výrobek vysokotlakým čističem nebo vodním proudem.
- ▶ Výrobek čistěte houbou a teplou vodou s čisticím prostředkem.
- ▶ Nepoužívejte abraziva. Nepoužívejte rozpouštědla. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chloru nebo čpavku.

11.4.3 Demontáž dílů opláštění

1. Před odstraněním dílů opláštění pomocí detektoru úniku plynu zkontrolujte, zda neuniká chladivo.
2. Demontujte díly opláštění, pokud je to nutné pro následující údržbářské práce. Viz (→ Kapitola 5.11.1) až (→ Kapitola 5.11.6).

11.4.4 Kontrola rychloodvzdušnovače a pojistného ventilu




1. Odstraňte čepičku na rychloodvzdušnovači (1).
2. Zkontrolujte, zda je rychloodvzdušovač otevřený.
3. Zkontrolujte případné netěsnosti na rychloodvzdušnovači. Případně rychloodvzdušovač vyměňte.
4. Upevněte čepičku na rychloodvzdušnovači.
5. Zkontrolujte funkci pojistného ventilu (2).

11.4.5 Kontrola výparníku, ventilátoru a odtoku kondenzátu

1. Mezeru mezi lamelami vyčistěte měkkým kartáčem. Vyhnete se přitom prohnutí lamel.
2. Odstraňte nečistoty a usazeniny.
3. Případně ohnuté lamely vyrovnejte hřebenem na lamely.
4. Otočte ventilátor rukou.
5. Zkontrolujte volný běh ventilátoru.
6. Odstraňte nečistoty, které se hromadí v nádobě na kondenzát nebo v potrubí k odvodu kondenzátu.
7. Zkontrolujte volný odtok vody. Do nádoby na kondenzát přitom nalijte asi 1 litr vody.
8. Zajistěte, aby byl topný kabel zaveden do odtoku kondenzátu.

11.4.6 Kontrola chladicího okruhu



1. Zkontrolujte, zda jsou součásti a potrubí bez znečištění a koroze.
2. Zkontrolujte utažení krytek (1) a (2) servisních připojek.

11.4.7 Kontrola těsnosti chladicího okruhu

1. Zkontrolujte, zda jsou komponenty v chladicím okruhu a vedení chladiva bez poškození, koroze a netěsností oleje.
2. Zkontrolujte těsnost chladicího okruhu detektorem úniku plynů. Zkontrolujte přitom všechny komponenty a potrubí.
3. Výsledek zkoušky těsnosti zaznamenejte v knize daného zařízení.

11.4.8 Kontrola elektrických připojek a vedení

1. Na připojovací skřínce zkontrolujte, zda není těsnění poškozené.
2. V připojovací skřínce zkontrolujte pevnost všech elektrických vedení v zástrčkách nebo svorkách.
3. V připojovací skřínce zkontrolujte uzemnění.
4. Zkontrolujte, zda není síťový připojovací kabel poškozený. Je-li nutná výměna, zajistěte, aby byla provedena.

dena firmou Vaillant nebo zákaznickou službou či podobně kvalifikovanou osobou, aby nevzniklo ohrožení.

5. V zařízení zkontrolujte pevnost všech elektrických vedení v zástrčkách nebo svorkách.
6. Zkontrolujte v zařízení, zda nejsou elektrická vedení poškozená.

11.4.9 Kontrola opotřebení malých tlumicích patek

1. Zkontrolujte, zda nejsou gumové patky výrazně stlačené.
2. Zkontrolujte, zda tlumicí patky neobsahují výrazné trhliny.
3. Zkontrolujte, zda se na šroubení tlumicích patek nevykypuje výrazná koroze.
4. Příp. zajistěte a namontujte nové tlumicí patky.

11.5 Ukončení prohlídky a údržby

- Namontujte díly opláštění.
- Zapněte napájení a výrobek.
- Uveďte výrobek do provozu.
- Proveďte provozní zkoušku a bezpečnostní zkoušku.

12 Opravy a servis

12.1 Příprava opravy a údržby okruhu chladiva

Práce proveděte pouze tehdy, máte-li specifické odborné znalosti chladicí techniky a jste odborníky v manipulaci s chladícím médiem R290.



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem v případě netěsnosti chladicího okruhu!

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- Pracujete-li na otevřeném výrobku, pak se před zahájením prací přesvědčte o těsnosti detektorem úniku plynů.
- V případě netěsnosti: Zavřete skřín výrobku, upozorněte provozovatele a informujte servis.
- Výrobek udržuje mimo dosah zápalných zdrojů. Zejména otevřených plamenů, horkých povrchů o teplotě vyšší než 370 °C, elektrických zařízení představujících zápalný zdroj a statických výbojů.
- V okolí výrobku zajistěte dostatečné větrání.
- Zahrazením zajistěte, aby do ochranné zóny nevstupovaly neoprávněné osoby.

- Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
- Odpojte výrobek od napájení, avšak zajistěte, aby byl výrobek nadále uzemněn.

- ▶ Vymezte pracoviště a osaděte výstražné cedule.
- ▶ Noste osobní ochrannou výstroj a vezte s sebou hasicí přístroj.
- ▶ Používejte jen bezpečné přístroje a nástroje schválené pro chladicí médium R290.
- ▶ Sledujte atmosféru na pracovišti vhodným, u země umísťeným detektorem plynů.
- ▶ Odstraňte veškeré zápalné zdroje, např. jiskřící nástroje. Provedte ochranná opatření proti statickým výbojům.
- ▶ Demontujte víko obložení, přední obložení a pravé boční obložení.

12.2 Odstranění chladiva z výrobku



Nebezpečí!

Ohrožení života v důsledku požáru nebo výbuchu při odstranění chladiva!

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. Chladicí médium může smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- ▶ Práce proveďte pouze tehdy, máte-li odborné znalosti o manipulaci s chladicím médiem R290.
- ▶ Noste osobní ochrannou výstroj a vezte s sebou hasicí přístroj.
- ▶ Používejte jen zařízení a nástroje schválené pro chladicí médium R290, které jsou v bezvadném stavu.
- ▶ Zajistěte, aby se nedostal vzduch do chladicího okruhu, do nástrojů nebo zařízení, jimiž chladicí médium prochází, nebo do láhve s chladicím médiem.
- ▶ Upozorňujeme, že chladivo R290 se nikdy nesmí vypouštět do kanalizace.
- ▶ Nečerpejte chladivo do venkovní jednotky pomocí kompresoru (žádný pump-down).



Pozor!

Riziko věcných škod při odstranění chladiva!

Při odstranění chladiva může dojít k věcným škodám při zamrznutí.

- ▶ Není-li k dispozici systémové oddělení, odstraňte z kondenzátoru (výměník tepla) topnou vodu, než začnete z výrobku odstraňovat chladivo.

1. Opatřete si nástroje a zařízení potřebné pro odstranění chladicího média:
 - Odsávací stanice
 - Vakuová pumpa
 - Recyklační láhev pro chladivo
 - Manometrická souprava
2. Používejte jen zařízení a nástroje schválené pro chladicí médium R290.
3. Používejte pouze recyklační lahve, které jsou schváleny pro chladivo R290, jsou řádně označeny a vybaveny redukčním a uzavíracím ventilem.

4. Použijte jen hadice, spojky a ventily, které dobře těsní a jsou v bezvadném stavu. Zkontrolujte těsnost vhodným detektorem úniku plynů.
5. Vyprázdněte recyklační láhev.
6. Odsajte chladivo. Dodržujte maximální objem náplně recyklační láhve a sledujte objem náplně kalibrovanou váhou.
7. Zajistěte, aby se nedostal vzduch do chladicího okruhu, do nástrojů či zařízení, jimiž chladicí médium prochází, nebo do recyklační láhve.
8. Připojte manometrickou soupravu jak na vysokotlakou, tak na nízkotlakou stranu chladicího okruhu a zajistěte, aby expanzní ventil byl otevřený, aby se tak zajistilo kompletní vyprázdnění chladicího okruhu.

12.3 Demontáž komponenty chladicího okruhu

- ▶ Propláchněte chladicí okruh dusíkem.
- ▶ Vyprázdněte chladicí okruh.
- ▶ Opakujte proplachování dusíkem a vyprázdnění, až se v chladicím okruhu nenachází žádné chladivo.
- ▶ Má-li být demontován kompresor, ve kterém se nachází kompresorový olej, vyprázdněte systém s dostatečným podtlakem tak dlouho, aby se v kompresorovém oleji nenacházelo žádné hořlavé chladivo.
- ▶ Vytvořte atmosférický tlak.
- ▶ Pro otevření chladicího okruhu použijte řezač trubek. Nepoužívejte letovací přístroj a žádné nástroje vytvářející jiskry nebo třísky.
- ▶ Demontujte komponentu.
- ▶ Mějte na paměti, že demontované součásti mohou vzhledem k odplyňování z kompresorového oleje obsaženého v součástech po delší dobu uvolňovat chladicí médium. To platí zejména pro kompresor. Tyto součásti skladujte a přepravujte na dobře větraných místech.

12.4 Montáž komponenty chladicího okruhu

- ▶ Namontujte odborně komponentu. K tomu používejte pouze vhodné metody pájení.
- ▶ Proveďte tlakovou zkoušku okruhu chladiva s dusíkem.

12.5 Plnění výrobku chladivem



Nebezpečí!

Ohrožení života v důsledku požáru nebo výbuchu při plnění chladiva!

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R290. Chladicí médium může smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- ▶ Práce proveďte pouze tehdy, máte-li odborné znalosti o manipulaci s chladicím médiem R290.
- ▶ Noste osobní ochrannou výstroj a vezte s sebou hasicí přístroj.
- ▶ Používejte jen zařízení a nástroje schválené pro chladicí médium R290, které jsou v bezvadném stavu.
- ▶ Zajistěte, aby se nedostal vzduch do chladicího okruhu, do nástrojů nebo zařízení, jimiž chladicí médium prochází, nebo do láhve s chladicím médiem.



Pozor!

Riziko věcných škod při použití špatného nebo znečištěného chladiva!

Při plnění se špatným nebo znečištěným chladivem může dojít k poškození výrobku.

- ▶ Používejte pouze nepoužité chladivo R290, které je specifikováno, a vykazuje čistotu minimálně 99,5 %.

1. Opatřete si nástroje a zařízení potřebné pro plnění chladicího média:
 - Vakuová pumpa
 - Láhev s chladicím médiem
 - Váhy
2. Používejte jen zařízení a nástroje schválené pro chladicí médium R290. Používejte jen příslušně označené láhve s chladicím médiem.
3. Použijte jen hadice, spojky a ventily, které dobře těsní a jsou v bezvadném stavu. Zkontrolujte těsnost vhodným detektorem úniku plynů.
4. Používejte pouze hadice, které jsou co nejkratší, aby množství chladiva v nich bylo minimální.
5. Propláchněte chladicí okruh dusíkem.
6. Vyprázdněte chladicí okruh.
7. Napříte chladicí okruh chladivem R290. Požadované plnicí množství je uvedeno na typovém štítku výrobku. Dbejte zejména na to, aby nebyl chladicí okruh přeplněný.
8. Zkontrolujte těsnost chladicího okruhu detektorem úniku plynů. Zkontrolujte přitom všechny komponenty a potrubí.

12.6 Ukončení opravy a údržby

- ▶ Namontujte díly opláštění.
- ▶ Zapněte napájení a výrobek.
- ▶ Uvedte výrobek do provozu. Aktivujte krátkodobě topný režim.
- ▶ Pomocí detektoru úniku plynů zkонтrolujte těsnost výrobku.

13 Odstavení z provozu

13.1 Dočasně odstavení výrobku z provozu

1. Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
2. Odpojte výrobek od napájení.
3. Hrozí-li nebezpečí poškození mrazem, vypustěte z výrobku topnou vodu.

13.2 Definitivní odstavení výrobku z provozu



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem při transportu zařízení a odsávání chladicího média!

Výrobek obsahuje hořlavé chladivo R290. Při přepravě zařízení bez původního obalu může dojít k poškození chladicího okruhu a uvolnění chladiva. Chladicí médium může smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- ▶ Před přepravou se ujistěte, že chladivo je z produktu rádně odstraněno.

1. Vypněte v budově všechny odpojovače, které jsou spojené s výrobkem.
2. Odpojte výrobek od napájení, avšak zajistěte, aby byl výrobek nadále uzemněn.
3. Vypusťte topnou vodu z výrobku.
4. Demontujte víko obložení, přední obložení a pravé boční obložení.
5. Odstraňte chladivo z výrobku. (→ Kapitola 12.2)
6. Mějte na paměti, že i po úplném vyprázdnění chladicího okruhu nadále uniká z kompresorového oleje chladicí médium odplovňováním.
7. Namontujte pravé boční obložení, přední obložení a víko obložení.
8. Označte výrobek nálepou, která je dobře viditelná zvenčí. Na nálepce poznamenejte, že byl výrobek odstaven z provozu a že bylo chladicí médium odebráno. Nálepku podepište a uveděte datum.
9. Odebrané chladicí médium nechte předpisově recyklovat. Zajistěte vyčištění a kontrolu chladiva před jeho novým použitím.
10. Nechte výrobek a jeho komponenty v souladu s předpisy zlikvidovat nebo recyklovat.

14 Recyklace a likvidace

14.1 Likvidace obalu

- ▶ Obal odborně zlikvidujte.
- ▶ Dodržujte všechny příslušné předpisy.

14.2 Likvidace chladiva



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem při dopravě chladicího média!

Dojde-li k uvolnění chladiva R290 při dopravě, může se při smísení se vzduchem vytvořit hořlavá atmosféra. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu.

- ▶ Zajistěte odbornou dopravu chladiva.

- ▶ Zajistěte, aby likvidaci chladiva prováděl kvalifikovaný odborník.


15 Servis

15.1 Servis

Kontaktní údaje našeho zákaznického servisu najdete v Country specifics.


Příloha

A Funkční schéma



| | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Teplotní senzor na vstupu vzduchu | 16 | Teplotní snímač na vstupu do topení |
| 2 | Filtr | 17 | Čerpadlo topení |
| 3 | Elektronický expanzní ventil | 18 | Přípojka pro vratné potrubí topení |
| 4 | Tlakový senzor | 19 | Přípojka pro vstup do topení |
| 5 | Přípojka pro údržbu v nízkotlaké oblasti | 20 | Snímač průtoku |
| 6 | Teplotní senzor před kompresorem | 21 | Teplotní snímač na vratném toku topení |
| 7 | Čtyřcestný přepínač ventil | 22 | Kondenzátor |
| 8 | Teplotní senzor na kompresoru | 23 | Teplotní senzor za kondenzátorem |
| 9 | Přípojka pro údržbu, vysokotlaká oblast | 24 | Teplotní senzor za kompresorem |
| 10 | Tlakový senzor | 25 | Kompresor |
| 11 | Snímač tlaku | 26 | Jímka chladiva |
| 12 | Rychloodvzdušňovač | 27 | Filtr/dehydrátor |
| 13 | Separátor | 28 | Teplotní senzor na výparníku |
| 14 | Pojistný ventil | 29 | Výparník |
| 15 | Tlakový snímač v topném okruhu | 30 | Ventilátor |


B Bezpečnostní zařízení



| | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Čerpadlo topení | 15 | Teplotní senzor před kompresorem |
| 2 | Teplotní snímač na vstupu do topení | 16 | Připojka pro údržbu v nízkotlaké oblasti |
| 3 | Tlakový snímač v topném okruhu | 17 | Tlakový snímač v nízkotlaké oblasti |
| 4 | Pojistný ventil | 18 | Jímka chladiva |
| 5 | Rychloodvzdušnovač | 19 | Ventilátor |
| 6 | Separátor | 20 | Výparník |
| 7 | Kondenzátor | 21 | Teplotní senzor na vstupu vzduchu |
| 8 | Čtyřcestný přepínací ventil | 22 | Teplotní senzor na výparníku |
| 9 | Připojka pro údržbu, vysokotlaká oblast | 23 | Filtr |
| 10 | Teplotní senzor za kompresorem | 24 | Elektronický expanzní ventil |
| 11 | Tlakový senzor ve vysokotlaké oblasti | 25 | Filtr/dehydrátor |
| 12 | Manostat ve vysokotlaké oblasti | 26 | Teplotní senzor za kondenzátorem |
| 13 | Kompresor | 27 | Teplotní senzor vstupu z topení |
| 14 | Teplotní čidlo na kompresoru | 28 | Snímač průtoku |


C Schéma zapojení

C.1 Schéma zapojení, napájení, 1~/230V




| | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Deska plošných spojů INSTALLER BOARD | 8 | Spojení s deskou plošných spojů HMU |
| 2 | Přípojka napájení | 9 | Spojení s deskou plošných spojů HMU |
| 3 | Můstek, podle druhu připojení (HDO) | 10 | Napájení ventilátoru 2 |
| 4 | Vstup pro maximální termostat | 11 | Napájení ventilátoru 1 |
| 5 | Vstup S21, nepoužívá se | 12 | Kompresor |
| 6 | Připojení vedení eBUS | 13 | Konstrukční skupina INVERTER |
| 7 | Rozsah bezpečnostního nízkého napětí (SELV) | | |

C.2 Schéma zapojení, napájení, 3~/400V



| | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Deska plošných spojů INSTALLER BOARD | 8 | Spojení s deskou plošných spojů HMU |
| 2 | Připojka napájení | 9 | Spojení s deskou plošných spojů HMU |
| 3 | Můstek, podle druhu připojení (HDO) | 10 | Napájení ventilátoru 2 |
| 4 | Vstup pro maximální termostat | 11 | Napájení ventilátoru 1 |
| 5 | Vstup S21, nepoužívá se | 12 | Tlumivky |
| 6 | Připojení vedení eBUS | 13 | Kompresor |
| 7 | Rozsah bezpečnostního nízkého napětí (SELV) | 14 | Konstrukční skupina INVERTER |

C.3 Schéma zapojení, snímače a akční členy



| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Deska plošných spojů HMU | 10 | Tlakový snímač v nízkotlaké oblasti |
| 2 | Aktivace pro ventilátor 2 | 11 | Tlakový snímač v topném okruhu |
| 3 | Snímač průtoku | 12 | Teplotní snímač na vstupu do topení |
| 4 | Spojení s deskou plošných spojů INSTALLER BOARD | 13 | Teplotní snímač na vratném toku topení |
| 5 | Napájení čerpadla topení | 14 | Teplotní senzor na vstupu vzduchu |
| 6 | Vytápění vany klikové skříně | 15 | Aktivace pro ventilátor 1 |
| 7 | Čtyřcestný přepínač ventil | 16 | Aktivace čerpadla topení |
| 8 | Topení nádoby na kondenzát | 17 | Teplotní senzor za kompresorem |
| 9 | Spojení s deskou plošných spojů INSTALLER BOARD | 18 | Teplotní senzor před kompresorem |
| | | 19 | Snímač tlaku |

| | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| 20 | Teplotní čidlo | 24 | Teplotní senzor za kondenzátorem |
| 21 | Tlakový senzor ve vysokotlaké oblasti | 25 | Aktivace pro konstrukční skupinu INVERTER |
| 22 | Elektronický expanzní ventil | 26 | Pozice pro kódovací odpor pro chladicí provoz |
| 23 | Teplotní senzor na výparníku | 27 | Rozsah bezpečnostního nízkého napětí (SELV) |

D Kontrola a údržba

| # | Údržbářské práce | Interval | |
|---|---|-------------------|----|
| 1 | Kontrola ochranného prostoru | Ročně | 34 |
| 2 | Čištění výrobku | Ročně | 34 |
| 3 | Kontrola rychloodvzdušnovače a pojistného ventilu | Ročně | 34 |
| 4 | Kontrola výparníku, ventilátoru a odtoku kondenzátu | Ročně | 35 |
| 5 | Kontrola chladicího okruhu | Ročně | 35 |
| 6 | Kontrola těsnosti chladicího okruhu | Ročně | 35 |
| 7 | Kontrola elektrických připojek a vedení | Ročně | 35 |
| 8 | Kontrola opotřebení malých tlumicích patek | Ročně po 3 letech | 35 |

E Technické údaje



Pokyn

Následující výkonové údaje platí pouze pro nové výrobky s čistými výměníky tepla.

Výkonové údaje se rovněž vztahují na redukci hlučnosti.

Data podle EN 14825 se zjišťují speciálním kontrolním postupem. Příslušné informace získáte od výrobce výrobku s uvedením „Kontrolní postup EN 14825“.

Technické údaje – všeobecně

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Výška | 1 565 mm | 1 565 mm | 1 565 mm | 1 565 mm |
| Hloubka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hmotnost, s balením | 223 kg | 239 kg | 223 kg | 239 kg |
| Hmotnost, provozní pohotovost | 194 kg | 210 kg | 194 kg | 210 kg |
| Hmotnost výrobku připraveného k provozu, levá/pravá strana | 65 kg / 129 kg | 70 kg / 140 kg | 65 kg / 129 kg | 70 kg / 140 kg |
| Připojení, topný okruh | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| Dimenzované napětí | 230 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 1~/N/PE | 400 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 3~/N/PE | 230 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 1~/N/PE | 400 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 3~/N/PE |
| Dimenzovaný výkon, maximální | 5,40 kW | 8,00 kW | 5,40 kW | 8,00 kW |
| Dimenzovaný výkon | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Dimenzovaný proud, maximální | 23,3 A | 15,0 A | 23,3 A | 15,0 A |
| Náběhový proud | 23,3 A | 15,0 A | 23,3 A | 15,0 A |
| Krytí | IP 15 B | IP 15 B | IP 15 B | IP 15 B |
| Typ jištění | Charakteristika C, inertní, jednopólové spínání | Charakteristika C, inertní, třípólové spínání | Charakteristika C, inertní, jednopólové spínání | Charakteristika C, inertní, třípólové spínání |
| Kategorie přepětí | II | II | II | II |
| Ventilátor, příkon | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Ventilátor, počet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilátor, otáčky, maximální | 680 ot/mín | 680 ot/mín | 680 ot/mín | 680 ot/mín |
| Ventilátor, proudění vzduchu, maximální | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h |
| Čerpadlo topení, příkon | 3 ... 87 W | 3 ... 87 W | 3 ... 87 W | 3 ... 87 W |

Technické údaje – topný okruh

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teplo topné vody, minimální/maximální | 20 ... 75 °C |
| Jednoduchá délka vedení topné vody, maximální, mezi venkovní a vnitřní jednotkou | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Provozní tlak, minimální | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) |
| Provozní tlak, maximální | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) |
| Objemový průtok, minimální | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h |
| Objemový průtok, maximální | 2 065 l/h | 2 065 l/h | 2 065 l/h | 2 065 l/h |
| Množství vody, ve venkovní jednotce | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l |
| Množství vody, v topném okruhu, minimální, rozmrzovací provoz, aktivované/deaktivované předavné topení | 45 l / 150 l |
| Zbytkový tlak, hydraulický | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) |

Technické údaje – okruh chladicího média

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Chladivo, typ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Chladivo, plnicí množství | 1,30 kg | 1,30 kg | 1,30 kg | 1,30 kg |
| Chladivo, Global Warming Potential (GWP) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chladivo, ekvivalent CO₂ | 0,0039 t | 0,0039 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
| Povolený provozní tlak, maximální | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) |
| Typ kompresoru | Spirálový kondenzátor | Spirálový kondenzátor | Spirálový kondenzátor | Spirálový kondenzátor |
| Kompresor, typ oleje | Specifický polyalkylenglykol (PAG) | Specifický polyalkylenglykol (PAG) | Specifický polyalkylenglykol (PAG) | Specifický polyalkylenglykol (PAG) |
| Kompresor, regulace | Elektronická | Elektronická | Elektronická | Elektronická |

Technické údaje – výkon, topný provoz

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Topný výkon, A2/W35 | 5,80 kW | 5,80 kW | 5,90 kW | 5,90 kW |
| Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A2/W35 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Příkon, efektivní, A2/W35 | 1,26 kW | 1,26 kW | 1,28 kW | 1,28 kW |
| Příkon, A2/W35 | 6,20 A | 2,80 A | 6,20 A | 2,90 A |
| Topný výkon, minimální/maximální, A7/W35 | 5,40 ... 12,50 kW | 5,40 ... 12,50 kW | 5,40 ... 14,00 kW | 5,40 ... 14,00 kW |
| Topný výkon, nominální, A7/W35 | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,50 kW | 8,50 kW |
| Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A7/W35 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
| Příkon, efektivní, A7/W35 | 1,53 kW | 1,53 kW | 1,57 kW | 1,57 kW |
| Příkon, A7/W35 | 7,40 A | 3,00 A | 7,60 A | 3,10 A |
| Topný výkon, A7/W45 | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,10 kW |
| Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A7/W45 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Příkon, efektivní, A7/W45 | 1,98 kW | 1,98 kW | 1,98 kW | 1,98 kW |
| Příkon, A7/W45 | 9,40 A | 3,60 A | 9,40 A | 3,60 A |
| Topný výkon, A7/W55 | 9,10 kW | 9,10 kW | 9,10 kW | 9,10 kW |
| Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A7/W55 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Příkon, efektivní, A7/W55 | 2,94 kW | 2,94 kW | 2,94 kW | 2,94 kW |
| Příkon, A7/W55 | 13,50 A | 5,10 A | 13,50 A | 5,10 A |
| Topný výkon, A7/W65 | 11,40 kW | 11,40 kW | 11,40 kW | 11,40 kW |
| Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A7/W65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Příkon, efektivní, A7/W65 | 4,96 kW | 4,96 kW | 4,96 kW | 4,96 kW |

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Příkon, A7/W65 | 22,20 A | 7,90 A | 22,20 A | 7,90 A |
| Topný výkon, A-7/W35 | 9,20 kW | 9,20 kW | 12,20 kW | 12,20 kW |
| Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A-7/W35 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Příkon, efektivní, A-7/W35 | 3,41 kW | 3,41 kW | 4,52 kW | 4,52 kW |
| Příkon, A-7/W35 | 15,40 A | 5,70 A | 20,10 A | 7,30 A |

Technické údaje – výkon, chladicí provoz

Platnost: Výrobek s chladicím provozem

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Chladicí výkon, A35/W18 | 10,90 kW | 10,90 kW | 10,80 kW | 10,80 kW |
| Energetická účinnost, EER, EN 14511, A35/W18 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Příkon, efektivní, A35/W18 | 2,37 kW | 2,37 kW | 2,35 kW | 2,35 kW |
| Příkon, A35/W18 | 10,90 A | 4,20 A | 10,90 A | 4,20 A |
| Chladicí výkon, minimální/maximální, A35/W7 | 4,40 ... 12,10 kW | 4,40 ... 12,10 kW | 4,30 ... 12,00 kW | 4,30 ... 12,00 kW |
| Chladicí výkon, A35/W7 | 7,90 kW | 7,90 kW | 7,80 kW | 7,80 kW |
| Energetická účinnost, EER, EN 14511, A35/W7 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Příkon, efektivní, A35/W7 | 2,26 kW | 2,26 kW | 2,23 kW | 2,23 kW |
| Příkon, A35/W7 | 10,20 A | 4,00 A | 10,20 A | 4,00 A |

Technické údaje – emise hluku, topný provoz

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W35 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W45 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W55 | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W65 | 61 dB(A) | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, redukce hlučnosti 40 % | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, redukce hlučnosti 50 % | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, redukce hlučnosti 60 % | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |

Technické údaje – emise hluku, chladicí provoz

Platnost: Výrobek s chladicím provozem

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W18 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W7 | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |

Rejstřík

| | |
|--|------------|
| B | |
| Bazén | 29 |
| Bezpečnostní termostat..... | 31 |
| Bezpečnostní zařízení..... | 14, 19, 40 |
| Blokování HDO..... | 29 |
| C | |
| Chladicí okruh | 35 |
| Chladivo | 36 |
| Likvidace..... | 37 |
| D | |
| Díl opláštění | 26–27, 34 |
| Druh montáže..... | 24 |
| E | |
| Elektrické odpojovací zařízení..... | 29 |
| Elektřina | 13 |
| H | |
| Hranice použití | 18 |
| I | |
| Instalatér..... | 13 |
| K | |
| Konstrukční skupina a součást..... | 16–17 |
| Kvalifikace | 13 |
| Kvalita síťového napětí..... | 29 |
| M | |
| Minimální množství cirkulační vody | 28 |
| Místo instalace | 24 |
| Mřížka pro odvod vzduchu | 27 |
| Mřížka pro přívod vzduchu | 27 |
| N | |
| Náhradní díly | 34 |
| Napájení | 30–31 |
| Napětí | 13 |
| O | |
| Odvod kondenzátu | 21, 35 |
| Ochranná zóna..... | 19 |
| Označení CE | 18 |
| P | |
| Pojistný ventil | 34 |
| Popis funkce | 15 |
| Použití v souladu s určením | 13 |
| Předpisy | 14 |
| Přeprava | 22 |
| Připojovací konzola | 28 |
| R | |
| Rozměr | 22–23 |
| Rozmrazovací provoz..... | 19 |
| Rozsah dodávky | 22 |
| Rychloodvzdušovač | 34 |
| S | |
| Schéma | 14 |
| Systém tepelného čerpadla..... | 15 |
| T | |
| Těsnost..... | 35 |
| Typový štítek | 17 |
| Ú | |
| Úprava topné vody | 32 |
| V | |
| Ventilátor | 35 |
| Výparník | 35 |
| Výstražná nálepka | 18 |
| Z | |
| Základ..... | 25 |
| Zbytkový tlak | 33 |
| Způsob instalace | 28 |

Eksploatacijos instrukcija

Turinys

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Sauga..... | 49 |
| 1.1 | Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos..... | 49 |
| 1.2 | Naudojimas pagal paskirtį | 49 |
| 1.3 | Bendrosios saugos nuorodos | 49 |
| 2 | Nuorodos dėl dokumentacijos..... | 51 |
| 2.1 | Dokumentai..... | 51 |
| 2.2 | Instrukcijos galiojimas..... | 51 |
| 3 | Gaminio aprašymas | 51 |
| 3.1 | Šilumos siurblių sistema | 51 |
| 3.2 | Gaminio aprašymas..... | 51 |
| 3.3 | Šilumos siurblio veikimo principas | 51 |
| 3.4 | Sistemos skyriklis ir apsauga nuo šalčio | 51 |
| 3.5 | Gaminio sandara | 51 |
| 3.6 | Specifikacijų lentelė ir serijos numeris | 51 |
| 3.7 | Įspėjamasis lipdukas..... | 52 |
| 4 | Apsauginė zona | 52 |
| 4.1 | Apsauginė zona | 52 |
| 4.2 | Kondensato nuotako konstrukcija..... | 53 |
| 5 | Eksploatacija | 54 |
| 5.1 | Gaminio įjungimas | 54 |
| 5.2 | Gaminio valdymas | 54 |
| 5.3 | Apsaugos nuo šalčio užtikrinimas | 54 |
| 5.4 | Gaminio išjungimas | 54 |
| 6 | Techninė priežiūra ir patikra..... | 54 |
| 6.1 | Gaminio laisvumo užtikrinimas | 54 |
| 6.2 | Gaminio valymas | 54 |
| 6.3 | Techninės priežiūros atlikimas | 54 |
| 7 | Trikčių šalinimas | 54 |
| 7.1 | Sutrikimų šalinimas..... | 54 |
| 8 | Eksploatacijos sustabdymas | 54 |
| 8.1 | Laikinas gaminio eksploatacijos sustabdymas | 54 |
| 8.2 | Galutinis gaminio eksploatacijos sustabdymas..... | 54 |
| 9 | Perdirbimas ir šalinimas | 54 |
| 9.1 | Šaltnešio atidavimas utilizuoti..... | 55 |
| 10 | Garantija ir klientų aptarnavimas | 55 |
| 10.1 | Garantija | 55 |
| 10.2 | Klientų aptarnavimas | 55 |

1 Sauga

1.1 Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos

Su veiksmais susijusių įspėjamų nuorodų klasifikacija

Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos pagal galimo pavojaus sunkumą klasifikuojamos su šiais įspėjamaisiais ženklais ir signaliniais žodžiais:

Įspėjamieji ženklai ir signaliniai žodžiai

Pavojas!

 Tiesioginis pavojas gyvybei arba sunčių sužalojimų pavojas

Pavojas!

 Pavojas gyvybei dėl elektros smūgio

Įspėjimas!

 Lengvų sužalojimų pavojas

Atsargai!

 Materialinės žalos arba žalos aplinkai rizika

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį, gali kilti pavojai naudotojo ar kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, arba gali būti padaryta žala gaminui ir kitam turtui.

Gaminys – tai monoblokinės konstrukcijos oro ir vandens šilumos siurblio išorinis blokas.

Gaminys naudoja išorinį orą kaip šilumos šaltinį ir jį galima naudoti gyvenamajam pastatui šildyti bei karštam vandeniu ruošti.

Iš gaminio išeinantis oras turi galėti laisvai ištekėti ir jo negalima naudoti kitiems tikslams.

Gaminys skirtas tik statyti išorėje.

Gaminys skirtas naudoti tik buityje.

Naudojimas pagal paskirtį apima:

- pateiktų gaminio bei visų kitų įrangos dalių naudojimo instrukcijų laikymąsi;
- visų instrukcijoje nurodytų kontrolės ir techninės priežiūros sąlygų laikymąsi.

Draudžiama šį prietaisą valdyti 8 metų neturintiems vaikams, asmenims su ribotais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gebėjimais ir asmenims, neturintiems atitinkamas patirties ar žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteikta informacijos, kaip tinkamai val-

dyti prietaisą ir gali atpažinti kyylančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su gaminiu. Negalima palikti vaikų be priežiūros, jei jiems buvo pavesta atlkti valymo ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.

Kitoks nei pateikiamoje instrukcijoje aprašytas naudojimas arba jo ribas peržengiantis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal paskirtį taip pat laikomas bet koks tiesioginis naudojimas komerciniais arba pramoniniais tikslais.

Dėmesio!

Bet koks neleistinas naudojimas yra draudžiamas.

1.3 Bendrosios saugos nuorodos

1.3.1 Pavojas gyvybei dėl gaisro arba sprogimo atsiradus nesandarumų šaltnešio kontūre

Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Atsiradus nesandarumų, su oru susimaišęs išbėgantis šaltnešis gali sudaryti sprogią atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojas.

Artima sritis aplink gaminį apibrėžiama kaip apsaugos zona. Žr. skyrių „Apsaugos zona“.

- ▶ Įsitinkinkite, kad apsaugos zonoje nėra uždegimo šaltinių, pvz., kištukinių lizdų, šviessos jungiklių, lempų, elektros jungiklių arba kitų ilgalaikių uždegimo šaltinių.
- ▶ Apsaugos zonoje nenaudokite jokių purškalų arba kitų degių duju.

1.3.2 Pakeitus gaminio ar šalia jo esančių įtaisų konstrukciją kyla pavojas gyvybei

- ▶ Jokiu būdu nenuimkite, neperdenkite arba neblokuokite apsauginių įrenginių.
- ▶ Nemanipuliuokite saugos įtaisais.
- ▶ Nepažeiskite ir nepašalinkite komponentų plombų.
- ▶ Nedarykite jokių pakeitimų:
 - gaminio
 - įvaduose
 - nuotake
 - šilumos šaltinio kontūro apsauginio vožtuvo
 - konstrukcinių sąlygų, galinčių turėti įtaisos gaminio eksplotacijos saugai



1.3.3 Susižalojimo pavojus ir materialinės žalos rizika dėl netinkamos arba neatliekamos techninės priežiūros ir remonto

- ▶ Niekada nebandykite savarankiškai atliki savo gaminio techninės priežiūros ir remonto darbų.
- ▶ Nedelsdami kreipkitės į šildymo sistemų specialistą, kad pašalintų triktis ir gedimus.
- ▶ Laikykite iš anksto nustatyti techninės priežiūros intervalų.

1.3.4 Šaltis gali padaryti žalos.

- ▶ Išsitinkite, kad esant šalčiui šildymo sistema jokiu būdu neliks eksploatuojama ir visose patalpose bus palaikoma pakankama temperatūra.
- ▶ Jei negalite užtikrinti eksploatavimo, paveiskite šildymo sistemų specialistui ištuštinti šildymo sistemą.

1.3.5 Pavojus dėl netinkamo valdymo

Netinkamai atlikdami valdymo darbus galite sukelti grėsmę sau ir kitiems bei padaryti materialinės žalos.

- ▶ Atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją ir kartu naudojamus dokumentus, o svarbiausia skyrių „Sauga“ ir įspėjamąsias nuorodas.
- ▶ Atlikite tik šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus darbus.

2 Nuorodos dėl dokumentacijos

2.1 Dokumentai

- Būtinai laikykitės visų eksploatacijos instrukcijų, pride-
damų prie įrenginio komponentų.
- Išsaugokite šią instrukciją bei visus kitus galiojančius
dokumentus tolesniams naudojimui.

2.2 Instrukcijos galiojimas


Ši instrukcija taikoma tik:

| Gaminys |
|----------------|
| HA 10-6 O 230V |
| HA 10-6 O |
| HA 12-6 O 230V |
| HA 12-6 O |

3 Gaminio aprašymas

3.1 Šilumos siurblių sistema

Tipinės šilumos siurblio sistemos su monoblokine technolo-
gija konstrukcija:



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Išorinis blokas |
| 2 | „eBUS“ linija |
| 3 | Sistemos regulatorius |
| 4 | Vidinis blokas su regu- liatoriumi |
| 5 | Karšto vandens rezer- vuaras |
| 6 | Kaitinimo grandinė |

3.2 Gaminio aprašymas

Gaminys – tai monoblokinės technologijos oro ir vandens
šilumos siurblio išorinis blokas.

3.3 Šilumos siurblio veikimo principas

Šilumos siurblys yra su uždaru šaltnešio kontūru, kuriame cirkuliuoja šaltnešis.


Dėl cikliško garavimo, kompresijos, skystejimo ir plėtimosi iš aplinkos paimama šilumos energija ir atiduodama pastatui. Vėsinimo režimu iš pastato ištraukiamą šilumos energija ir atiduodama aplinkai.

3.4 Sistemos skyriklis ir apsauga nuo šalčio

Esant sistemos skyriukiui, vidiniame bloke sumontuotas tarpinis šilumokaitis. Juo atskiriamas šildymo kontūras pirmi-
niame šildymo kontyre (išorinio bloko) ir antriniame šildymo kontyre (pastate).

Jeigu į pirmijį šildymo kontūrą pripildyta vandens ir antifrizo mišinio (sūrymo), tuomet išorinis blokas yra apsaugotas nuo užšalimo net ir tuo atveju, kai jis atjungiamas nuo elektros arba nutrūksta elektros srovės tiekimas.

3.5 Gaminio sandara



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Oro jėjimo grotelės |
| 2 | Specifikacijų lentelė |
| 3 | Oro išėjimo grotelės |

3.6 Specifikacijų lentelė ir serijos numeris

Specifikacijų lentelė yra dešinėje išorinėje gaminio pusėje.
Specifikacijų lentelėje yra nomenklatura ir serijos numeris.

3.7 Įspėjamasis lipdukas

Ant gaminio keliose vietose užklijuoti saugai svarbūs įspėjamiųjų lipdukai. Įspėjamuosiuose lipdukuose pateikiamos elgesenos su šaltnešiu R290 taisykles. Įspėjamuosius lipdus pašalinti draudžiama.

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|---|
| | Įspėjimas dėl degių medžiagų, kartu su šaltnešiu R290. |
| | Naudoti ugnį, atvirą šviesą ir rūkyti draudžiama. |
| | Perskaitykite techninės priežiūros nuorodą, techninę instrukciją. |

4 Apsauginė zona

4.1 Apsauginė zona

Produkto sudėtyje yra aušinimo skysčio R290. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šio aušinimo skysčio tankis didesnis už oro tankį. Nesandarumo atveju išbėgęs aušinimo skystis gali rinktis arti grunto.

Šaltnešis negali kauptis tokiu būdu, dėl kurio gali susidaryti pavojinga, sprogi, dusinanti arba toksiška atmosfera. Šaltnešis pro pastato angas negali patekti į nuotekų sistemą. Šaltnešis neturi kauptis įgilinimuose.


Artima sritis aplink gaminį apibrėžiama kaip apsaugos zona. Apsaugos zonoje neturi būti langų, durų, apšvietimo šachtų, įėjimų į rūsių, išėjimo liukų, stoglangių plokščiuose stoguose ar védinimo angų.

Apsaugos zonoje neturi būti uždegimo šaltinių, pvz., kištukinių lizdų, šviesos jungiklių, lempų, elektros jungiklių ar kitų ilgalaikių uždegimo šaltinių.

Apsaugos zona neturi pereiti į kaimynų sklypus arba viešojo eismo teritorijas.


Apsaugos zonoje negalima atlikti jokių konstrukcijų pakeitimų, kurie pažeistų nurodytas apsaugos zonos taisykles.

4.1.1 Apsaugos zona, įrengiant žemės sklype ant žemės



A 1000 mm


4.1.2 Apsaugos zona, statant ant žemės, prieš pastato sieną



A 2100 mm C 200 mm / 250 mm

B 3100 mm D 1000 mm

4.1.3 Apsaugos zona, įrengiant ant žemės pastato kampe




A 2100 mm E 1000 mm

B 2600 mm F 500 mm

C 200 mm / 250 mm G 1800 mm


D 500 mm

4.1.4 Apsaugos zona, montuojant sienas, prieš pastato sieną



Apsauginė zona po gaminiu tēsiasi iki grindų.


4.1.5 Apsaugos zona, montuojant sienas, pastato kampe



A
B
C
D
E
F
G

Apsauginė zona po gaminiu tēsiasi iki grindų.

4.1.6 Apsaugos zona, montuojant plokščią stogą




4.2 Kondensato nuotako konstrukcija

Susikaupusį kondensatą į nuotékų kanalą, siurbimo šulinį ar drenažo šachtą surinkti galima pro lietvamzdži, surinktuva, nuvedimo iš balkono ar stogo lataką. Atviri surinktuvi ar liečius vandens latakai apsaugos zonoje nekelia rizikos saugumui.

Atliekant bet kokius montavimo darbus, privaloma pasirūpinti, kad susikaupusio kondensato išleidimo linija negalėtų užsalty.

4.2.1 Kondensato nuotakas, kai montuojama ant grunto

Statant ant žemės, kondensatą per žemynkrypčio tiekimo vamzdži reikia nukreipti į žvyrą, kuris yra apsaugotoje nuo šalčio srityje.



A dydis regionui su užšaljančiu gruntu ≥ 900 mm, regionui su neužšaljančiu gruntu ≥ 600 mm.

Žemynkryptis tiekimo vamzdis turi būti nuvestas į pakankamo dydžio žvyro plotą, kad kondensatas galėtų laisvai susigerti.

Jei apsisaugoti nuo kondensato užšalimo, kaitinimo viela per kondensato nutekėjimo piltuvą turi būti įverta į žemynkryptį tiekimo vamzdži.

4.2.2 Kondensato nuotako konstrukcija, kai montuojama prie sienos

Kai montuojama ant sienos, kondensatas gali būti nukreipiamas į žvyro guoli, esantį po gaminiu.

Kondensatas prie lietvamzdžio gali būti prijungiamas per kondensato išleidimo liniją. Šiuo atveju priklausomai nuo vienos sąlygų įrenkite lydintįjį elektrinį šildytuvą, kad apsaugotumėte kondensato nutekėjimo liniją nuo šalčio.

4.2.3 Kondensato nuotako konstrukcija, kai montuojama ant plokščio stogo

Kai montuojama ant plokščio stogo, kondensatas prie lietvamzdžio ar stogo latako gali būti prijungiamas per kondensato išleidimo liniją. Šiuo atveju priklausomai nuo vienos sąlygų įrenkite lydintįjį elektrinį šildytuvą, kad apsaugotumėte kondensato nutekėjimo liniją nuo šalčio.

5 Eksplotacijā

5.1 Gaminio įjungimas

- ▶ Pastate įjunkite visus skyriklius, kurie sujungti su gaminiu.

5.2 Gaminio valdymas

Valdoma vidinio bloko regulatoriumi (→ vidinio bloko naudojimo instrukcija).

5.3 Apsaugos nuo šalčio užtikrinimas

1. Jeigu yra sistemos skyriklis, kuris užtikrina apsaugą nuo užšalimo, tuomet įsitikinkite, kad gaminys yra ir liks įjungtas.
2. Įsitikinkite, kad oro jėjimo ir išėjimo srityse nesikaupia sniegas.

5.4 Gaminio išjungimas

1. Pastate išjunkite visus skyriklius, kurie sujungti su gaminiu.
2. Atkreipkite dėmesį į tai, kad apsauga nuo užšalimo neužtikrinama, kai nėra sistemos skyriklis, užtikrinančio apsaugą nuo užšalimo.

6 Techninė priežiūra ir patikra

6.1 Gaminio laisvumo užtikrinimas

1. Reguliariai šalinkite šakas ir lapus, kurios (-ie) susikaupė ant gaminio.
2. Nuo vėdinimo grotelių po gaminiu reguliariai šalinkite lapus ir nešvarumus.
3. Reguliariai šalinkite nuo oro jėjimo ir išėjimo grotelių sniegą.
4. Reguliariai valykite aplink gaminį susikaupusį sniegą.

6.2 Gaminio valymas

1. Dangčių valykite drėgna šluoste ir trupučiu muilo be tirpiklių.
2. Nenaudokite purškalų, šveitiklių, ploviklių, tirpiklių arba chloro turinčių valymo priemonių.

6.3 Techninės priežiūros atlikimas



Pavojas!

Pavojas susižaloti arba apgadinti daiktus neatliekant ar netinkamai atliekant techninę priežiūrą arba remontą!

Neatlikus arba netinkamai atlikus techninės priežiūros ar remonto darbus, gali būti sužaloti asmenys arba apgadintas gaminys.

- ▶ Niekada nebandykite atlikti savo gaminio techninės priežiūros ir remonto darbų.
- ▶ Tai patikékite įgalioti šildymo sistemų įmonei. Mes rekomenduojame sudaryti techninės priežiūros sutartį.

7 Trikčių šalinimas

7.1 Sutrikimų šalinimas

- ▶ Pastebėjė ant gaminio garų dryžius, nieko nedarykite. Atitirpimo proceso metu tokis efektas yra galimas.
- ▶ Jeigu gaminio nenaudojate, patirkinkite, ar nutrauktas elektros tiekimas. Jei reikia, įjunkite pastate visus skyriklus, kurie sujungti su gaminiu.
- ▶ Jei aprašyta priemonė bus nesėkminga, kreipkitės į šildymo sistemų specialistą.

8 Eksplotacijos sustabdymas

8.1 Laikinas gaminio eksplotacijos sustabdymas

1. Pastate išjunkite visus skyriklius, kurie sujungti su gaminiu.
2. Šildymo įrangą saugokite nuo šalčio.

8.2 Galutinis gaminio eksplotacijos sustabdymas

- ▶ Paveskite kvalifikuotam meistrui atlikti galutinį gaminio eksplotacijos sustabdymą.

9 Perdirbimas ir šalinimas

- ▶ Pakuotės šalinimą paveskite kvalifikuotam meistrui, kuris įrengė gaminį.



■ Jei gaminys yra paženklintas šiuo ženklu:

- ▶ Šiuo atveju nešalinkite gaminio su buitinėmis atliekomis.
- ▶ Vietoj to atiduokite gaminį elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punkte.



Jei gaminys yra su baterijomis, kurios paženklintos šiuo ženklu, vadinasi, baterijose gali būti sveikatai ir aplinkai žalingų medžiagų.

- ▶ Tokiu atveju utilizuokite baterijas baterijų surinkimo punkte.

9.1 Šaltnešio atidavimas utilizuoti

I gaminį pripildyta šaltnešio R290.

- ▶ Paveskite šaltnešį utilizuoti tik įgaliotam šildymo sistemų specialistui.
- ▶ Laikykite bendrujų saugos nuorodų.

10 Garantija ir klientų aptarnavimas

10.1 Garantija

Informacijos apie gamintojo garantiją rasite Country specifics.

10.2 Klientų aptarnavimas

Mūsų techninės priežiūros tarnybos kontaktinę informaciją rasite Country specifics.

Irengimo ir techninės priežiūros instrukcija

Turinys

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------|
| Irengimo ir techninės priežiūros instrukcija | 7 | Elektros instalacija | 74 | |
| 7.1 | Elektros instalacijos paruošimas..... | 74 | | |
| 7.2 | Reikalavimai tinklo įtampos kokybei | 75 | | |
| 7.3 | Reikalavimai elektros komponentams | 75 | | |
| 7.4 | Elektros atskyrimo įtaisais | 75 | | |
| 1 Sauga..... | 58 | 7.5 | EVU blokavimo funkcijos komponentų įrengimas | 75 |
| 1.1 Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos..... | 58 | 7.6 | Elektros jungčių uždangalo išmontavimas..... | 75 |
| 1.2 Naudojimas pagal paskirtį | 58 | 7.7 | Apvalkalo nuo elektros laido nuémimas | 75 |
| 1.3 Bendrosios saugos nuorodos | 58 | 7.8 | Prijunkite elektros maitinimą, 1~/230V | 75 |
| 1.4 Teisés aktai (direktyvos, įstatymai, standartai) | 59 | 7.9 | Prijunkite elektros maitinimą, 3~/400V | 76 |
| 2 Nuorodos dėl dokumentacijos..... | 60 | 7.10 | „eBUS“ linijos prijungimas | 76 |
| 2.1 Dokumentai..... | 60 | 7.11 | Temperatūros ribojimo termostato prijungimas | 77 |
| 2.2 Instrukcijos galiojimas..... | 60 | 7.12 | Priedų prijungimas | 77 |
| 2.3 Kita informacija | 60 | 7.13 | Elektros jungčių uždangalo montavimas | 77 |
| 3 Gaminio aprašymas | 60 | 8 | Eksplatacijos pradžia | 77 |
| 3.1 Šilumos siurblių sistema | 60 | 8.1 | Tikrinimas prieš įjungiant | 77 |
| 3.2 Gaminio aprašymas..... | 60 | 8.2 | Gaminio įjungimas | 77 |
| 3.3 Šilumos siurblio veikimo principas..... | 60 | 8.3 | Karšto vandens / pildymo ir papildymo vandens tikrinimas ir ruošimas | 77 |
| 3.4 Gaminio sandara | 61 | 8.4 | Šildymo kontūro pildymas ir oro išleidimas iš jo | 78 |
| 3.5 Duomenys specifikacijų lentelėje..... | 62 | 8.5 | Esamas liekamasis tiekimo slėgis | 78 |
| 3.6 Įspėjamasis lipdukas..... | 63 | 9 | Perdavimas naudotojui | 78 |
| 3.7 CE ženklas..... | 63 | 9.1 | Eksplatuotojo instruktažas | 78 |
| 3.8 Naudojimo diapazonas | 63 | 10 | Trikčių šalinimas | 79 |
| 3.9 Atitirpinimo režimas | 64 | 10.1 | Klaidų pranešimai | 79 |
| 3.10 Apsauginiai įrenginiai..... | 64 | 10.2 | Kiti sutrikimai | 79 |
| 4 Apsauginė zona | 64 | 11 | Tikrinimas ir techninė priežiūra | 79 |
| 4.1 Apsauginė zona | 64 | 11.1 | Pasiruošimas tikrinimui ir techninei priežiūrai..... | 79 |
| 4.2 Kondensato nuotako konstrukcija..... | 66 | 11.2 | Darbo plano ir intervalų laikymasis | 79 |
| 5 Montavimas | 67 | 11.3 | Atsarginių dalių įsigijimas | 79 |
| 5.1 Komplektacijos tikrinimas | 67 | 11.4 | Techninių priežiūros darbų atlikimas | 79 |
| 5.2 Gaminio transportavimas..... | 67 | 11.5 | Tikrinimo ir techninės priežiūros užbaigimas | 81 |
| 5.3 Matmenys | 67 | 12 | Remontas ir techninė priežiūra | 81 |
| 5.4 Mažiausiuju atstumų laikymasis | 68 | 12.1 | Šaltnešio kontūro paruošimas remonto ir techninės priežiūros darbams | 81 |
| 5.5 Montavimo būdo sąlygos | 69 | 12.2 | Šaltnešio pašalinimas iš gaminio | 81 |
| 5.6 Įrengimo vietas parinkimas | 69 | 12.3 | Šaltnešio kontūro komponentų išmontavimas | 82 |
| 5.7 Montavimo ir įrengimo parengimas | 70 | 12.4 | Šaltnešio kontūro komponentų sumontavimas | 82 |
| 5.8 Pamato įrengimas | 70 | 12.5 | Gaminio priplidymas šaltnešio | 82 |
| 5.9 Darbų saugos užtikrinimas | 70 | 12.6 | Remonto ir techninės priežiūros darbų užbaigimas | 82 |
| 5.10 Gaminio pastatymas | 71 | 13 | Eksplatacijos sustabdymas | 82 |
| 5.11 Apdailos dalių montavimas / išmontavimas | 71 | 13.1 | Laikinas gaminio eksplatacijos sustabdymas | 82 |
| 6 Hidraulinės įrangos įrengimas | 73 | 13.2 | Galutinis gaminio eksplatacijos sustabdymas | 82 |
| 6.1 Įrengimo būdas „Tiesioginis prijungimas“ arba „Sistemos atskyrimas“ | 73 | 14 | Perdirbimas ir šalinimas | 83 |
| 6.2 Mažiausiojo cirkuliuojančio vandens kiekio užtikrinimas | 73 | 14.1 | Pakuotės šalinimas | 83 |
| 6.3 Reikalavimai hidrauliniams komponentams | 73 | 14.2 | Šaltnešio utilizavimas | 83 |
| 6.4 Pasiruošimas įrengti hidraulinę įrangą | 73 | 15 | Klientų aptarnavimas | 83 |
| 6.5 Vamzdynų nutiesimas gaminio link | 73 | 15.1 | Klientų aptarnavimas | 83 |
| 6.6 Vamzdynų prijungimas prie gaminio | 74 | A | Priedas | 84 |
| 6.7 Hidraulinės įrangos įrengimo užbaigimas | 74 | | Funkcinė schema | 84 |
| 6.8 Parinktis: gaminio prijungimas prie baseino | 74 | | | |

| | | |
|----------|--|-----------|
| B | Apsauginiai įrenginiai | 85 |
| C | Sujungimų schema | 86 |
| C.1 | Jungčių schema, elektros srovės tiekimas, 1~/230V | 86 |
| C.2 | Jungčių schema, elektros srovės tiekimas, 3~/400V | 87 |
| C.3 | Jungčių schema, davikliai ir vykdikliai | 88 |
| D | Patikros ir techninės priežiūros darbai | 89 |
| E | Techniniai duomenys | 89 |
| | Dalykinė rodyklė | 92 |

1 Sauga

1.1 Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos

Su veiksmais susijusių įspėjamų nuorodų klasifikacija

Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos pagal galimo pavojaus sunkumą klasifikuojamos su šiais įspėjamaisiais ženklais ir signaliniais žodžiais:

Įspėjamieji ženklai ir signaliniai žodžiai



Pavojus!

Tiesioginis pavojus gyvybei arba sunkių sužalojimų pavojus



Pavojus!

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio



Įspėjimas!

Lengvų sužalojimų pavojus



Atsargiai!

Materialinės žalos arba žalos aplinkai rizika

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį, gali kilti pavojai naudotojo ar kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, arba gali būti padaryta žala gaminiui ir kitam turtui.

Gaminys – tai monoblokinės konstrukcijos oro ir vandens šilumos siurblio išorinis blokas.

Gaminys naudoja išorinį orą kaip šilumos šaltinį ir jį galima naudoti gyvenamajam pastatui šildyti bei karštam vandeniu ruošti.

Iš gaminio išeinantis oras turi galėti laisvai ištekėti ir jo negalima naudoti kitiems tikslams.

Gaminys skirtas tik statyti išorėje.

Gaminys skirtas naudoti tik buityje.

Naudojimas pagal paskirtį apima:

- pateiktų gaminio bei visų kitų įrangos dalii naudojimo, įrengimo ir techninės priežiūros instrukcijų laikymą;
- įrengimą ir montavimą pagal gaminio ir sistemos patvirtinimą
- visų instrukcijoje nurodytų kontrolės ir techninės priežiūros sąlygų laikymą.

Naudojimui pagal paskirtį priskiriamas ir montavimas pagal IP kodą.

Kitoks nei pateikiamoje instrukcijoje aprašytas naudojimas arba jo ribas peržengiantis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal paskirtį taip pat laikomas bet koks tiesioginis naudojimas komerciniais arba pramoniniais tikslais.

Dėmesio!

Bet koks neleistinas naudojimas yra draudžiamas.

1.3 Bendrosios saugos nuorodos

1.3.1 Pavojus dėl nepakankamos kvalifikacijos

Šiuos darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotam meistrui, turinčiam pakankamą kvalifikaciją:

- Montavimas
- Išmontavimas
- Įrengimas
- Paleidimas
- Tirkrinimas ir techninė priežiūra
- Remontas
- Eksplotacijos sustabdymas
- Atsižvelkite į esamą technikos lygį.

1.3.2 Pavojus dėl nepakankamos kvalifikacijos dirbant su šaltnešiu R290

Bet kokį darbą, kuriam atlikti reikia atidaryti prietaisą, leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems asmenims, turintiems žinių apie šaltnešio R290 specialias savybes ir keliamus pavojus.

Be to, darbams prie šaltnešio kontūro reikia specializuotų, vietas įstatymus atitinkančių, su šaldymo technika susijusių žinių. Tai taip pat apima specializuotas žinias, kaip elgtis su degiais šaltnešiais, atitinkamais įrankiais ir reikalingomis apsaugos priemonėmis.

- Laikykite atitinkamų vietas įstatymų ir reikalavimų.

1.3.3 Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio

Palietus įtampingąsių dalis, kyla pavojus patirti elektros smūgį.

Prieš pradėdami dirbti prie gaminio, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Atjunkite įtampos tiekimą gaminiui atjungdami visų maitinimo šaltinių visus polius (III viršištampio kategorijos visiško atjungimo elektrinio skiriamoji įtaiso, pvz., saugiklio arba apsauginio linijos jungiklio).

- ▶ Apsaugokite, kad nebūtų įjungti iš naujo.
- ▶ Palaukite mažiausiai 3 min., kol kondensatoriuose neliks įtampos.
- ▶ Patikrinkite, ar neliko įtampos.

1.3.4 Pavojus gyvybei dėl gaisro arba sprogimo atsiradus nesandarumų šaltnešio kontūre

Gaminyje yra degaus šaltnešio R290. Atsiradus nesandarumų, su oru susimaišęs išbégantis šaltnešis gali sudaryti sprogą atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Artima sritis aplink gaminį apibrėžiama kaip apsaugos zona. Žr. skyrių „Apsaugos zona“.

- ▶ Kai dirbate prie atidaryto gaminio, prieš pradēdami dirbtį su duju nuotėkio paieškos prietaisu įsitikinkite, kad nėra nesandarumo.
- ▶ Dujų nuotėkio paieškos prietaisas negali būti uždegimo šaltinis. Dujų nuotėkio paieškos prietaisas turi būti kalibruotas šaltnešiui R290 ir nustatytas $\leq 25\%$ apatinės sprogimo ribos.
- ▶ Laikykite visus uždegimo šaltinius toliau nuo apsaugos zonos. Ypač atviras liepsnas, karštesnius nei 370°C paviršius, elektros prietaisus ar įrankius be uždegimo šaltinių, statinį išlydži.

1.3.5 Pavojus dėl ugnies arba sprogimo pašalinant šaltnešį

Gaminyje yra degaus šaltnešio R290. Su oru susimaišęs šaltnešis gali sudaryti srogą atmosferą. Kyla gaisro ir srogimo pavojus.

- ▶ Darbus atlikite tik tada, jei mokate elgtis su šaltnešiu R290.
- ▶ Naudokite asmenines apsaugines priemones ir turėkite su savimi gesintuvą.
- ▶ Naudokite tik šaltnešiui R290 leidžiamus nepriekaištingos būklės įrankius ir prietaisus.
- ▶ Įsitikinkite, kad į šaltnešio kontūrą, šaltnešį tiekiančius įrankius arba prietaisus ar šaltnešio balioną nepateks oro.
- ▶ Pasirūpinkite, kad aušinimo skystis R290 jokiui būdu nepatektų į kanalizaciją.

1.3.6 Pavojus gyvybei dėl trūkstamų saugos įtaisų

Šiame dokumente esančiose schemose nurodyti ne visi tinkamam įrengimui būtini saugos įtaisai.

- ▶ Įrenkite būtinus saugos įtaisus sistemoje.
- ▶ Laikykite specialiųjų šalies ir tarptautinių įstatymų, standartų ir direktyvų.

1.3.7 Pavojus nudegti, nusiplikyti arba nušalti prisilietus prie karštų bei šaltų konstrukcinių dalių

Prisilietus prie kai kurių konstrukcinių dalių, ypač neizoliuotų vamzdynų, kyla nudegimų ir nušalimų pavojus.

- ▶ Darbus su konstrukcinėmis dalimis pradėkite tik tada, kai šios pasieks aplinkos temperatūrą.

1.4 Teisės aktai (direktyvos, įstatymai, standartai)

- ▶ Vadovaukitės nacionaliniais teisės aktais, standartais, direktivomis, potvarkiais ir įstatymais.

2 Nuorodos dėl dokumentacijos

2.1 Dokumentai


- Būtinai laikykitės visų eksploatacijos ir įrengimo instrukcijų, pridedamų prie sistemos komponentų.
- Perduokite šią instrukciją bei visus kitus galiojančius dokumentus sistemos eksploatuotojui.

2.2 Instrukcijos galiojimas

Ši instrukcija taikoma tik:

| Gaminys |
|----------------|
| HA 10-6 O 230V |
| HA 10-6 O |
| HA 12-6 O 230V |
| HA 12-6 O |

2.3 Kita informacija




- Nuskaitykite rodomą kodą savo išmaniuoju telefonu, kad gautumėte daugiau informacijos apie įrengimą.
 - Jūs būsite nukreipti prie vaizdinės medžiagos, kaip įrengti.

3 Gaminio aprašymas

3.1 Šilumos siurblių sistema

Tipinės šilumos siurblio sistemos su monoblokine technologija konstrukcija:



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Išorinis blokas |
| 2 | „eBUS“ linija |
| 3 | Sistemos regulatorius |
| 4 | Vidinis blokas su reguliatoriumi |
| 5 | Karšto vandens rezervuaras |
| 6 | Kaitinimo grandinė |

3.2 Gaminio aprašymas


Gaminys – tai monoblokinės technologijos oro ir vandens šilumos siurblio išorinis blokas.

3.3 Šilumos siurblio veikimo principas

Šilumos siurblys yra su uždaru šaltnešio kontūru, kuriame cirkuliuoja šaltneysis.

Dél cikliško garavimo, kompresijos, skystėjimo ir plėtimosi šildymo režimu iš aplinkos paimama šilumos energija ir atiduodama pastatui. Vésinimo režimu iš pastato ištraukiama šilumos energija ir atiduodama aplinkai.


3.3.1 Veikimo principas šildymo režimu



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Garintuvas | 4 | Kompresorius |
| 2 | 4-eigis perjungimo vožtuvas | 5 | Išsiplėtimo vožtuvas |
| 3 | Ventiliatorius | 6 | Kondensatorius |

3.3.2 Veikimo principas vésinimo režimu

Galiojimas: Gaminys su vésinimo režimu



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Kondensatorius | 4 | Kompresorius |
| 2 | 4-eigis perjungimo vožtuvas | 5 | Išsiplėtimo vožtuvas |
| 3 | Ventiliatorius | 6 | Garintuvas |


3.3.3 Triukšmą mažinančios režimai

Gaminiai galima aktyvinti triukšmą mažinančią režimą.


Triukšmą mažinančiam režime gaminys veikia tyliau nei įprastame režime. Tai pasiekiamama apribojant kompresoriaus sūkių skaičių ir atitinkamai pritaikius ventiliatoriaus sūkių skaičių.

3.4 Gaminio sandara


3.4.1 Įrenginys



1 Oro išėjimo grotelės




- | | |
|---|---|
| 1 Temperatūros daviklis prie oro iėjimo | 4 Iš šildymo sistemos grižtančio srauto jungtis |
| 2 Oro iėjimo grotelės | 5 Elektros jungčių dangtis |
| 3 Į šildymo sistemą tiekiamo srauto jungtis | |




- | | |
|--|------------------------|
| 1 Garintuvas | 4 Kompresoriaus mazgas |
| 2 Spausdintinė plokštė INSTALLER BOARD | 5 Mazgas INVERTER |
| 3 Spausdintinė plokštė HMU | 6 Ventiliatorius |

3.4.2 Kompresoriaus mazgas



- | | |
|--|--|
| 1 Spartusis alsuoklis | 10 Slėgio relė didelio slėgio srityje |
| 2 Skirtuvas | 11 Slėgio jutiklis didelio slėgio srityje |
| 3 Apsauginis vožtuvas | 12 Techninės priežiūros jungtis didelio slėgio srityje |
| 4 Filtras | 13 Kompresorius |
| 5 Kondensatorius | 14 Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas |
| 6 Slėgio jutiklis šildymo kontūre | 15 4-eigis perjungimo vožtuvas |
| 7 Šildymo siurblys | |
| 8 Srauto jutiklis | |
| 9 Techninės priežiūros jungtis mažo slėgio srityje | |



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Slėgio jutiklis mažo slėgio srityje | 4 Į šildymo sistemą tiekiamo srauto jungtis |
| 2 Filtras | 5 Iš šildymo sistemos grįžtančio srauto jungtis |
| 3 Šaltnešio rinktuvas | |

3.5 Duomenys specifikacijų lentelėje

Specifikacijų lentelė yra dešinėje išorinėje gaminio pusėje.

Kita specifikacijų lentelė yra gaminio viduje. Ji tampa matoma išmontavus korpuso dangtį.

| Duomuo | Reikšmė |
|------------------|---|
| Serijos Nr. | Aiškus įrenginio identifikavimo numeris |
| HA ... | Nomenklatūra |
| IP | Apsaugos klasė |
| | Kompresorius |
| | Regulatorius |
| P ne didesnė nei | Skaičiuotinė galia, maks. |
| I maks. | Skaičiuotinė srovė, maks. |
| I | Paleidimo srovė |

| Duomuo | Reikšmė |
|-------------------|---|
| MPa (bar) | Leidžiamas darbinis slėgis |
| | Šaltnešio kontūras |
| R290 | Šaltnešio tipas |
| GWP | Global Warming Potential |
| kg | Pripildymo kiekis |
| t CO ₂ | CO ₂ ekvivalentas |
| Ax/Wxx | leinančio oro temperatūra x °C ir tiekiamojo šildymo srauto temperatūra xx °C |
| COP / | Galios rodiklis / šildymo režimas |
| EER / | Naudingo veikimo koeficientas / aušinimo režimas |

3.6 Ispėjamasis lipdukas

Ant gaminio keliose vietose užklijuoti saugai svarbūs įspėjamieji lipdukai. Įspėjamuosiuose lipdukuose pateikiamos elgesenos su šaltnešiu R290 taisyklos. Įspėjamuosius lipdokus pašalinti draudžiama.

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|---|
| | Įspėjimas dėl degių medžiagų, kartu su šaltnešiu R290. |
| | Naudoti ugnį, atvirą šviesą ir rūkyti draudžiama. |
| | Perskaitykite techninės priežiūros nuorodą, techninę instrukciją. |

3.7 CE ženklas



CE ženklu užtikrinama, kad gaminiai pagal atitinkies deklaraciją atitinka pagrindinius galiojančių direktyvų reikalavimus.


Atitinkies deklaraciją galima peržiūrėti pas gamintoją.

3.8 Naudojimo diapazonas

Gaminys veikia tarp minimalios ir maksimalios išorinių temperatūrų. Šios išorės temperatūros apibrėžia naudojimo ribas šildymo, karšto vandens ruošimo ir vésinimo režimams. Eksplotuojant už naudojimo ribų, gaminys išjungiamas.

3.8.1 Naudojimo ribos, šildymo režimas


Šildymo režimu gaminys veikia išorės temperatūroje nuo -25 °C iki 43 °C.



A Išorinė temperatūra 1 Naudojimo ribos, šildymo sistemos vandens temperatūra
B Šildymo sistemos vandens temperatūra 2 Naudojimo sritis pagal EN 14511

3.8.2 Naudojimo ribos, karšto vandens ruošimas

Karšto vandens režimu gaminys veikia išorės temperatūroje nuo -20 °C iki 43 °C.




A Išorinė temperatūra B Šildymo sistemos vandens temperatūra

3.8.3 Naudojimo ribos, vésinimo režimas

Galiojimas: Gaminys su vésinimo režimu

Vésinimo režimu gaminys veikia išorės temperatūroje nuo 15 °C iki 46 °C.



A Išorinė temperatūra B Šildymo sistemos vandens temperatūra

3.9 Atitirpinimo režimas

Esant žemesnei nei 5 °C, ant kondensatoriaus plokštelių gali užšalti tirpsmo vanduo ir susidaryti šerkšnas. Apšerkšnijimas atpažįstamas automatiškai ir tam tikrais laiko intervalais atitirpinama automatiškai.

Atitirpinama apgręžiant šaltnešio kontūrą šilumos siurblio eksploatavimo metu. Tam reikalinga šilumos energija paimama iš šildymo sistemos.

Tinkamas atitirpinimo režimas galimas tik tada, kai šildymo sistemoje cirkuliuoja mažiausiasis šildymo sistemos vandens kiekis:

| Aktyvintas papildomas šildytuvas, karšto vandens temperatūra > 25 °C | Išaktyvintas papildomas šildytuvas, karšto vandens temperatūra > 15 °C |
|--|--|
| 45 litrų | 150 litrų |

3.10 Apsauginiai įrenginiai

Gaminje sumontuoti saugos įtaisai. Žr. saugos įtaisų grafinio vaizdo priedą.

Jeigu slėgis šaltnešio kontūre viršija maksimalų 3,15 MPa (31,5 bar) slėgi, tuomet slėgio relė laikinai išjungia gaminį. Po tam tikro laukimo laiko mėginama paleisti iš naujo. Po trių iš eilės nesėkmingų bandymų paleisti pasirodo klaidos pranešimas.

Jeigu gaminys išjungiamas, tuomet esant 7 °C kompresoriaus išleidimo angos temperatūrai ijjungiamas karterio korpuso šildymas, kad pakartotinai ijjungus būtų išvengta galimų pažeidimų.

Jei kompresoriaus įleidimo ir išleidimo angų temperatūra yra žemesnė nei -15 °C, tada kompresorius nepradeda veikti.

Jei išmatuota temperatūra kompresoriaus išleidimoangoje yra aukštesnė už leistiną temperatūrą, kompresorius išjungiamas. Leistina temperatūra priklauso nuo garavimo ir kondensacijos temperatūros.

Slėgis šildymo kontūre kontroliuojamas slėgio davikliu. Slėgiui nukritus žemiau 0,5 bar, išjungama dėl sutrikimo. Slėgiui pakilus virš 0,7 bar, sutrikimas atstatomas vėl.

Slėgi šildymo kontūre palaiko apsauginis vožtuvas. Apkrova sumažinama, esant 2,5 bar.

Gaminje įrengtas greitojo oro išleidimo įtaisas. Jo uždaryti negalima.

Šildymo kontūre cirkuliujančio vandens kiekis kontroliuojamas srauto davikliu. Jei šilumos pareikalavimo metu veikiant recirkuliaciniam siurbliai neatpažystama prataka, kompresorius nepradeda veikti.

Jeigu šildymo sistemos vandens temperatūra nukrenta žemiau 4 °C, tuomet paleidus šildymo siurblį automatiškai aktyvinama apsaugos nuo šalčio funkcija.

4 Apsauginė zona

4.1 Apsauginė zona

Produkto sudėtyje yra aušinimo skysčio R290. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šio aušinimo skysčio tankis didesnis už oro tankį. Nesandarumo atveju išbėgęs aušinimo skystis gali rinktis arti grunto.

Šaltnešis negali kauptis tokiu būdu, dėl kurio gali susidaryti pavojinga, sprogi, dusinanti arba toksiška atmosfera. Šaltnešis pro pastato angas negali patekti į nuotekų sistemą. Šaltnešis neturi kauptis įgilinimuose.


Artima sritis aplink gaminį apibrėžiama kaip apsaugos zona. Apsaugos zonoje neturi būti langų, durų, apšvietimo šachtų, jėjimų į rūsių, išėjimo liukų, stoglangių plokščiuose stoguose ar vėdinimo angų.

Apsaugos zonoje neturi būti uždegimo šaltinių, pvz., kištukinių lizdų, šviesos jungiklių, lempų, elektros jungiklių ar kitų ilgaalikių uždegimo šaltinių.

Apsaugos zona neturi pereiti į kaimynų sklypus arba viešojo eismo teritorijas.

Apsaugos zonoje negalima atlikti jokių konstrukcijų pakeitimų, kurie pažeistų nurodytas apsaugos zonas taisykles.


4.1.1 Apsaugos zona, įrengiant žemės sklype ant žemės



A 1000 mm

Matmuo A yra aplink gaminį esantis atstumas.

4.1.2 Apsaugos zona, statant ant žemės, prieš pastato sieną



A 2100 mm


B 3100 mm

C 200 mm / 250 mm

D 1000 mm

C dydis yra minimalus atstumas, koks turi būti iki sienos
→ Skyriuje 5.4).

4.1.3 Apsaugos zona, įrengiant ant žemės pastato kampe



A 2100 mm

B 2600 mm

C 200 mm / 250 mm

D 500 mm


E 1000 mm

F 500 mm

G 1800 mm

Pavaizduotas dešinysis pastato kampus. C ir D dydžiai yra minimalūs atstumai, kokie turi būti iki sienos
→ Skyriuje 5.4). Kairiajame pastato kampe skiriasi matmuo D.

4.1.4 Apsaugos zona, montuojant sienas, prieš pastato sieną



A 2100 mm

B 3100 mm


C 200 mm / 250 mm

D 1000 mm

Apsauginė zona po gaminiu tėsiasi iki grindų.

C dydis yra minimalus atstumas, koks turi būti iki sienos
→ Skyriuje 5.4).


4.1.5 Apsaugos zona, montuojant sienas, pastato kampe



Apsauginė zona po gaminiu tėsiasi iki grindų.

Pavaizduotas dešinysis pastato kampus. C dydis yra minimalus atstumas, koks turi būti iki sienos (→ Skyriuje 5.4). Kairiajame pastato kampe skiriasi matmuo D.

4.1.6 Apsaugos zona, montuojant plokščią stogą



Matmuo A yra aplink gaminį esantis atstumas.


4.2 Kondensato nuotako konstrukcija

Susikaupusį kondensatą į nuotékų kanalą, siurbimo šulinį ar drenažo šachtą surinkti galima pro lietvamzdį, surinktuvą, nuvedimo iš balkono ar stogo lataką. Atviri surinktuvai ar liečius vandens latai apsaugos zonoje nekelia rizikos saugumui.

Atliekant bet kokius montavimo darbus, privaloma pasirūpinti, kad susikaupusio kondensato išleidimo linija negalėtų užšalti.

4.2.1 Kondensato nuotakas, kai montuojama ant grunto

Statant ant žemės, kondensatą per žemynkrypčio tiekimo vamzdį reikia nukreipti į žvyrą, kuris yra apsaugotoje nuo šalčio srityje.



A dydis regionui su užšaļančiu gruntu ≥ 900 mm, regionui su neužšaļančiu gruntu ≥ 600 mm.

Žemynkryptis tiekimo vamzdis turi būti nuvestas į pakankamo dydžio žvyro plotą, kad kondensatas galėtų laisvai susigerti.

Jei apsaugoti nuo kondensato užšalimo, kaitinimo viela per kondensato nutekėjimo piltuvą turi būti įverta į žemynkryptį tiekimo vamzdį.

4.2.2 Kondensato nuotako konstrukcija, kai montuojama prie sienos

Kai montuojama ant sienos, kondensatas gali būti nukreipiamas į žvyro guoli, esantį po gaminiu.

Kondensatas prie lietvamzdžio gali būti prijungiamas per kondensato išleidimo liniją. Šiuo atveju priklausomai nuo vietos sąlygų įrenkite lydintijį elektrinį šildytuvą, kad apsaugotumėte kondensato nutekėjimo liniją nuo šalčio.

4.2.3 Kondensato nuotako konstrukcija, kai montuojama ant plokščio stogo

Kai montuojama ant plokščio stogo, kondensatas prie lietvamzdžio ar stogo latakų gali būti prijungiamas per kondensato išleidimo liniją. Šiuo atveju priklausomai nuo vietos sąlygų įrenkite lydintijį elektrinį šildytuvą, kad apsaugotumėte kondensato nutekėjimo liniją nuo šalčio.

5 Montavimas

5.1 Komplektacijos tikrinimas

- Patikrinkite pakavimo vienetų turinį.

| Skaicius | Pavadinimas |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Gaminys |
| 1 | Kondensato nutekėjimo piltuvas |
| 1 | Maišelis su smulkiomis detalėmis |
| 1 | Pridedama pakuočia su dokumentacija |

5.2 Gaminio transportavimas



Ispėjimas!

Pavojas susižaloti dėl didelio svorio keliant!

Dėl per didelio svorio keliant galima susižaloti, pvz., stuburą.

- Atsižvelkite į gaminio svorį.
- Kelkite gaminį padedami šešių asmenų.



Atsargiai!

Materialinės žalos rizika netinkamai transportuojant!


Gaminio niekada negalima paversti daugiau nei 45°. Priešingu atveju šaltnešio kontūre vėliau gali atsirasti sutrikimų.

- Transportuojamą gaminį paverskite iki 45° kampu.


1. Atsižvelkite į svorio pasiskirstymą transportuojant. Dešinėje pusėje gaminys yra gerokai sunkesnis nei kairėje pusėje.
2. Naudokite transportavimo kilpas arba tinkamą karutį.
3. Apsaugokite apdailos dalis nuo pažeidimo.
4. Baigę transportuoti, pašalinkite transportavimo kilpas.

5.3 Matmenys


5.3.1 Vaizdas iš priekio




5.3.2 Vaizdas iš šono, dešinėje



5.3.3 Vaizdas iš apačios




5.3.4 Vaizdas iš galio



5.4 Mažiausijų atstumų laikymasis


- ▶ Laikykite nurodytų mažiausiu atstumų, kad būtų užtikrintas pakankamas oro srautas ir palengvinti techninės priežiūros darbai.
- ▶ Užtirkinkite, kad būtų pakankamai vietas hidraulinėms linijoms įrengti.

Galiojimas: Pastatymas ant grindų ARBA Montavimas ant plokščiojo stogo



| Mažiausias atstumas | Šildymo režimas | Šildymo ir vėsinimo režimas |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| A | 100 mm | 100 mm |
| B | 1000 mm | 1000 mm |
| C | 200 mm | 250 mm |
| D | 500 mm | 500 mm |
| E | 600 mm | 600 mm |

Galiojimas: Montavimas ant sienos



| Mažiausias atstumas | Šildymo režimas | Šildymo ir vėsinimo režimas |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| A | 100 mm | 100 mm |
| B | 1000 mm | 1000 mm |
| C | 200 mm | 250 mm |
| D | 500 mm | 500 mm |
| E | 600 mm | 600 mm |
| F | 300 mm | 300 mm |

5.5 Montavimo būdo sąlygos

Gaminys tinkamas tokiems montavimo būdams: statymas ant žemės, montavimas ant sienos ir montavimas ant lėkštojo stogo.

Montuoti ant šlaitinio stogo draudžiama.

Montuoti ant sienos su sieniniu laikikliu iš priedų yra draudžiama. Montuoti ant sienos, naudojant kitą sieninį laikiklį, galima, jeigu yra įvykdinti sienos statikai ir keliamajai galių keliami reikalavimai ir jeigu atsižvelgiama į sieninio laikiklio ir produkto svorį.

5.6 Įrengimo vienos parinkimas




Pavojus!

Pavojus susižaloti dėl susidariusio ledo!

Oro temperatūra oro išėjimo angoje yra žemesnė už išorės temperatūrą. Dėl to gali susiformuoti ledas.


- ▶ Pasirinkite vietą ir orientaciją, kuria esant oras išeitų min. 3 atstumu iki vaikščiojimo takų, grįstų paviršiu ir žemynkrypcio tiekimo vamzdžių.
- ▶ Atsižvelkite į tai, kad statyti įdubose arba srityse, kuriose negali laisvai išeiti oras, draudžiama.
- ▶ Jeigu įrengimo vieta yra šalia pajūrio linijos, tuomet apsaugokite gaminį papildomu apsauginiu įtaisu nuo vandenų purslų.
- ▶ Laikykite atstumo iki degių medžiagų arba duju.
- ▶ Laikykite atstumo iki šilumos šaltinių.
- ▶ Saugokite išorinį bloką nuo nešvaraus, dulkėto arba koroziją sukeliančio oro.
- ▶ Laikykite atstumo iki vėdinimo angų arba ventiliaciinių sachčių.
- ▶ Laikykite atstumo iki lapus metančių medžių ir krūmų.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad pastatymo vieta turi būti 2000 m virš jūros lygio.
- ▶ Pasirinkite pastatymo vietą kuo didesniu atstumu iki savo miegamojo.
- ▶ Atsižvelkite į akustines spinduliuotes. Pasirinkite pastatymo vietą kuo didesniu atstumu iki kaimynų pastato langų.
- ▶ Pasirinkite pastatymo vietą, kuri yra lengvai prieinama, kad galėtumėte atlikti techninės priežiūros ir serviso darbus.
- ▶ Jeigu pastatymo vieta ribojasi su transporto priemonių manevravimo sritimi, tuomet apsaugokite gaminį apsauginiu buferiu.

Giliojimas: Pastatymas ant grindų




- ▶ Venkite pastatymo vietas, kuri būtų patalpos kampe, nišoje, tarp mūro sienų arba aptvarų.
- ▶ Stenkite, kad nebūtų įsiurbiamas atgal oras iš oro išėjimo angos.
- ▶ Įsitikinkite, kad ant pagrindo negali kauptis vanduo.
- ▶ Įsitikinkite, kad pagrindas gali sugerti vandenį.
- ▶ Suplanuokite kondensatui nutekėti žvyro ir skaldos guoli.
- ▶ Pasirinkite tokią pastatymo vietą, kurioje žiemą nesusikaupia daug sniego.
- ▶ Pasirinkite tokią pastatymo vietą, kurioje į oro iėjimo angą nepučia stiprus vėjas. Jei įmanoma, nustatykite įrenginį skersai pagrindinės vėjo krypties.
- ▶ Jeigu pastatymo vieta neapsaugota nuo šalčio, tuomet suplanuokite apsauginės sienelės įrengimą.
- ▶ Atsižvelkite į akustines spinduliuotes. Venkite patalpos kampų, nišų arba vietų tarp mūro sienų.
- ▶ Pasirinkite pastatymo vietą, kurioje gerai sugeriamas garsas vejos, krūmų, palisadų.
- ▶ Suplanuokite, kad hidraulinės ir elektros linijos būtų nutiestos po žeme.
- ▶ Suplanuokite apsauginį vamzdį, kuris nuo išorinio bloko nėra pastato sienos link.

Giliojimas: Montavimas ant sienos



- ▶ Įsitikinkite, kad siena atitinka statinius ir ribinei darbinei apkrovai keliamus reikalavimus. Atsižvelkite į prietaiso laikiklio ir gaminio svorį.
- ▶ Stenkite nemontuoti šalia lango.
- ▶ Atsižvelkite į akustines spinduliuotes. Laikykite atstumo iki atspindinčių pastato sienų.
- ▶ Suplanuokite, kaip bus nutiestos hidraulinės ir elektros linijos.
- ▶ Suplanuokite angą sienoje.

Gariojimas: Montavimas ant plokščiojo stogo



- ▶ Montuokite gaminį tik ant masyvios konstrukcijos pastatų ir vientisų betoninių pertvarų.
- ▶ Nemontuokite ant medinės konstrukcijos pastatų arba ant pastatų su lengvos konstrukcijos stogu.
- ▶ Pasirinkite pastatymo vietą, kuri yra lengvai prieinama, kad galėtumėte reguliarai pašalinti lapus ir sniegą.
- ▶ Pasirinkite tokią pastatymo vietą, kurioje į oro įėjimo angą nepučia stiprus vėjas. Jei įmanoma, nustatykite įrenginį skersai pagrindinės vėjo krypties.
- ▶ Jeigu pastatymo vieta neapsaugota nuo šalčio, tuomet suplanuokite apsauginės sienelės įrengimą.
- ▶ Atsižvelkite į akustines spinduliuotes. Laikykite atstumo iki gretimų pastatų.
- ▶ Suplanuokite, kaip bus nutiestos hidraulinės ir elektros linijos.
- ▶ Suplanuokite angą sienoje.

5.7 Montavimo ir įrengimo parengimas



Pavojus!

Pavojus gyvybei dėl gaisro arba sprogimo atsiradus nesandarumų šaltnešio kontūre!


Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Atsiradus nesandarumų, su oru susimaišęs išbėgantis šaltnešis gali sudaryti sprogiai atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

- ▶ Išsitinkite, kad apsaugos zonoje nėra uždegimo šaltinių, pvz., kištukinių lizdų, šviesos jungiklių, lempų, elektros jungiklių arba kitų ilgalaikių uždegimo šaltinių.

- ▶ Prieš pradėdami darbus, laikykite pagrindinių saugos taisykių.

5.8 Pamato įrengimas

Gariojimas: Pastatymas ant grindų



- ▶ Iškaskite žemėje duobę. Rekomenduojamus matmenis rasite paveikslėlyje.
- ▶ Sumontuokite žemynkrypčio tiekimo vamzdį (1), skirtą kondensatui nutekėti.
- ▶ Supilkite vandeniu laidžios skaldos (3) sluoksnį.
- ▶ Išmatuokite gylį (A) pagal vietos sąlygas.
 - Regionas su užšaorančiu gruntu: mažiausiasis gylis: 900 mm
 - Regionas su neužšaorančiu gruntu: mažiausiasis gylis: 600 mm
- ▶ Išmatuokite aukštį (B) pagal vietos sąlygas.
- ▶ Padarykite dvi pamato juostas (4) iš betono. Rekomenduojamus matmenis rasite paveikslėlyje.
- ▶ Tarp pamato juostų ir šalia jų pripilkite žvyro (2), kad nutekėtų kondensatas.

5.9 Darbų saugos užtikrinimas

Gariojimas: Montavimas ant sienos

- ▶ Užtirkinkite saugią prieigą prie montavimo padėties prie sienos.
- ▶ Jei darbai prie gaminio vyksta didesniame nei 3 m aukštyje, tada sumontuokite techninę apsaugą nuo nukritimo iš aukščio.
- ▶ Laikykite vietos įstatymų ir reikalavimų.

Gariojimas: Montavimas ant plokščiojo stogo

- ▶ Pasirūpinkite saugia prieiga ant plokščiojo stogo.
- ▶ Laikykite 2 m saugos zonas iki nukritimo krašto, plius reikalingas atstumas darbams prie gaminio. I saugos zoną eiti draudžiama.
- ▶ Jeigu tai neįmanoma, tuomet prie nukritimo krašto sumontuokite techninę apsaugą nuo kritimo, pavyzdžiu,

- stabilius turėklus. Kaip alternatyvą sumontuokite kritimo stabdiklį, pavyzdžiu, karkasą arba pagavimo tinklus.
- ▶ Laikykite pakankamo atstumo iki išėjimo ant stogo liuko ir iki plokščiojo stogo langų. Dirbdami apsaugokite išėjimo ant stogo liuką ir plokščiojo stogo langą nuo lipimo į kritimo, pavyzdžiu, atitverkite.

5.10 Gaminio pastatymas



Pavojas!

Pavojas susižaloti dėl užšalusio kondensato!

Dėl užšalusio kondensato ant vaikščiojimo takų galima nukristi.

- ▶ Išsitinkite, kad išbėgantis kondensatas nepateks ant vaikščiojimo takų ir ten ne-susidarys ledo.

Gallojimas: Pastatymas ant grindų

- ▶ Atsižvelgdami į norimą montavimo būdą, naudokite tinkamus gaminius iš priedų rinkinio.
 - Mažos amortizuojančios kojelės
 - Didelės amortizuojančios kojelės
 - Paaukštinimo cokolis ir mažos amortizuojančios kojelės
- ▶ Išlygiuokite gaminį horizontaliai.
- ▶ Prijunkite kondensato nutekėjimo piltuvą prie gaminio grindų plokštės ir užfiksukite jį pasukdami 1/4 pasukimo.

Sąlyga: Regionas su įšalu

- ▶ Prakiškite kaitinimo vielą pro kondensato nutekėjimo piltuvą.
- ▶ Išsitinkite, kad kondensato nutekėjimo piltuvas nustatytas per vidurį virš žemynkrypčio tiekimo vamzdžio. Žr. brėžinį su matmenimis (→ Skyriuje 5.8).

Sąlyga: Regionas be įšalo

- ▶ Prijunkite kondensato nutekėjimo piltuvą prie alkūnės ir kondensato nutekėjimo žarnos.
- ▶ Prakiškite kaitinimo vielą pro kondensato nutekėjimo piltuvą ir alkūnę į kondensato nutekėjimo žarną.

Gallojimas: Montavimas ant sienos

- ▶ Patikrinkite sienos statiką ir keliamają galią. Atsižvelkite į prietaiso laikiklio ir gaminio svorį.
- ▶ Atsižvelkite į tai, kad sieninio laikiklio iš priedų naudoti negalima. Naudokite tik tokį sieninį laikiklį, kuris atitinka reikalavimus.
- ▶ Naudokite mažas amortizuojančias kojelės iš priedų.
- ▶ Išlygiuokite gaminį horizontaliai.
- ▶ Prijunkite kondensato nutekėjimo piltuvą prie gaminio grindų plokštės ir užfiksukite jį pasukdami 1/4 pasukimo.
- ▶ Po gaminiu padarykite žvyro guoli, į kurį gali galėtų nutekėti susidaręs kondensatas.
- ▶ Kondensato nuotaką prie lietvamzdžio galite prijungti ir per kondensato išleidimo liniją. Priklausomai nuo vietas sąlygų, irenkite lydintį elektrinį šildytuvą, kad apsaugotumėte kondensato nutekėjimo liniją nuo šalčio.

Gallojimas: Montavimas ant plokščiojo stogo



Ispėjimas!

Pavojas susižaloti apvirtus pučiant vėjui!

Pučiant stipriam vėjui, gaminys gali apvirsti.


- ▶ Naudokite du betoninius pagrindus ir neslidų apsauginį kilimėlį.
- ▶ Prisukite gaminį prie betoninio pagrindo.

- ▶ Naudokite dideles amortizuojančias kojelės iš priedų.
- ▶ Išlygiuokite gaminį horizontaliai.
- ▶ Kondensato nuotaką prie lietvamzdžio prijunkite per kondensato išleidimo liniją nedideliu atstumu.
- ▶ Priklausomai nuo vietas sąlygų, irenkite lydintį elektrinį šildytuvą, kad apsaugotumėte kondensato nutekėjimo liniją nuo šalčio.

5.11 Apdailos dalių montavimas / išmontavimas


Toliau nurodyti darbai atliekami tik prireikus arba vykdant techninės priežiūros ar remonto darbus.

5.11.1 Korpuso dangčio išmontavimas




- ▶ Išmontuokite korpuso dangči, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

5.11.2 Dešiniojo šoninio gaubto išmontavimas




- ▶ Išmontuokite dešinįjį šoninį gaubtą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

5.11.3 Priekinio gaubto išmontavimas




- ▶ Išmontuokite priekinį dangtį, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

5.11.4 Oro išėjimo grotelių išmontavimas




- ▶ Išmontuokite oro išėjimo groteles, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

5.11.5 Kairiojo šoninio gaubto išmontavimas



- ▶ Išmontuokite kairijį šoninį gaubtą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

5.11.6 Oro jėjimo grotelių išmontavimas



- Atjunkite elektros jungtį nuo temperatūros jutiklio (1).
- Išmontuokite abu skersinius (2), kaip parodyta paveikslelyje.
- Išmontuokite oro jėjimo groteles, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

5.11.7 Apdailos dalių montavimas

- Montavimo darbus atlikite atvirkštine išmontavimo darbams eilės tvarka.
- Vadovaukitės išmontavimo paveikslukais. Žr. (→ Skyriuje 5.11.1) iki (→ Skyriuje 5.11.6).

6 Hidraulinės įrangos įrengimas

6.1 Įrengimo būdas „Tiesioginis prijungimas“ arba „Sistemos atskyrimas“

Prijungiant tiesiogiai, išorinis blokas yra hidrauliškai tiesiogiai prijungtas prie vidinio bloko ir šildymo sistemos. Tokiu atveju, jei yra šalčio, kyla išorinio bloko užšalimo pavojus.

Atskyrus sistemą, šildymo kontūras yra padalytas į pirmąjį ir antrinį šildymo kontūrus. Tuo metu atskiriamu su pasirenkamu tarpiniu šilumokaičiu, kuris sumontuotas vidiniame bloke arba pastate. Jeigu į pirmąjį šildymo kontūrą pripildoma antifrizo ir vandens mišinio, tuomet, esant šalčio ir nuteikus elektros srovės tiekimui, išorinis blokas apsaugomas nuo užšalimo.

6.2 Mažiausiojo cirkuliuojančio vandens kieko užtikrinimas

Šildymo sistemose, kuriose daugiausia įrengiami termostatai arba elektra valdomi vožtuvai, turi būti užtikrinta nuolatinė pakankama srovė per šilumos siurblį. Projektuojant šildymo sistemą, turi būti užtikrintas mažiausiasis cirkuliuojantis šildymo sistemos vandens kiekis.

6.3 Reikalavimai hidrauliniams komponentams

Plastiniai vamzdžiai, kurie naudojami šildymo kontūriui tarp pastato ir gaminio, turi būti nelaidūs difuzijai.

Vamzdynai, kurie naudojami šildymo kontūriui tarp pastato ir gaminio, turi būti su UV ir aukštai temperatūrai atsparia šilumos izoliacija.


6.4 Pasiruošimas įrengti hidraulinę įrangą

- Prieš prijungdami gaminį, kruopščiai išskalauskite šildymo sistemą, kad pašalinkumėte vamzdynuose galimi esančius likučius!
- Jeigu reikia atlikti jungiamujų detalių litavimo darbus, tuomet juos atlikite dar prieš tai, kol prie gaminio dar neprijungti reikalingi vamzdynai.
- Iš šildymo sistemos gržtančio srauto vamzdyne sumtuokite purvasaugą.

6.5 Vamzdynų nutiesimas gaminio link


- Nutieskite šildymo kontūro vamzdynus per angą siejančią nuo pastato gaminio link.

Giliojimas: Pastatymas ant grindų



- Nutieskite vamzdynus per tinkamą apsauginį vamzdį į žemę, kaip pavaizduota paveikslėlyje-pavyzdje.
- Matmenis ir atstumus rasite priedų (prijungimo gembė, prijungimo rinkinio) montavimo instrukcijoje.

Galojimas: Montavimas ant sienos




- ▶ Nutieskite vamzdynus pro angą sienoje gaminio link, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Nutieskite vamzdynus iš vidaus į išorę maždaug su 2° nuolydžiu.
- ▶ Matmenis ir atstumas rasite priedų (prijungimo gembė, prijungimo rinkinio) montavimo instrukcijoje.

6.6 Vamzdynų prijungimas prie gaminio


1. Nuo hidraulinų jungčių nuimkite gaubtelius.

Galojimas: Pastatymas ant grindų



- ▶ Naudokite prijungimo gembę ir pridedamas konstrukcines dalis iš priedų rinkinio.
- ▶ Patikrinkite, ar visos jungtys sandarios.

Galojimas: Montavimas ant sienos



- ▶ Naudokite prijungimo gembę ir pridedamas konstrukcines dalis iš priedų rinkinio.
- ▶ Patikrinkite, ar visos jungtys sandarios.

6.7 Hidraulinės įrangos įrengimo užbaigimas

1. Atsižvelgdamu į įrenginio konfigūraciją, sumontuokite kitus reikalingus saugai svarbius komponentus.
2. Atsižvelkite į tai, kad apsauginio vožtuvu aktyvinimo slėgis gaminyje yra 2,5 bar.
3. Patikrinkite, ar visos jungtys sandarios.

6.8 Parinktis: gaminio prijungimas prie baseino

1. Nejunkite gaminio šildymo kontūro tiesiogiai prie baseino.
2. Naudokite tinkamą skiriamajį šilumokaitį ir kitus taip prieginti reikalingus komponentus.

7 Elektros instaliacija

Šis prietaisas atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimus su sąlyga, kad trumpojo jungimo galia Ssc kliento įrenginio prijungimo prie viešojo tinklo taške yra 33 arba didesnė. Prietaiso montuotojas arba naudotojas yra atsakingas už tai, kad būtų patikrinta, jeigu reikia pasitarus su elektros tinklų operatoriumi, kad šis prietaisas prijungiamas prie vieno prijungimo taško su Ssc verte, kuri yra 33 arba didesnė.

7.1 Elektros instaliacijos paruošimas



Pavojus!

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio esant netinkamai elektros jungčiai!

Netinkamai atliktas elektros jungties įrengimas gali turėti itakos gaminio eksplotacijos saugai ir padaryti žalos asmenims ir turtui.

- ▶ Elektros instaliaciją įrenkite tik tuo atveju, jei esate šiam darbui kvalifikuotas meistras.

1. Laikykites elektros tiekimo įmonės techninių sąlygų, reglamentuojančių prisijungimą prie žemosios įtampos tinklo.
2. Nustatykite, ar gaminui numatyta funkcija „EVU blokuotė“, ir kaip gaminui turi būti tiekiama elektros srovė, atsižvelgiant į išjungimo būdą.
3. Pagal specifikacijų lentelę nustatykite, ar gaminui reikia elektros jungties 1~/230V ar 3~/400V.
4. Pagal specifikacijų lentelę nustatykitevardinę gaminio srovę. Pagal tai nustatykite elektros laidams tinkamus laidų skerspjūvius.
5. Paruoškite elektros laidus per angą sienoje nutiesti nuo pastato iki gaminio. Jeigu laido ilgis viršija 10 m, tuomet prijungimo prie tinklo laidą ir daviklio / magistralės liniją nutieskite atskirai vienus nuo kitų.

7.2 Reikalavimai tinklo įtampos kokybei

1-fazio 230 V tinklo įtampai turi būti nuo +10 % iki -15 % paklaida.

3-fazio 400 V tinklo įtampai turi būti nuo +10 % iki -15 % paklaida. Įtampos skirtumui tarp atskirų fazų turi būti +/- 2 % paklaida.

7.3 Reikalavimai elektros komponentams

Norėdami prijungti prie tinklo, naudokite lanksčias žarnų sąrankas, tinkamas nutiesti lauke. Specifikacija turi atitinkti bent standartą 60245 IEC 57 su trumpiniu H05RN-F.

Elektros skyrikliai turi būti bent su 3 mm kontaktų anga.

Kaip elektros apsaugą reikia naudoti inercinius saugiklius su charakteristika C. Esant 3-fazei tinklo jungčiai, saugikliai turi išjungti 3 polius.

Asmenims apsaugoti, jei tai privaloma įrengimo vietai, reikia naudoti visų rūšių srovei jautrų B tipo apsaugos nuo nuotekio srovių jungiklį.

„eBUS“ linijai negalima naudoti laidų su susuktomis gyslų poromis.

7.4 Elektros atskyrimo įtaisas


Elektros atskyrimo įtaisas šioje instrukcijoje taip pat vadinami skyriku. Kaip skyriklis paprastai naudojamas saugiklis arba linjinis automatinis jungiklis, kuris sumontuotas pastato skaitiklių / saugiklių dėžėje.

7.5 EVU blokavimo funkcijos komponentų įrengimas

Veikiant EVU blokuotei, šilumos siurblis generuojamą šilumą laikinai išjungia energijos tiekimo įmonę. Išjungti galima dviem būdais:

- Išjungimo signalas nukreipiamas į vidinio bloko jungtį S21.
- Išjungimo signalas nukreipiamas montavimo vietoje įrengtam atskyrimo kontaktoriui skaitiklių / saugiklių dėžėje.
 - Jeigu EVU blokuotės veikimas numatytas, sumontuokite ir prijunkite papildomus komponentus pastato skaitiklio korpuose / saugiklių dėžėje.
 - Tuo tikslu laikykite vidinio bloko įrengimo instrukcijos, pateiktos jungčių schemae priede.


7.6 Elektros jungčių uždangalo išmontavimas



- Atkreipkite dėmesį į tai, kad dangtyje yra saugai svarbus sandariklis, kuris turi veikti šaltnešio kontūre esant nesandarumui.
- Išmontuokite uždangala, kaip parodyta paveikslėlyje, nepažeisdami juosiančio sandariklio.

7.7 Apvalkalų nuo elektros laidų nuémimas

- Prireikus sutrumpinkite elektros laidą.



- Nuimkite apvalkalą nuo elektros laidų, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Tuo metu atkreipkite dėmesį į tai, kad nepažeistumėte atskirų gyslų izoliacijos.
- Kad išvengtumėte trumpųjų jungimų dėl palaidų atskirų vielų, ant gyslų galų, kurių izoliacija pašalinta, pritaisykite gyslų galų movas.


7.8 Prijunkite elektros maitinimą, 1~/230V

- Nustatykite prijungimo būdą:

| Atvejis | Prijungimo būdas |
|---|------------------------------------|
| EVU blokuotė nenumatyta | Paprastas elektros srovės tiekimas |
| EVU blokuotė numatyta, išjungimas per jungtį S21 | |
| EVU blokuotė numatyta, išjungimas per atskyrimo kontaktorių | Dvejopas elektros srovės tiekimas |

7.8.1 1~/230V, paprastas elektros srovės tiekimas


- Įrenkite gaminui, jei numatyta įrengimo vieta, apsaugos nuo nuotekio srovės jungiklį.



- Sumontuokite gaminui pastate skyriklį, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Naudokite 3 polių prijungimo prie tinklo laidų. Nutieskite ją per angą sienoje nuo pastato gaminio link.
- Prijunkite prijungimo prie tinklo laidų skirstomojoje dėžėje prie jungties X200.
- Pritvirtinkite prijungimo prie tinklo laidų įtempimo mažinimo spaustuku.

7.8.2 1~/230V, dvejopas elektros srovės tiekimas

- Jei numatyta įrengimo vietoje, sumontuokite gaminui du apsaugos nuotėkio srovės jungiklius.



- Sumontuokite gaminui pastate vieną skyrikį, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Sumontuokite gaminui pastate du skyriklius, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Naudokite du 3 polių prijungimo prie tinklo laidus. Nutieskite ją per angą sienoje nuo pastato gaminio link.
- Prijunkite prijungimo prie tinklo laidą (šilumos siurblio srovės skaitiklio) skirstomojoje dėžėje prie jungties X200.
- Pašalinkite jungties X210 2 polių tiltelį.
- Prijunkite prijungimo prie tinklo laidą (buitinės elektros srovės skaitiklio) prie jungties X211.
- Pritvirtinkite prijungimo prie tinklo laidus įtempimo mažinimo spaustukais.


7.9 Prijunkite elektros maitinimą, 3~/400V

- Nustatykite prijungimo būdą:

| Atvejis | Prijungimo būdas |
|---|------------------------------------|
| EVU blokuotė nematyta | Paprastas elektros srovės tiekimas |
| EVU blokuotė numatyta, išjungimas per jungti S21 | |
| EVU blokuotė numatyta, išjungimas per atskyrimo kontaktorių | Dvejopas elektros srovės tiekimas |

7.9.1 3~/400V, paprastas elektros srovės tiekimas

- Irenkite gaminui, jei numatyta įrengimo vietai, apsaugos nuo nuotėkio srovės jungiklį.




- Sumontuokite gaminui pastate skyrikį, kaip parodyta paveikslėlyje.

- Naudokite 5 polių prijungimo prie tinklo laidą. Nutieskite ją per angą sienoje nuo pastato gaminio link.
- Prijunkite prijungimo prie tinklo laidą skirstomojoje dėžėje prie jungties X200.
- Pritvirtinkite prijungimo prie tinklo laidą įtempimo mažinimo spaustuku.

7.9.2 3~/400V, dvejopas elektros srovės tiekimas


- Jei numatyta įrengimo vietoje, sumontuokite gaminui du apsaugos nuotėkio srovės jungiklius.



- Sumontuokite gaminui pastate vieną skyrikį, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Sumontuokite gaminui du skyriklius, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Naudokite 5 polių prijungimo prie tinklo laidą (šilumos siurblio elektros srovės skaitiklio) ir 3 polių prijungimo prie tinklo laidą (buitinės elektros srovės skaitiklio). Nutieskite ją per angą sienoje nuo pastato gaminio link.
- prijunkite 5 polių prijungimo prie tinklo laidą skirstomojoje dėžėje prie jungties X200.
- Pašalinkite jungties X210 2 polių tiltelį.
- Prijunkite 3 polių prijungimo prie tinklo laidą prie jungties X211.
- Pritvirtinkite prijungimo prie tinklo laidus įtempimo mažinimo spaustukais.

7.10 „eBUS“ linijos prijungimas


- Naudokite bent 0,75 mm² gyslos skersmens 2 polių „eBUS“ liniją. Nutieskite ją per angą sienoje nuo pastato gaminio link.



- Prijunkite „eBUS“ liniją prie jungties X206, BUS.
- Pritvirtinkite „eBUS“ liniją prie įtempimo mažinimo spaustuko.

7.11 Temperatūros ribojimo termostato prijungimas

- Naudokite bent $0,75 \text{ mm}^2$ gyslos skersmens 2 polių laidą. Nutieskite ją per angą sienoje nuo pastato gaminio link.



- Pašalinkite jungties $X206$, $S20$ tiltelį. Prijunkite laidą čia.
- Pritvirtinkite laidą įtempimo mažinimo spaustuku.

7.12 Priedų prijungimas

- Vadovaukitės priede esančia sujungimų schema.

7.13 Elektros jungčių uždangalo montavimas

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad dangtyje yra saugai svarbus sandariklis, kuris turi veikti šaltnešio kontūre esant nesandarumui.
- Pritvirtinkite uždangala nuleisdami fiksatorių prie apatinio krašto.
- Pritvirtinkite uždangala dviem varžtais prie viršutinio krašto.

8 Eksploatacijos pradžia

8.1 Tirkiminas prieš įjungiant

- Patikrinkite, ar visos hidraulinės jungtys tinkamai prijungtos.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys tinkamai prijungtos.
- Atsižvelgdami į prijungimo būdą, patikrinkite, ar įrengtas vienas skyriklis, ar du.
- Jei privaloma įrengimo vietai, patikrinkite, ar sumontuotas apsaugos nuo nuotėkio srovės jungiklis.
- Perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Įsitikinkite, kad pastačius iki gaminio įjungimo praėjo ne daugiau nei 30 minučių.
- Įsitikinkite, ar sumontuotas elektros jungčių dangtis.

8.2 Gaminio įjungimas

- Pastate įjunkite visus skyriklius, kurie sujungti su gaminiu.

8.3 Karšto vandens / pildymo ir papildymo vandens tikrinimas ir ruošimas



Atsargiai!

Prastos kokybės karštas vanduo gali padažyti materialinės žalos.

- Pasirūpinkite, kad karštas vanduo būtų pakankamos kokybės.

- Prieš pildydami arba papildydami įrenginį, patikrinkite karšto vandens kokybę.

Karšto vandens kokybės tikrinimas

- Iš šildymo kontūro išleiskite šiek tiek vandens.
- Patikrinkite, kaip atrodo karštas vanduo.
- Pastebėjus nuosėdų, reikia iš įrenginio pašalinti dumblą.
- Magnetiniu strypeliu patikrinkite, ar yra magnetito (geležies oksido).
- Jei nustatote, kad magnetito yra, nuvalykite įrenginį ir imkite tinkamų apsaugos nuo korozijos priemonių. Arba galite įmontuoti magnetito skirtuvą.
- Patikrinkite paimto 25°C vandens pH rodiklį.
- Jei reikšmės nesiekia 8,2 arba viršija 10,0, išvalykite įrenginį ir paruoškite karšto vandens.
- Įsitikinkite, kad į karštą vandenį negali prasiskverbtis deguonies.

Pildymo ir papildymo vandens tikrinimas

- Prieš pildydami įrenginį patikrinkite pildymo ir papildymo vandens kietumą.

Pildymo ir papildymo vandens ruošimas

- Ruošdami pildomą ir papildomą vandenį, laikykite galiojančių šalies reglamentų ir techninių taisyklių.

Jei nacionaliniuose potvarkiuose ir techninėse taisykliose nepateikta didesnių reikalavimų, vadinas:

Jūs turite paruošti šildymo sistemos vandenį,

- kai visas pildymo ir papildymo vandens kiekis per įrenginio naudojimo trukmę tris kartus viršija šildymo sistemos vardinį tūrį arba
- jei nesilaikoma toliau esančioje lentelėje nurodytų orientacinių reikšmių, arba
- kai karšto vandens pH rodiklis nesiekia 8,2 arba viršija 10,0.

Giliojimas: Čekija ARBA Lietuva ARBA Slovakija

| Visas šildymo našumas | Vandens kietumas esant specialiam įrenginio tūriui ¹⁾ | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| | $\leq 20 \text{ l/kW}$ | | $> 20 \text{ l/kW}$ $\leq 40 \text{ l/kW}$ | | $> 40 \text{ l/kW}$ | |
| kW | $^{\circ}\text{dH}$ | mol/m ³ | $^{\circ}\text{dH}$ | mol/m ³ | $^{\circ}\text{dH}$ | mol/m ³ |
| < 50 | $\leq 16,8^{2)}$ | $\leq 3^{2)}$ | $\leq 8,4^{3)}$ | $\leq 1,5^{3)}$ | $< 0,3$ | $< 0,05$ |
| nuo > 50 iki ≤ 200 | $\leq 11,2$ | ≤ 2 | $\leq 5,6$ | $\leq 1,0$ | $< 0,3$ | $< 0,05$ |
| nuo > 200 iki ≤ 600 | $\leq 8,4$ | $\leq 1,5$ | $< 0,3$ | $< 0,05$ | $< 0,3$ | $< 0,05$ |
| > 600 | $< 0,3$ | $< 0,05$ | $< 0,3$ | $< 0,05$ | $< 0,3$ | $< 0,05$ |

1) Nominaliojo tūrio litras / kaitinimo galia; naudojant kelis katinus, reikia naudoti mažiausią atskirą kaitinimo galią.

2) Be apribojimų

3) ≤ 3 (16,8)

Giliojimas: Čekija ARBA Lietuva ARBA Slovakija



Atsargiai!

Į karštą vandenį pilant netinkamų papildomų medžiagų kyla pavojus padaryti materialinės žalos!

Naudojant netinkamas papildomas medžiagas gali pasikeisti konstrukcinių dalių forma, veikiant kaitinimo režimui sklisti triukšmas arba gali būti padaryta kitokios žalos.

- ▶ Nenaudokite jokių netinkamų apsaugos nuo užšalimo, antikorozinių priemonių, biocidų ir sandarinimo priemonių.

Tinkamai naudojant šias papildomas medžiagas, jokio nesuderinamumo su gaminiais dar nebuvo užfiksuota.

- ▶ Naudodami būtinai vadovaukitės papildomas medžiagos gamintojo instrukcijomis.

Mes neatsakome už bet kurių papildomų medžiagų soderinamumą likusioje šildymo sistemoje ir jų veiksmingumą.

Papildomas medžiagos valymui (po to būtina išskauti)

- FernoX F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Papildomas medžiagos, ilgam liekančios įrenginyje

- FernoX F1
- FernoX F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Papildomas medžiagos apsaugai nuo užšalimo, ilgam liekančios įrenginyje

- FernoX Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500
- ▶ Jei naudojote minėtas papildomas medžiagas, tuomet informuokite eksplatuotoją apie būtinas priemones.
- ▶ Informuokite eksplatuotoją apie būtinus veiksmus dėl apsaugos nuo užšalimo.

8.4 Šildymo kontūro pildymas ir oro išleidimas iš jo

1. Jie norite, kad būtų užtikrinta apsauga nuo užšalimo, neužpildykite visos šildymo grandinės priemone nuo užšalimo, atskirkite sistemą.

Giliojimas:

- Tiesioginis prijungimas
- ▶ Per grįžamojo srauto liniją pripildykite į gaminį šildymo sistemos vandens. Lėtai didinkite pildymo slėgi, kol bus pasiekta norimas darbinis slėgis.
 - Darbinis slėgis: nuo 0,15 iki 0,2 MPa (nuo 1,5 iki 2,0 bar)
 - ▶ Vidinio bloko reguliatoriumi aktyvinkite oro išleidimo programą. Spartusis alsuoklis išoriniame bloke yra atidarytas ir po vėdinimo neturi būti uždarytas.
 - ▶ Oro išleidimo proceso metu patikrinkite įrenginio slėgi. Jeigu slėgis mažėja, tuomet papildykite šildymo sistemos vandens, kol vėl bus pasiekta norimas darbinis slėgis.


Giliojimas:

- Sistemos atskyrimas
- ▶ Per grįžamojo srauto liniją į gaminį ir pirminį šildymo kontūrą pripildykite antifrizo ir vandens mišinio (44 tūr. % propilenglikolio ir 56 tūr. % vandens). Lėtai didinkite pildymo slėgi, kol bus pasiekta norimas darbinis slėgis.

- Darbinis slėgis: nuo 0,15 iki 0,2 MPa (nuo 1,5 iki 2,0 bar)
- ▶ Vidinio bloko reguliatoriumi aktyvinkite oro išleidimo programą. Spartusis alsuoklis išoriniame bloke yra atidarytas ir po vėdinimo neturi būti uždarytas.
- ▶ Oro išleidimo proceso metu patikrinkite įrenginio slėgi. Jeigu slėgis mažėja, tuomet papildykite antifrizo ir vandens mišinio, kol vėl bus pasiekta norimas darbinis slėgis.
- ▶ Pripildykite į antrinį šildymo kontūrą šildymo sistemos vandens. Lėtai didinkite pildymo slėgi, kol bus pasiekta norimas darbinis slėgis.
- Darbinis slėgis: nuo 0,15 iki 0,2 MPa (nuo 1,5 iki 2,0 bar)
- ▶ Vidinio bloko reguliatoriumi aktyvinkite šildymo siurbli.
- ▶ Oro išleidimo proceso metu patikrinkite įrenginio slėgi. Jeigu slėgis mažėja, tuomet papildykite šildymo sistemos vandens, kol vėl bus pasiekta norimas darbinis slėgis.

8.5 Esamas liekamasis tiekimo slėgis

Ši charakteristiką galioja išorinio bloko šildymo kontūrui ir yra susijusi su 20 °C karšto vandens temperatūra.



A Tūrinis srautas, l/h

B Liekamasis tiekimo slėgis, kPa

9 Perdavimas naudotojui

9.1 Eksplatuotojo instruktažas

- ▶ Paaiškinkite eksplatuotojui, kaip eksplatuoti. Informuokite jį, ar yra sistemos skyriklis ir kaip užtikrinama apsaugos nuo užšalimo funkcija.
- ▶ Ypač atkreipkite eksplatuotojo dėmesį į saugos nuordas.
- ▶ Nurodykite eksplatuotojui elgsenos taisykles ir ypatingus pavojus, susijusius su šaltnešiu R290.
- ▶ Informuokite eksplatuotoją apie būtinybę reguliarai atliliki techninę priežiūrą.

10 Trikčių šalinimas

10.1 Klaidų pranešimai

Klaidos atveju vidinio bloko regulatoriaus ekrane rodomas klaidos kodas.

- ▶ Naudokite klaidos kodų lentelę (→ vidinio bloko įrengimo instrukciją, „Priedas“).

10.2 Kiti sutrikimai

- ▶ Naudokite sutrikimų šalinimo lentelę (→ vidinio bloko įrengimo instrukciją, „Priedas“).

11 Tíkrinimas ir techniné priežiūra

11.1 Pasiruošimas tikrinimui ir techninei priežiūrai

- ▶ Atlikite darbus tik tada, jei esate kompetentingi ir turite žinių apie šaltnešio R290 savybes bei pavojus.



Pavojus!

Pavojus gyvybei dėl gaisro arba sprogimo atsiradus nesandarumų šaltnešio kontūre!

Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Atsiradus nesandarumų, su oru susimaišęs išbégantis šaltnešis gali sudaryti sprogiajį atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

- ▶ Kai dirbate prie atidaryto gaminio, prieš pradédami dirbtį su dujų nuotekio paieškos prietaisu įsitikinkite, kad nėra nesandarumo.
- ▶ Atsiradus nesandarumui: uždarykite gaminio korpusą ir informuokite naudotoją ir klientų aptarnavimo tarnybą.
- ▶ Laikykite visus uždegimo šaltinius toliau nuo gaminio. Ypač atviras liepsnas, karštessnius nei 370 °C paviršius, elektros prietaisus be uždegimo šaltinių, ir statinį išlydi.
- ▶ Pasirūpinkite pakankamu védinimu aplink gaminį.
- ▶ Pasirūpinkite atitvaru, kad į apsaugos zoną negaletų patekti pašalinių asmenų.

- ▶ Prieš atlikdami tikrinimo ir techninės priežiūros darbus arba montuodami atsargines dalis, laikykites pagrindinių saugos taisyklių.
- ▶ Atlirkdam darbus ant plokščiojo stogo, laikykites darbų saugos taisyklių. (→ Skyriuje 5.9)
- ▶ Pastate išunkite visus skyrikius, kurie sujungti su gaminiu.
- ▶ Atjunkite gaminį nuo elektros srovės tiekimo, tačiau įsitikinkite, kad gaminys ir toliau liks ižemintas.
- ▶ Kai dirbate prie gaminio, apsaugokite visus elektros komponentus nuo vandens purslų.

11.2 Darbo plano ir intervalų laikymasis

- ▶ Laikykites nurodytų intervalų. Atlikite visus nurodytus darbus (→ D priedas).

11.3 Atsarginių dalių įsigijimas

Originalūs įrenginio komponentai buvo sertifikuoti kartu su CE atitikties įvertinimu. Informacijos apie esamas originalias Vaillant atsargines dalis gausite galiniame puslapyje nurodytu kontaktiniu adresu.

- ▶ Jei per techninės priežiūros arba remonto darbus Jums prieikia atsarginių dalių, tuomet naudokite tik originalias Vaillant atsargines dalis.

11.4 Techninių priežiūros darbų atlikimas

11.4.1 Apsaugos zonos tikrinimas

- ▶ Patikrinkite, ar netoli aplink gaminį laikomasi apibrėžtos apsaugos zonos. (→ Skyriuje 4.1)
- ▶ Patikrinkite, ar nebuvo atlikti papildomų konstrukcijos ar montavimo pakeitimų, kurie pažeidžia apsaugos zoną.


11.4.2 Gaminio valymas

- ▶ Valykite gaminį tik tada, kai sumontuotas visos apdailos dalys ir uždangalai.
- ▶ Nevalykite gaminio didelio slėgio valymo įrenginiu arba nukrepta vandens čiurkšle.
- ▶ Valykite gaminį kempine ir šiltu vandeniu su valymo priemonė.
- ▶ Nenaudokite šveiciamujų priemonių. Nenaudokite tirpiklių. Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra chloro ir amoniako.

11.4.3 Apdailos dalių išmontavimas

1. Prieš išmontuodami apdailos dalis, dujų nuotekio paieškos prietaisu patikrinkite, ar nebėga šaltnešis.
2. Apdailos dalis išmontuokite tik jeigu tai būtina šiemis techninės priežiūros darbams atlikti. Žr. (→ Skyriuje 5.11.1)iki (→ Skyriuje 5.11.6).

11.4.4 Sparčiojo alsuoklio ir apsauginio vožtuvvo patikra




1. Nuo sparčiojo alsuoklio (1) nuimkite gaubtelį..
2. Patikrinkite, ar spartusis alsuoklis yra atidarytas.
3. Patikrinkite, ar sparčiajame alsuoklyje nėra nuotėkio. Prieikus spartuijį alsuoklį pakeiskite.
4. Gaubtelį uždékite ant sparčiojo alsuoklio.
5. Patikrinkite apsauginio vožtuvvo funkcijas (2).

11.4.5 Garintuvo, ventiliatoriaus ir kondensato nuotako tikrinimas

1. Minkštu šepečiu išvalykite tarpus tarp plokštelių. Tuo metu stenkiteis nedeformuoti plokštelių.
2. Nuvalykite purvą ir apnašas.
3. Prieikus ištiesinkite deformuotas plokšteles plokštelių brauktuvu.
4. Pasukite ventiliatorių ranka.
5. Patikrinkite ventiliatorių, ar jis laisvai sukas.
6. Pašalinkite nešvarumus, kurie susikaupė kondensato vonelėje arba kondensato nutekėjimo linijoje.
7. Patikrinkite, ar vanduo laisvai nuteka. Tuo tikslu įpilkite į kondensato vonelę maždaug 1 litrą vandens.
8. Įsitirkinkite, kad kaitinimo viela įvesta į kondensato nutekėjimo piltuvą.

11.4.6 Šaltnešio kontūro tikrinimas



1. Patikrinkite, ar konstrukcinės dalys ir vamzdynai yra švarūs bei nepažeisti korozijos.
2. Patikrinkite vidinių techninės priežiūros jungčių gaubtelius (1) ir (2), ar jie tvirtai uždėti.

11.4.7 Šaltnešio kontūro sandarumo tikrinimas

1. Patikrinkite, ar komponentai šaltnešio kontūre ir šaltnešio linijos neapgadintos, nepažeistos korozijos ir ar nebėga alyva.
2. Dujų nuotėkio paieškos prietaisu patikrinkite šaltnešio kontūrą, ar jis sandarus. Patikrinkite visus komponentus ir vamzdynus.
3. Dokumentuokite sandarumo paieškos rezultatus įrenginio žurnale.

11.4.8 Elektros jungčių ir elektros linijų tikrinimas

1. Patikrinkite gnybtų dėžutės sandariklį, ar jis nepažeistas.
2. Patikrinkite elektros laidus jungiamojuje dėžutėje, ar jie tvirtai laikosi kištukuose arba gnybtuose.
3. Patikrinkite įžeminimą jungiamojuje dėžutėje.
4. Patikrinkite, ar prijungimo prie tinklo kabelis nepažeistas. Jeigu pakeisti yra būtina, tuomet privalote įsitikinti, kad keitimo darbus atliks „Vaillant“ arba techninės priežiūros tarnyba, arba panašios kvalifikacijos asmuo ir taip bus išvengta galimų grėsmių.
5. Patikrinkite elektros laidus prietaise, ar jie tvirtai laikosi kištukuose arba gnybtuose.
6. Patikrinkite prietaise, ar elektros laidai nepažeisti.

11.4.9 Mažų amortizuojančių kojelių susidėvėjimo tikrinimas

1. Patikrinkite, ar amortizuojančios kojelės nėra akivaizdžiai suspaustos.
2. Patikrinkite, ar amortizuojančiose kojelėse nėra aiškių įtrūkimų.
3. Patikrinkite, ar amortizuojančių kojelių srieginėje jungtyje nėra aiškių korozijos požymių.
4. Jei reikia, įsigykite ir sumontuokite naujas amortizuojančias kojeles.

11.5 Tirkrimo ir techninės priežiūros užbaigimas

- Sumontuokite apdailos dalis.
- Išjunkite elektros maitinimą ir gaminį.
- Paleiskite gaminį.
- Atlikite veikimo bandymą ir saugos patikrą.

12 Remontas ir techninė priežiūra

12.1 Šaltnešio kontūro paruošimas remonto ir techninės priežiūros darbams

Darbus atlikite tik tada, jei turite specializuotų su šalčio technika susijusių žinių ir žinote, kaip elgtis su šaltnešiu.



Pavojus!

Pavojus gyvybei dėl gaisro arba sprogimo atsiradus nesandarumų šaltnešio kontūre!

Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Atsiradus nesandarumų, su oru susimaišęs išbėgantis šaltnešis gali sudaryti sprogiajį atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

- Kai dirbate prie atidaryto gaminio, prieš pradėdami dirbtį su duju nuotekio paieškos prietaisų įsitikinkite, kad nėra nesandarumo.
- Atsiradus nesandarumui: uždarykite gaminio korpusą ir informuokite naudotoją ir klientų aptarnavimo tarnybą.
- Laikykite visus uždegimo šaltinius toliau nuo gaminio. Ypač atviras liepsnas, karštis nei 370 °C paviršius, elektros prietaisus be uždegimo šaltinių, ir statinį išlydį.
- Pasirūpinkite pakankamu vėdinimui aplink gaminį.
- Pasirūpinkite atitvaru, kad į apsaugos zoną negalėtų patekti pašalininių asmenų.

- Pastate išjunkite visus skyrikliai, kurie sujungti su gaminiu.
- Atjunkite gaminį nuo elektros srovės tiekimo, tačiau įsitikinkite, kad gaminys ir toliau liks įžemintas.
- Atitverkite darbo zoną ir pastatykite įspėjamuosius ženklus.
- Naudokite asmenines apsaugines priemones ir turėkite su savimi gesintuvą.
- Naudokite tik saugius, šaltnešiu R290 leidžiamus prietaisus ir įrankius.
- Kontroliuokite atmosferą darbo zonoje tinkamu, arti pagrindo esančiu įspėjamuoju duju signalizatoriumi.
- Pašalinkite visus uždegimo šaltinius, pvz., kibirkščiuojančius įrankius. Imkitės apsaugos nuo statinio išlydžio priemonių.
- Išmontuokite gaubto dangčių, priekinį gaubtą ir dešinijį šoninį gaubtą.

12.2 Šaltnešio pašalinimas iš gaminio



Pavojus!

Pavojus dėl ugnies arba sprogimo pašalinant šaltnešį!

Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Su oru susimaišęs šaltnešis gali sudaryti sprogiajį atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

- Darbus atlikite tik tada, jei mokate elgtis su šaltnešiu R290.
- Naudokite asmenines apsaugines priemones ir turėkite su savimi gesintuvą.
- Naudokite tik šaltnešiu R290 leidžiamus nepriekaištingos būklės įrankius ir prietaisus.
- Įsitikinkite, kad į šaltnešio kontūrą, šaltnešį tiekiančius įrankius arba prietaisus ar šaltnešio balioną nepateks oro.
- Pasirūpinkite, kad aušinimo skystis R290 jokiui būdu nepatektų į kanalizaciją.
- Šaltnešio kompresoriumi nesiurbkite į išorinį bloką (nėra pump-down).



Atsargiai!

Materialinės žalos rizika pašalinant šaltnešį!

Pašalinant šaltnešį, galima patirti materialinės žalos dėl užšalimo.

- Jeigu yra sistemos skyriklis, tuomet iš kondensatoriaus (šilumokaičio) pašalinkite šildymo sistemos vandenį dar prieš tai, kol iš gaminio bus pašalintas šaltnešis.

1. Įsigykite įrankius ir prietaisus, kurių reikia šaltnešiu pašalinti:
 - išsiurbimo stotį,
 - vakuuminį siurblį,
 - Perdirbtį skirtą šaltnešio balionas
 - Manometro tiltelis
2. Naudokite tik šaltnešiu R290 leidžiamus įrankius ir prietaisus.
3. Naudokite perdirbtį skirtą šaltnešio balionus, kuriuos leidžiama naudoti šaltnešiu R290, kurie yra atitinkamai pažymėti ir turi slėgio redukcinių ir uždarymo vožtuvą.
4. Naudokite tik žarnas, movas ir vožtuvus, kurie yra sandarūs ir nepriekaištingos būklės. Patirkinkite sandarumą tinkamu duju nuotekio paieškos prietaisus.
5. Vakuumuokite perdirbtį skirtą šaltnešio balioną.
6. Išsiurbkite šaltnešį. Išsiurbdamai atsižvelkite į maksimalų perdirbimo butelio pripildymo kiekį ir kontroliuokite pripildymo kiekį ant sukalibruotų svarstyklų.
7. Įsitikinkite, kad į šaltnešio kontūrą, šaltnešį tiekiančius įrankius arba prietaisus ar perdirbtį skirtą šaltnešio balioną nepateks oro.
8. Prijunkite manometro tiltelį tiek didelio, tiek ir mažo slėgio šaltnešio kontūro pusėje ir įsitikinkite, jog plėtimosi vožtuvas atidarytas, kad būtų užtikrintas visiškas šaltnešio kontūro ištuštinimas.

12.3 Šaltnešio kontūro komponentų išmontavimas

- ▶ Prapūskite šaltnešio kontūrą azotu.
- ▶ Vakuumuokite šaltnešio kontūrą.
- ▶ Pakartotinai prapūskite azotu ir vakuumuokite tol, kol šaltnešio kontūre neliks šaltnešio.
- ▶ Jei reikia išmontuoti kompresorių, kuriame yra kompresoriaus alyvos, tada pakankamai žemu slėgiu vakuumuokite pakankamai ilgai, kad išsitikintumėte, kad po to kompresoriaus alyvoje neliks jokio degaus šaltnešio.
- ▶ Sukurkite atmosferos slėgi.
- ▶ Norėdami atidaryti šaltnešio kontūrą, naudokite vamzdžių pjoviklį. Nenaudokite lituoklio ir kibirkščiuojančių arba veržiančių įrankių.
- ▶ Išmontuokite komponentą.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl duju išsiskyrimo iš komponentuose esančios kompresorių alyvos ilgesnį laiką gali pasklisti šaltnešio. Ypač tai galioja kompresoriui. Transportuokite ir laikykite šiuos komponentus gerai vėdi-namose vietose.

12.4 Šaltnešio kontūro komponentų sumontavimas

- ▶ Tinkamai įmontuokite komponentą. Tam naudokite tik litavimą.
- ▶ Atlikite šaltnešio kontūro slėgio bandymą su azotu.

12.5 Gaminio pripildymas šaltnešio



Pavojas!

Pavojas dėl ugnies arba sprogimo įpilant šaltnešio!

Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Su oru susimašes šaltnešis gali sudaryti sprogiajį atmosferą. Kyla gaisro ir sprogimo pavojas.

- ▶ Darbus atlikite tik tada, jei mokate elgtis su šaltnešiu R290.
- ▶ Naudokite asmenines apsaugines priemones ir turėkite su savimi gesintuvą.
- ▶ Naudokite tik šaltnešiu R290 leidžiamus nepriekaištingos būklės įrankius ir prietaisus.
- ▶ Išsitinkinkite, kad į šaltnešio kontūrą, šaltneši tiekiančius įrankius arba prietaisus ar šaltnešio balioną nepateks oro.



Atsargiai!

Naudojant netinkamą arba užterštą šaltnešį, kyla pavojas patirti materialinę žalą!

Pripildę netinkamo arba užtersto šaltnešio, rizikuojate pažeisti prietaisą.

- ▶ Naudokite tiktais grynais šaltneši R290, kuris patvirtintas kaip tokis ir kurio grynumas yra 99,5 %.

1. Įsigykite įrankius ir prietaisus, kurių reikia pripildant šaltnešio:

- vakuuminį siurbli,
- šaltnešio balioną,
- svarstyklės.

2. Naudokite tik šaltnešiu R290 leidžiamus įrankius ir prietaisus. Naudokite tik atitinkamai paženklintus šaltnešio balionus.

3. Naudokite tik žarnas, movas ir vožtuvus, kurie yra sandarūs ir nepriekaištingos būklės. Patirkinkite sandarumą tinkamu duju nuotėkio paieškos prietaisu.

4. Naudokite tik tokias žarnas, kurios yra kiek galima trumpos, kad būtų galima sumažinti jose esančio šaltnešio kiekį.

5. Prapūskite šaltnešio kontūrą azotu.

6. Vakuumuokite šaltnešio kontūrą.

7. Šaltnešio kontūrą pripildykite šaltnešio R290. Reikalingas pripildymo kiekis nurodytas ant gaminio tipo lentelės. Ypač stebékite, kad neperpildytumėte šaltnešio kontūrą.

8. Duju nuotėkio paieškos prietaisu patirkinkite šaltnešio kontūrą, ar jis sandarus. Patirkinkite visus komponentus ir vamzdynus.

12.6 Remonto ir techninės priežiūros darbų užbaigimas

- ▶ Sumontuokite apdailos dalis.
- ▶ Ijunkite elektros maitinimą į gaminį.
- ▶ Paleiskite gaminį. Trumpam įjunkite šildymo režimą.
- ▶ Patirkinkite gaminio sandarumą su duju nuotėkio paieškos prietaisu.

13 Eksplotacijos sustabdymas

13.1 Laikinas gaminio eksplotacijos sustabdymas

1. Pastate išjunkite visus skyriklius, kurie sujungti su gaminiu.
2. Atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
3. Jeigu kyla pavojas, kad šaltis padarys žalos, tuomet iš gaminio ištušinkite šildymo sistemos vandenį.

13.2 Galutinis gaminio eksplotacijos sustabdymas



Pavojas!

Pavojas gyvybei dėl gaisro arba sprogimo transportuojant prietaisus, kuriuose yra šaltnešio!

Gaminje yra degaus šaltnešio R290. Transportuojant prietaisus be originalios pakuotės, gali būti pažeistas šaltnešio kontūras ir gali išsilieti šaltnešio. Maišant su oru, gali susidaryti degi atmosfera. Kyla gaisro ir sprogimo pavojas.

- ▶ Pasirūpinkite, kad prieš transportuojant šaltnešis būtų tinkamai pašalintas iš gaminio.

1. Pastate išjunkite visus skyrikliaus, kurie sujungti su gaminiu.
2. Atjunkite gaminį nuo elektros srovės tiekimo, tačiau įsitikinkite, kad gaminys ir toliau liks ižemintas.
3. Ištušinkite iš gaminio šildymo sistemos vandenį.
4. Išmontuokite gaubto dangtį, priekinį gaubtą ir dešinijį šoninį gaubtą.
5. Pašalinkite šaltnešį iš gaminio. (→ Skyriuje 12.2)
6. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visiškai ištuštinus šaltnešio kontūrą, dėl dujų išsiskyrimo iš kompresorių alyvos ir toliau išsiskirs šaltnešis.
7. Sumontuokite dešinijį šoninį gaubtą, priekinį gaubtą ir gaubto dangtį.
8. Paženklinkite gaminį iš išorės gerai matomu lipduku. Užsirašykite lipduke, kad gaminio eksplloatavimas buvo nutrauktas ir kad buvo išsiurbtas šaltnešis. Pasirašykite ant lipduko, nurodydami datą.
9. Paveskite perdirbtį išsiurbtą šaltnešį, laikantis atitinkamų reikalavimų. Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešį reikia išvalyti ir patikrinti, prieš pradedant naudoti jį iš naujo.
10. Gaminį ir jo komponentus paveskite utilizuoti ar perdirbtį, laikantis atitinkamų reikalavimų.

14 Perdirbimas ir šalinimas

14.1 Pakuotės šalinimas

- Tinkamai utilizuokite pakuotę.
- Laikykite visų susijusių reglamentų.

14.2 Šaltnešio utilizavimas



Pavojas!

Pavojas gyvybei dėl gaisro arba sprogimo transportuojant šaltnešį!

Jeigu transportuojant išbėgtų šaltnešis R290, jam susimaišius su oru, gali susidaryti sprogi atmosfera. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

- Pasirūpinkite, kad šaltnešis būtų tinkamai transportuojamas.
- Įsitikinkite, kad šaltnešį utilizuos kvalifikuotas šildymo sistemų specialistas.


15 Klientų aptarnavimas

15.1 Klientų aptarnavimas

Mūsų techninės priežiūros tarnybos kontaktinę informaciją rasite Country specifics.


Priedas

A Funkcinė schema



| | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Temperatūros daviklis prie oro iėjimo | 16 | Temperatūros daviklis prie į šildymo sistemą tiekiamo srauto linijos |
| 2 | Filtras | 17 | Šildymo siurblys |
| 3 | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas | 18 | Iš šildymo sistemos grįžtančio srauto jungtis |
| 4 | Slėgio jutiklis | 19 | Į šildymo sistemą tiekamo srauto jungtis |
| 5 | Techninės priežiūros jungtis mažo slėgio srityje | 20 | Srauto jutiklis |
| 6 | Temperatūros daviklis prieš kompresorių | 21 | Temperatūros daviklis prie iš šildymo sistemos grįžtančio srauto linijos |
| 7 | 4-eigis perjungimo vožtuvas | 22 | Kondensatorius |
| 8 | Temperatūros daviklis prie kompresoriaus | 23 | Temperatūros daviklis už kondensatoriaus |
| 9 | Techninės priežiūros jungtis didelio slėgio srityje | 24 | Temperatūros daviklis už kompresoriaus |
| 10 | Slėgio jutiklis | 25 | Kompresorius |
| 11 | Slėgio relé | 26 | Šaltnešio rinktuvas |
| 12 | Spartusis alsuoklis | 27 | Filtras / džiovintuvas |
| 13 | Skirtuvas | 28 | Temperatūros daviklis prie garintuvo |
| 14 | Apsauginis vožtuvas | 29 | Garintuvas |
| 15 | Slėgio jutiklis šildymo kontūre | 30 | Ventiliatorius |


B Apsauginiai įrenginiai



| | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Šildymo siurblys | 15 | Temperatūros daviklis prieš kompresorių |
| 2 | Temperatūros daviklis prie į šildymo sistemą tiekiamo srauto linijos | 16 | Techninės priežiūros jungtis mažo slėgio srityje |
| 3 | Slėgio jutiklis šildymo kontūre | 17 | Slėgio jutiklis mažo slėgio srityje |
| 4 | Apsauginis vožtuvas | 18 | Šaltnešio rinktuvas |
| 5 | Spartusis alsuoklis | 19 | Ventiliatorius |
| 6 | Skirtuvas | 20 | Garintuvas |
| 7 | Kondensatorius | 21 | Temperatūros daviklis prie oro įėjimo |
| 8 | 4-eigis perjungimo vožtuvas | 22 | Temperatūros daviklis prie garantuvo |
| 9 | Techninės priežiūros jungtis didelio slėgio srityje | 23 | Filtras |
| 10 | Temperatūros daviklis už kompresoriaus | 24 | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas |
| 11 | Slėgio jutiklis didelio slėgio srityje | 25 | Filtras / džiovintuvas |
| 12 | Slėgio relė didelio slėgio srityje | 26 | Temperatūros daviklis už kondensatoriaus |
| 13 | Kompresorius | 27 | Šildymo sistemos grižtamojo srauto temperatūros daviklis |
| 14 | Temperatūros relė prie kompresoriaus | 28 | Srauto jutiklis |


C Sujungimų schema

C.1 Jungčių schema, elektros srovės tiekimas, 1~/230V




| | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Spausdintinė plokštė INSTALLER BOARD | 7 | Saugios žemiausiosios įtampos sritis (SELV) |
| 2 | Elektros srovės tiekimo prijungimas | 8 | Prijungimas prie spausdintinės plokštės HMU |
| 3 | Tiltelis, priklausomai nuo prijungimo būdo (EVU blokuotė) | 9 | Prijungimas prie spausdintinės plokštės HMU |
| 4 | Maksimalaus termostato iėjimas | 10 | Įtampos tiekimas 2 ventiliatorui |
| 5 | Iėjimas S21, nenaudojamas | 11 | Įtampos tiekimas 1 ventiliatorui |
| 6 | „eBUS“ linijos prijungimas | 12 | Kompresorius |
| | | 13 | Mazgas INVERTER |

C.2 Jungčių schema, elektros srovės tiekimas, 3~/400V



| | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Spausdintinė plokštė INSTALLER BOARD | 8 | Prijungimas prie spausdintinės plokštės HMU |
| 2 | Elektros srovės tiekimo prijungimas | 9 | Prijungimas prie spausdintinės plokštės HMU |
| 3 | Tiltelis, priklausomai nuo prijungimo būdo (EVU blokuotė) | 10 | Įtampos tiekimas 2 ventiliatoriui |
| 4 | Maksimalaus termostato jėjimas | 11 | Įtampos tiekimas 1 ventiliatoriui |
| 5 | Jėjimas S21, nenaudojamas | 12 | Sklendės |
| 6 | „eBUS“ linijos prijungimas | 13 | Kompresorius |
| 7 | Saugios žemiausiosios įtampos sritis (SELV) | 14 | Mazgas INVERTER |

C.3 Jungčių schema, daviikliai ir vykdikliai



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Spausdintinė plokštė HMU | 10 | Slėgio jutiklis mažo slėgio srityje |
| 2 | 2 ventiliatoriaus valdymas | 11 | Slėgio jutiklis šildymo kontūre |
| 3 | Srauto jutiklis | 12 | Temperatūros daviklis prie į šildymo sistemą tiekiamo srauto linijos |
| 4 | Prijungimas prie spausdintinės plokštės INSTALLER BOARD | 13 | Temperatūros daviklis prie iš šildymo sistemos gržtančio srauto linijos |
| 5 | Įtampos tiekimas šildymo siurbliai | 14 | Temperatūros daviklis prie oro iėjimo |
| 6 | Karterio šildymas | 15 | 1 ventiliatoriaus valdymas |
| 7 | 4-eigis perjungimo vožtuvas | 16 | Šildymo siurblio valdymas |
| 8 | Kondensato vonelės šildymas | 17 | Temperatūros daviklis už kompresoriaus |
| 9 | Prijungimas prie spausdintinės plokštės INSTALLER BOARD | 18 | Temperatūros daviklis prieš kompresorių |

| | | | |
|----|--|----|---|
| 19 | Slėgio relė | 24 | Temperatūros daviklis už kondensatoriaus |
| 20 | Temperatūros relė | 25 | Mazgo valdymas INVERTER |
| 21 | Slėgio jutiklis didelio slėgio srityje | 26 | Kodinio varžo lizdas vésinimo režimui |
| 22 | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas | 27 | Saugios žemiausiosios įtampos sritis (SELV) |
| 23 | Temperatūros daviklis prie garintuvo | | |

D Patikros ir techninės priežiūros darbai

| # | Techninės priežiūros darbas | Intervalas | |
|---|---|------------------|----|
| 1 | Apsaugos zonos tikrinimas | Kasmet | 79 |
| 2 | Gaminio valymas | Kasmet | 79 |
| 3 | Sparčiojo alsuoklio ir apsauginio vožtuvu patikra | Kasmet | 80 |
| 4 | Garintuvo, ventiliatoriaus ir kondensato nuotako tikrinimas | Kasmet | 80 |
| 5 | Šaltnešio kontūro tikrinimas | Kasmet | 80 |
| 6 | Šaltnešio kontūro sandarumo tikrinimas | Kasmet | 80 |
| 7 | Elektros jungčių ir elektros linijų tikrinimas | Kasmet | 80 |
| 8 | Mažų amortizuojančių kotelį susidėvėjimo tikrinimas | Kasmet po 3 metų | 80 |

E Techniniai duomenys



Nuoroda

Toliau pateikti galios duomenys galioja tik naujiems gaminiams su švariais šilumokaičiais.

Galios duomenys apima ir triukšmą mažinantį režimą.

Duomenys pagal EN 14825 nustatomis specialiu bandymo metodu. Informacijos apie tai rasite ties gaminio gaminio nuoroda „Bandymo metodas EN 14825“.

Techniniai duomenys – Bendrieji

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|---|---|---|---|
| Plotis | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Aukštis | 1 565 mm | 1 565 mm | 1 565 mm | 1 565 mm |
| Gylis | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Svoris, su pakuote | 223 kg | 239 kg | 223 kg | 239 kg |
| Svoris, parengus naudoti | 194 kg | 210 kg | 194 kg | 210 kg |
| Svoris, darbinė parengtis, kairioji / dešinioji pusė | 65 kg / 129 kg | 70 kg / 140 kg | 65 kg / 129 kg | 70 kg / 140 kg |
| Jungtis, šildymo kontūras | G 1 1/4 " |
| Vardinė įtampa | 230 V (+10 %/-15 %), 50 Hz, 1~/N/PE | 400 V (+10 %/-15 %), 50 Hz, 3~/N/PE | 230 V (+10 %/-15 %), 50 Hz, 1~/N/PE | 400 V (+10 %/-15 %), 50 Hz, 3~/N/PE |
| Skaičiuotinė galia, maks. | 5,40 kW | 8,00 kW | 5,40 kW | 8,00 kW |
| Skaičiuotinės galios koeficientas | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Skaičiuotinė srovė, maks. | 23,3 A | 15,0 A | 23,3 A | 15,0 A |
| Paleidimo srovė | 23,3 A | 15,0 A | 23,3 A | 15,0 A |
| Saugos klasė | IP 15 B | IP 15 B | IP 15 B | IP 15 B |
| Saugiklio tipas | C charakteristika, lydusis, 1 polio įsijungiantis | C charakteristika, lydusis, 3 polių įsijungiantis | C charakteristika, lydusis, 1 polio įsijungiantis | C charakteristika, lydusis, 3 polių įsijungiantis |
| ViršĮtampio kategorija | II | II | II | II |
| Ventiliatorius, imamoji galia | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Ventiliatorius, kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventiliatorius, sūkių skaičius, maksimalus | 680 aps./min. | 680 aps./min. | 680 aps./min. | 680 aps./min. |
| Ventiliatorius, oro srautas, maks. | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h |
| Šildymo siurblys, imamoji galia | 3 ... 87 W |

Techniniai duomenys – šildymo kontūras

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Šildymo sistemos vandens temperatūra, min./maks. | 20 ... 75 °C |
| Viengubas šildymo sistemos vandens linijos ilgis, maks., tarp išorinio ir vidinio blokų | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Darbinis slėgis, min. | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) |
| Darbinis slėgis, maks. | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) |
| Tūrio srautas, min. | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h |
| Tūrio srautas, maks. | 2 065 l/h | 2 065 l/h | 2 065 l/h | 2 065 l/h |
| Vandens kiekis, išoriniame bloke | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l |
| Vandens kiekis, šildymo grandinėje , minimalus, atitirpinimo režimas, aktyvintas / deaktyvintas papildomas šildymas | 45 l / 150 l |
| Liekamasis tiekimo slėgis, hidraulinis | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) |

Techniniai duomenys – šaltnešio kontūras

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Šaltnešis, tipas | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešis, pripildymo kiekis | 1,30 kg | 1,30 kg | 1,30 kg | 1,30 kg |
| Šaltnešis, Global Warming Potential (GWP) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Šaltnešis, CO ₂ ekvivalentas | 0,0039 t | 0,0039 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
| Leistinas darbinis slėgis, maks. | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) |
| Kompresorius, tipas | Sraigtinis kompresorius | Sraigtinis kompresorius | Sraigtinis kompresorius | Sraigtinis kompresorius |
| Kompresorius, alyvos tipas | Specifinis polialkilenglikolis (PAG) | Specifinis polialkilenglikolis (PAG) | Specifinis polialkilenglikolis (PAG) | Specifinis polialkilenglikolis (PAG) |
| Kompresorius, reguliavimas | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis |

Techniniai duomenys – našumas, šildymo režimas

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Šildymo galia, A2/W35 | 5,80 kW | 5,80 kW | 5,90 kW | 5,90 kW |
| Naudingumo koeficientas, COP, EN 14511, A2/W35 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A2/W35 | 1,26 kW | 1,26 kW | 1,28 kW | 1,28 kW |
| Imamoji srovė, A2/W35 | 6,20 A | 2,80 A | 6,20 A | 2,90 A |
| Šildymo galia, min./maks., A7/W35 | 5,40 ... 12,50 kW | 5,40 ... 12,50 kW | 5,40 ... 14,00 kW | 5,40 ... 14,00 kW |
| Šildymo galia, vardinė, A7/W35 | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,50 kW | 8,50 kW |
| Naudingumo koeficientas, COP, EN 14511, A7/W35 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A7/W35 | 1,53 kW | 1,53 kW | 1,57 kW | 1,57 kW |
| Imamoji srovė, A7/W35 | 7,40 A | 3,00 A | 7,60 A | 3,10 A |
| Šildymo galia, A7/W45 | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,10 kW |
| Naudingumo koeficientas, COP, EN 14511, A7/W45 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A7/W45 | 1,98 kW | 1,98 kW | 1,98 kW | 1,98 kW |
| Imamoji srovė, A7/W45 | 9,40 A | 3,60 A | 9,40 A | 3,60 A |
| Šildymo galia, A7/W55 | 9,10 kW | 9,10 kW | 9,10 kW | 9,10 kW |
| Naudingumo koeficientas, COP, EN 14511, A7/W55 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A7/W55 | 2,94 kW | 2,94 kW | 2,94 kW | 2,94 kW |
| Imamoji srovė, A7/W55 | 13,50 A | 5,10 A | 13,50 A | 5,10 A |

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Šildymo galia, A7/W65 | 11,40 kW | 11,40 kW | 11,40 kW | 11,40 kW |
| Naudingumo koeficientas, COP, EN 14511, A7/W65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A7/W65 | 4,96 kW | 4,96 kW | 4,96 kW | 4,96 kW |
| Imamoji srovė, A7/W65 | 22,20 A | 7,90 A | 22,20 A | 7,90 A |
| Šildymo galia, A-7/W35 | 9,20 kW | 9,20 kW | 12,20 kW | 12,20 kW |
| Naudingumo koeficientas, COP, EN 14511, A-7/W35 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A-7/W35 | 3,41 kW | 3,41 kW | 4,52 kW | 4,52 kW |
| Imamoji srovė, A-7/W35 | 15,40 A | 5,70 A | 20,10 A | 7,30 A |

Techniniai duomenys – našumas, vésinimo režimas

Giliojimas: Gaminys su vésinimo režimu

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vésinimo galia, A35/W18 | 10,90 kW | 10,90 kW | 10,80 kW | 10,80 kW |
| Naudingo veikimo koeficientas, EER, EN 14511, A35/W18 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A35/W18 | 2,37 kW | 2,37 kW | 2,35 kW | 2,35 kW |
| Imamoji srovė, A35/W18 | 10,90 A | 4,20 A | 10,90 A | 4,20 A |
| Vésinimo galia, min./maks., A35/W7 | 4,40 ... 12,10 kW | 4,40 ... 12,10 kW | 4,30 ... 12,00 kW | 4,30 ... 12,00 kW |
| Vésinimo galia, A35/W7 | 7,90 kW | 7,90 kW | 7,80 kW | 7,80 kW |
| Naudingo veikimo koeficientas, EER, EN 14511, A35/W7 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Imamoji galia, efektyvioji, A35/W7 | 2,26 kW | 2,26 kW | 2,23 kW | 2,23 kW |
| Imamoji srovė, A35/W7 | 10,20 A | 4,00 A | 10,20 A | 4,00 A |

Techniniai duomenys – spinduliuojamasis triukšmas, šildymo režimas

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W35 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W45 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W55 | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 59 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W65 | 61 dB(A) | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 59 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, triukšmą mažinantis 40 % | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, triukšmą mažinantis 50 % | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, triukšmą mažinantis 60 % | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |

Techniniai duomenys – spinduliuojamasis triukšmas, vésinimo režimas

Giliojimas: Gaminys su vésinimo režimu

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W18 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Garso galia, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W7 | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |

Dalykinė rodyklė

| | |
|---|-----------|
| A | |
| Apsauginė zona..... | 64 |
| Apsauginis įrenginys | 64, 85 |
| Apsauginis vožtuvas..... | 80 |
| Atitirpinimo režimas | 64 |
| Atsarginės dalys | 79 |
| B | |
| Baseinas..... | 74 |
| C | |
| CE ženklas | 63 |
| E | |
| Elektros atskyrimo įtaisas..... | 75 |
| Elektros maitinimas | 75–76 |
| Elektros sistema | 58 |
| EVU blokavimas | 75 |
| G | |
| Garintuvas | 80 |
| I | |
| Įrengimo būdas..... | 73 |
| Įrengimo vieta..... | 69 |
| Įspėjamasis lipdukas | 63 |
| Įtampa | 58 |
| J | |
| Jungiamoji gembė | 73–74 |
| K | |
| Kondensato nuotakas..... | 66, 80 |
| Korpuso dalis..... | 71–72, 79 |
| Kvalifikacija..... | 58 |
| Kvalifikuotas meistras..... | 58 |
| L | |
| Liekamasis tiekimo slėgis..... | 78 |
| M | |
| Matmuo | 67–68 |
| Mažiausias cirkuliuojančio vandens kiekis | 73 |
| Montavimo būdas | 69 |
| N | |
| Naudojimas pagal paskirtį | 58 |
| Naudojimo riba | 63 |
| O | |
| Oro išėjimo grotelės | 72 |
| Oro įėjimo grotelės | 73 |
| P | |
| Pamatas | 70 |
| S | |
| Sandarumas | 80 |
| Saugos įrenginys | 59 |
| Schema | 59 |
| Spartusis alsuoklis | 80 |
| Specifikacijų lentelė | 62 |
| Statybos grupė ir konstrukcinė dalis..... | 61–62 |
| Š | |
| Šaltnešio kontūras | 80 |
| Šaltnešis | 81–82 |
| Utilizavimas..... | 83 |
| Šildymo sistemos vandens paruošimas | 77 |
| Šilumos siurblių sistema | 60 |
| T | |
| Teisės aktai | 59 |
| Temperatūros ribojimo termostatas | 77 |
| Tiekiamas komplektas | 67 |
| Tinklo įtampos kokybė | 75 |
| V | |
| Transportavimas..... | 67 |
| Veikimo principas | 60 |
| Ventiliatorius | 80 |

Návod na obsluhu

Obsah

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | Bezpečnosť | 94 |
| 1.1 | Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť | 94 |
| 1.2 | Použitie podľa určenia | 94 |
| 1.3 | Všeobecné bezpečnostné upozornenia | 94 |
| 2 | Pokyny k dokumentácii | 96 |
| 2.1 | Podklady | 96 |
| 2.2 | Platnosť návodu | 96 |
| 3 | Opis výrobku | 96 |
| 3.1 | Systém tepelného čerpadla | 96 |
| 3.2 | Opis výrobku | 96 |
| 3.3 | Spôsob fungovania tepelného čerpadla | 96 |
| 3.4 | Rozdelenie systému a protimrazová ochrana | 96 |
| 3.5 | Konštrukcia výrobku | 96 |
| 3.6 | Typový štítok a sériové číslo | 96 |
| 3.7 | Výstražná nálepka | 97 |
| 4 | Ochranná oblasť | 97 |
| 4.1 | Ochranná oblasť | 97 |
| 4.2 | Vyhotovenie výpustu kondenzátu | 98 |
| 5 | Prevádzka | 99 |
| 5.1 | Zapnutie výrobku | 99 |
| 5.2 | Obsluha výrobku | 99 |
| 5.3 | Zabezpečenie protimrazovej ochrany | 99 |
| 5.4 | Vypnutie výrobku | 99 |
| 6 | Starostlivosť a údržba | 99 |
| 6.1 | Udržiavanie voľného výrobku | 99 |
| 6.2 | Očistenie výrobku | 99 |
| 6.3 | Vykonanie údržby | 99 |
| 7 | Odstránenie porúch | 99 |
| 7.1 | Odstránenie porúch | 99 |
| 8 | Vyradenie z prevádzky | 99 |
| 8.1 | Dočasné vyradenie výrobku z prevádzky | 99 |
| 8.2 | Definitívne vyradenie výrobku z prevádzky | 99 |
| 9 | Recyklácia a likvidácia | 100 |
| 9.1 | Likvidácia chladiva | 100 |
| 10 | Záruka a zákaznícky servis | 100 |
| 10.1 | Záruka | 100 |
| 10.2 | Zákaznícky servis | 100 |

1 Bezpečnosť

1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť

Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujujúcich sa na činnosť

Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stupeň možného nebezpečenstva:

Výstražný znak a signálne slovo



Nebezpečenstvo!

Bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo ľažkých poranení osôb



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom



Výstraha!

nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb



Pozor!

riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na životnom prostredí

1.2 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať nebezpečenstvá poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretích osôb, resp. poškodenia výrobku a iných vecných hodnôt.

Výrobok je vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla typu vzduch-voda, s monoblokovou konštrukciou.

Výrobok využíva vonkajší vzduch ako zdroj tepla a dá sa používať na vykurovanie obytnej budovy, ako aj na prípravu teplej vody.

Vzduch vystupujúci z výrobku musí mať možnosť voľného odchodu a nesmie sa používať na iné účely.

Výrobok je určený výhradne na vonkajšiu inštaláciu.

Výrobok je určený výlučne na domáce použitie.

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie príslušných návodov na obsluhu výrobku a tiež všetkých ostatných komponentov systému

- dodržiavanie všetkých podmienok inšpekcie a údržby uvedených v návodoch.

Tento výrobok môžu používať deti od veku 8 rokov a okrem toho aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené ohľadne bezpečného používania výrobku a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba sa nesmú vykonávať deťmi bez dozoru.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámcu tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné kommerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

1.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.3.1 Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom v prípade netesnosti v okruhu chladiva

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Pri netesnosti môže unikajúce chladivo v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

Pre oblasť blízko okolo výrobku je definovaná ochranná oblasť. Pozrite si kapitolu „Ochranná oblasť“.

- Uistite sa, že v ochranej oblasti nie sú žiadne zdroje zapáľovania, ako sú zásuvky, vypínače, žiarovky, elektrické spínače alebo iné trvalé zdroje zapáľovania.
- V ochrannej oblasti nepoužívajte žiadne spreje alebo iné horľavé plyny.

1.3.2 Riziko ohrozenia života vyvolané zmenami na výrobku alebo v okolí výrobku

- V žiadnom prípade neodstraňujte, nepremosťujte ani neblokujte bezpečnostné zariadenia.

- ▶ Nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami.
- ▶ Neničte ani neodstraňujte plomby z konštrukčných dielov.
- ▶ Nevykonávajte žiadne zmeny:
 - na výrobku
 - na prívodných vedeniach
 - na odtokovom vedení
 - na poistnom ventile pre okruh zdroja tepla
 - na stavebných danostiach, ktoré môžu mať vplyv na prevádzkovú bezpečnosť výrobku.

1.3.3 Nebezpečenstvo poranenia a riziko vecnej škody v dôsledku neodbornej alebo zanedbanej údržby a opravy

- ▶ Nikdy sa nepokúšajte sami vykonávať údržbové práce ani opravy na vašom výrobku.
- ▶ Poruchy a poškodenia nechajte ihneď odstrániť odborníkom.
- ▶ Dodržiavajte zadané intervaly údržby.

1.3.4 Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom

- ▶ Zabezpečte, aby vykurovací systém os tal počas mrazu v každom prípade v prevádzke a aby sa dostatočne temperovali všetky priestory.
- ▶ Ak nedokážete zabezpečiť prevádzku, potom nechajte vykurovací systém vypustiť servisnému technikovi.

1.3.5 Nebezpečenstvo spôsobené chybnou obsluhou

Chybnou obsluhou môžete ohrozíť samých seba a iné osoby a zapríčiniť vznik hmotných škôd.

- ▶ Starostlivo si prečítajte predkladaný návod a všetky súvisiace platné podklady, najmä kapitolu „Bezpečnosť“ a výstražné upozornenia.
- ▶ Vykonávajte iba také činnosti, ku ktorým vás vedie predložený návod na použitie.

2 Pokyny k dokumentácii

2.1 Podklady

- Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.
- Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady uschovajte pre ďalšie použitie.

2.2 Platnosť návodu


Tento návod platí výlučne pre:

| Výrobok |
|----------------|
| HA 10-6 O 230V |
| HA 10-6 O |
| HA 12-6 O 230V |
| HA 12-6 O |

3 Opis výrobku

3.1 Systém tepelného čerpadla

Konštrukcia typického systému tepelného čerpadla s monoblokovou technológiou:



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Vonkajšia jednotka |
| 2 | Vedenie eBUS |
| 3 | Regulátor systému |
| 4 | Vnútorná jednotka s regulátorom |
| 5 | Zásobník teplej vody |
| 6 | Vykurovací okruh |

3.2 Opis výrobku

Výrobok je vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla typu vzduch–voda, s monoblokovou technológiou.

3.3 Spôsob fungovania tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo obsahuje uzavorený okruh chladiva, v ktorom cirkuluje chladivo.


Cylickým odparovaním, kompresiou, skvapalňovaním a expanziou sa odoberá tepelná energia z okolitého prostredia a odovzdáva sa do budovy. V chladiacej prevádzke sa z budovy odoberá tepelná energia a odovzdáva sa do okolitého prostredia.

3.4 Rozdelenie systému a protimrazová ochrana

Pri rozdelení systému je vo vnútornej jednotke zabudovaný vložený výmenník tepla. Ten rozdeľuje vykurovací okruh na jeden primárny okruh (k vonkajšej jednotke) a jeden sekundárny vykurovací okruh (v budove).

Ak je primárny vykurovací okruh naplnený zmesou vody a protimrazovej ochrany (soľanková kvapalina), tak je vonkajšia jednotka chránená pred zamrznutím aj vtedy, keď je elektricky odpojená alebo v prípade výpadku dodávky elektrickej energie.

3.5 Konštrukcia výrobku



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Mriežka vstupu vzduchu |
| 2 | Typový štítok |
| 3 | Mriežka výstupu vzduchu |

3.6 Typový štítok a sériové číslo

Typový štítok sa nachádza na pravej vonkajšej strane výrobku.

Na typovom štítku sa nachádza názvoslovie a sériové číslo.

3.7 Výstražná nálepka

Na výrobku sú na viacerých miestach upevnené výstražné nálepky, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. Výstražné nálepky obsahujú pravidlá postupu, ktoré sa týkajú chladiva R290. Výstražné nálepky sa nesmú odstraňovať.

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| | Výstraha pred horľavými a zápalnými látkami v spojení s chladivom R290. |
| | Oheň, otvorený plameň/otvorené svetlo a fajčenie sú zakázané. |
| | Servisné upozornenie, prečítajte si technický návod. |

4 Ochranná oblasť

4.1 Ochranná oblasť

Výrobok obsahuje chladivo R290. Prihliadajte na to, že toto chladivo má vyšiu hustotu ako vzduch. V prípade netesnosti by sa mohlo unikajúce chladivo zhromažďovať v blízkosti podlahy.

Chladivo sa nesmie zhromažďovať spôsobom, ktorý môže viesť k nebezpečnej, výbušnej, dusivej alebo toxickej atmosfére. Chladivo nesmie do budovy prenikať cez otvory. Chladivo sa nesmie dostať do priehlbín.


Pre oblasť okolo výrobku je definovaná ochranná oblasť. V ochranej oblasti sa nesmú nachádzať žiadne okná, dvere, vetracie otvory, svetlíky, prístupy do pivničných priestorov, otvory na vystupovanie alebo okná na rovnnej streche.

V ochranej oblasti sa nesmú nachádzať žiadne zdroje zapálenia, ako sú zásuvky, vypínače svetla, lampy alebo elektrické spínače či prepínače alebo iné trvalé zdroje vznietenia.

Ochranná oblasť sa nesmie rozprestierať na susedných pozemkoch alebo verejných dopravných plochách.


V ochranej oblasti blízko okolo výrobku sa nesmú vykonávať žiadne stavebné úpravy, ktoré porušujú uvedené pravidlá pre ochrannú oblasť.

4.1.1 Ochranná oblasť pri inštalácii na zem na pozemku



A 1 000 mm


4.1.2 Ochranná oblasť pri inštalácii na zem pred stenu budovy



A 2 100 mm C 200 mm/250 mm

B 3 100 mm D 1 000 mm

4.1.3 Ochranná oblasť pri inštalácii na zem v rohu budovy




A 2 100 mm E 1 000 mm

B 2 600 mm F 500 mm

C 200 mm/250 mm G 1 800 mm

D 500 mm

4.1.4 Ochranná oblasť pri montáži na stenu pred stenou budovy




A 2 100 mm
B 3 100 mm

C 200 mm/250 mm
D 1 000 mm

Ochranná oblasť pod výrobkom sa rozprestiera až po zem.

4.1.5 Ochranná oblasť pri montáži na stenu v rohu budovy




A 2 100 mm
B 2 600 mm
C 200 mm/250 mm
D 500 mm

E 1 000 mm
F 500 mm
G 1 800 mm

Ochranná oblasť pod výrobkom sa rozprestiera až po zem.

4.1.6 Ochranná oblasť pri montáži na plochú strechu



A 1 000 mm


4.2 Vyhotovenie výpustu kondenzátu

Vznikajúci kondenzát je možné odvádzať pomocou odkvapovej rúry, žlabu, odtoku z balkóna alebo odtoku zo strechy do odpadového kanála, odvodňovacej žumpy alebo vsakovacej šachty. Otvorený žlab alebo odtoky dažďovej vody v rámci ochrannej oblasti predstavujú bezpečnostné riziko.

Pri všetkých druhoch inštalácie je potrebné postarať sa o to, aby sa vznikajúci kondenzát odvádzal bez prítomnosti mrazu.

4.2.1 Vyhotovenie výpustu kondenzátu pri umiestnení na podlahe

Pri postavení na zemi musí byť kondenzát odvádzaný prostredníctvom prepadovej rúry do štrkového lôžka, ktoré sa nachádza v nezamízajúcej oblasti.



Rozmer A predstavuje pre región s prízemným mrazom ≥ 900 mm a pre región bez prízemného mrazu ≥ 600 mm.

Prepadová rúra musí vyústiť v dostatočne veľkom štrkovom lôžku, aby mohol kondenzát voľne vsakovať.

Aby sa zabránilo zamízaniu kondenzátu, musí sa do prepadovej rúry navliecť vyhrievací drôt, cez lievik na odtok kondenzátu.

4.2.2 Vyhotovenie výpustu kondenzátu pri montáži na stenu

Pri montáži na stenu sa môže kondenzát odvádzať do štrkového lôžka, ktoré leží pod výrobkom.

Alternatívne je možné kondenzát pripojiť prostredníctvom odtokového vedenia kondenzátu na odkvapovú rúru. V tomto

pri pade sa musí podľa miestnych daností použiť elektrické súbežné vykurovanie, aby sa odtokové vedenie kondenzátu udržiavalo bez mrazu.

4.2.3 Vyhotovenie výpstu kondenzátu pri montáži na plochú strechu

Pri montáži na plochú strechu sa môže kondenzát pripojiť prostredníctvom odtokového vedenia kondenzátu na odkvapovú rúru alebo strešný odtok. V tomto prípade sa musí podľa miestnych daností použiť elektrické súbežné vykurovanie, aby sa odtokové vedenie kondenzátu udržiavalo bez mrazu.

5 Prevádzka

5.1 Zapnutie výrobku

- ▶ Zapnite všetky oddelovacie (odpájacie) spínače v budove, ktoré sú prepojené s výrobkom.

5.2 Obsluha výrobku

Obsluha sa realizuje prostredníctvom regulátora vnútornej jednotky (→ Návod na obsluhu k vnútornej jednotke).

5.3 Zabezpečenie protimrazovej ochrany

1. Ak nie je dostupné rozdelenie systému, ktoré zabezpečuje protimrazovú ochranu, tak sa uistite, že výrobok je a zostane zapnutý.
2. Zabezpečte, aby sa v oblasti mriežok vstupu a výstupu vzduchu nezhromažďoval sneh.

5.4 Vypnutie výrobku

1. V budove vypnite všetky oddelovacie (odpájacie) spínače, ktoré sú prepojené s výrobkom.
2. Pamäťajte na to, že tým už nie je poskytovaná žiadna protimrazová ochrana, pokiaľ nie je prítomné rozdelenie systému, ktoré zabezpečuje protimrazovú ochranu.

6 Starostlivosť a údržba

6.1 Udržiavanie voľného výrobku

1. Pravidelne odstraňujte konáre a lístie, ktoré sa nahromadili okolo výrobku.
2. Pravidelne odstraňujte lístie a nečistotu na vetracej mriežke pod výrobkom.
3. Pravidelne odstraňujte sneh z mriežok vstupu a výstupu vzduchu.
4. Pravidelne odstraňujte sneh, ktorý sa nahromadil okolo výrobku.

6.2 Očistenie výrobku

1. Kryt výrobku očistite pomocou vlhkej handičky a nepatrného množstva mydla bez rozpúšťadiel.
2. Nepoužívajte spreje, prostriedky na drhnutie, prostriedky na preplachovanie, čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel a chlóru.

6.3 Vykonanie údržby



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo poranenia a hmotných škôd v dôsledku zanedbanej alebo neodbornej údržby alebo opravy!

V dôsledku zanedbaných alebo neodborných údržbových prác alebo opráv sa môžu poraníť osoby alebo poškodiť výrobok.

- ▶ Nikdy sa nepokúšajte na výrobku vykonávať údržbové práce ani opravy.
- ▶ Poverte nimi autorizovaného servisného pracovníka. Odporúčame uzavorenie zmluvy o údržbe.

7 Odstránenie porúch

7.1 Odstránenie porúch

- ▶ Ak pri výrobku pozorujete výpar, nemusíte podnikať nič. Tento efekt môže vznikať počas procesu odmrazovania.
- ▶ Keď sa už výrobok nedá uviesť do prevádzky, potom prekontrolujte, či je prerušené napájanie elektrickým prúdom. V prípade potreby zapnite všetky odpájacie spínače v budove, ktoré sú prepojené s výrobkom.
- ▶ Obráťte sa na servisného pracovníka, keď opísané opatrenie nevedie k úspechu.

8 Vyradenie z prevádzky

8.1 Dočasné vyradenie výrobku z prevádzky

1. V budove vypnite všetky oddelovacie (odpájacie) spínače, ktoré sú prepojené s výrobkom.
2. Vykurovací systém chráňte proti mrazu.

8.2 Definitívne vyradenie výrobku z prevádzky

- ▶ Výrobok nechajte definitívne vyradiť z prevádzky servisnému pracovníkovi.

9 Recyklácia a likvidácia

- Likvidáciu obalu prenechajte, prosím, servisnému pracovníkovi, ktorý zariadenie inštaloval.



■ Ak je výrobok označený týmto symbolom:

- Výrobok v tomto prípade nelikvidujte prostredníctvom domového odpadu.
- Výrobok namiesto toho odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektrické alebo elektronické prístroje a zariadenia.



■ Ak výrobok obsahuje batérie, ktoré sú označené týmto symbolom, potom batérie obsahujú substancie škodlivé pre zdravie a životné prostredie.

- Batérie v tomto prípade zlikvidujte na zbernom mieste pre batérie.

9.1 Likvidácia chladiva

Výrobok je naplnený chladivom R290.

- Chladivo dajte zlikvidovať iba autorizovaným odborným pracovníkom.
- Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné upozornenia.

10 Záruka a zákaznícky servis

10.1 Záruka

Informácie o záruke od výrobcu nájdete v časti Country specifics.

10.2 Zákaznícky servis

Kontaktné údaje nášho zákazníckeho servisu nájdete v Country specifics.

Návod na inštaláciu a údržbu

Obsah

| | | | | | |
|----------|--|------------|----------------|--|------------|
| 1 | Bezpečnosť | 103 | 7 | Elektrická inštalácia | 120 |
| 1.1 | Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť | 103 | 7.1 | Príprava elektroinštalácie | 120 |
| 1.2 | Použitie podľa určenia | 103 | 7.2 | Požiadavky na kvalitu sietového napäťia | 121 |
| 1.3 | Všeobecné bezpečnostné upozornenia | 103 | 7.3 | Požiadavky na elektrické komponenty | 121 |
| 1.4 | Predpisy (smernice, zákony, normy) | 105 | 7.4 | Elektrické oddelovacie (odpájacie) zariadenie | 121 |
| 2 | Pokyny k dokumentácii | 106 | 7.5 | Inštalácia komponentov pre funkciu blokovania energetickým závodom | 121 |
| 2.1 | Podklady | 106 | 7.6 | Demontáž krytu elektrických prípojok | 121 |
| 2.2 | Platnosť návodu | 106 | 7.7 | Odizolovanie elektrického vedenia | 121 |
| 2.3 | Ďalšie informácie | 106 | 7.8 | Vytvorenie napájania elektrickým prúdom, 1~/230V | 121 |
| 3 | Opis výrobku | 106 | 7.9 | Vytvorenie napájania elektrickým prúdom, 3~/400V | 122 |
| 3.1 | Systém tepelného čerpadla | 106 | 7.10 | Pripojenie vedenia eBUS | 123 |
| 3.2 | Opis výrobku | 106 | 7.11 | Pripojenie maximálneho termostatu | 123 |
| 3.3 | Spôsob fungovania tepelného čerpadla | 106 | 7.12 | Pripojenie príslušenstva | 123 |
| 3.4 | Konštrukcia výrobku | 107 | 7.13 | Montáž krytu elektrických prípojok | 123 |
| 3.5 | Údaje na typovom štítku | 108 | 8 | Uvedenie do prevádzky | 123 |
| 3.6 | Výstražná nálepka | 109 | 8.1 | Kontrola pred zapnutím | 123 |
| 3.7 | Označenie CE | 109 | 8.2 | Zapnutie výrobku | 123 |
| 3.8 | Hranice použitia | 109 | 8.3 | Kontrola a úprava vykurovacej vody/plniacej a doplňujúcej vody | 123 |
| 3.9 | Odmrazovanie | 110 | 8.4 | Plnenie a odvzdušnenie vykurovacieho okruhu | 124 |
| 3.10 | Bezpečnostné zariadenia | 110 | 8.5 | Dostupný zvyškový tlak | 124 |
| 4 | Ochranná oblasť | 110 | 9 | Odovzdanie prevádzkovateľovi | 125 |
| 4.1 | Ochranná oblasť | 110 | 9.1 | Poučenie prevádzkovateľa | 125 |
| 4.2 | Vyhorenie výpustu kondenzátu | 112 | 10 | Odstránenie porúch | 125 |
| 5 | Montáž | 113 | 10.1 | Chybové hlásenia | 125 |
| 5.1 | Kontrola rozsahu dodávky | 113 | 10.2 | Iné poruchy | 125 |
| 5.2 | Preprava výrobku | 113 | 11 | Inšpekcia a údržba | 125 |
| 5.3 | Rozmery | 113 | 11.1 | Príprava inšpekcie a údržby | 125 |
| 5.4 | Dodržanie minimálnych odstupov | 114 | 11.2 | Dodržiavanie pracovného plánu a intervalov | 125 |
| 5.5 | Podmienky k druhu montáže | 115 | 11.3 | Obstarávanie náhradných dielov | 125 |
| 5.6 | Výber miesta inštalácie | 115 | 11.4 | Vykonávanie údržbových prác | 126 |
| 5.7 | Príprava montáže a inštalácie | 116 | 11.5 | Dokončenie inšpekcie a údržby | 127 |
| 5.8 | Vytvorenie základu | 116 | 12 | Oprava a servis | 127 |
| 5.9 | Zaručenie bezpečnosti pri práci | 116 | 12.1 | Príprava opravných a servisných prác na okruhu chladiva | 127 |
| 5.10 | Umiestnenie výrobku | 117 | 12.2 | Odstránenie chladiva z výrobku | 127 |
| 5.11 | Demontáž/montáž častí obloženia | 117 | 12.3 | Demontáž komponentov okruhu chladiva | 128 |
| 6 | Inštalácia hydrauliky | 119 | 12.4 | Montáž komponentov okruhu chladiva | 128 |
| 6.1 | Druh inštalácie: priame napojenie alebo rozdelenie systému | 119 | 12.5 | Plnenie výrobku chladivom | 128 |
| 6.2 | Zaistenie minimálneho množstva obiehajúcej vody | 119 | 12.6 | Ukončenie opravy a servisnej práce | 129 |
| 6.3 | Požiadavky na hydraulické komponenty | 119 | 13 | Vyradenie z prevádzky | 129 |
| 6.4 | Prípravy hydraulickej inštalácie | 119 | 13.1 | Dočasné vyradenie výrobku z prevádzky | 129 |
| 6.5 | Položenie potrubných vedení k výrobku | 119 | 13.2 | Definitívne vyradenie výrobku z prevádzky | 129 |
| 6.6 | Pripojenie potrubných vedení na výrobku | 120 | 14 | Recyklácia a likvidácia | 129 |
| 6.7 | Dokončenie hydraulickej inštalácie | 120 | 14.1 | Likvidácia obalu | 129 |
| 6.8 | Voliteľná možnosť: pripojenie výrobku na bazén | 120 | 14.2 | Likvidácia chladiva | 129 |
| | | | 15 | Zákaznícky servis | 129 |
| | | | 15.1 | Zákaznícky servis | 129 |
| | | | Príloha | | 130 |
| | | | A | Schéma funkcie | 130 |

| | | |
|----------|--|-----|
| B | Bezpečnostné zariadenia..... | 131 |
| C | Montážna schéma zapojenia | 132 |
| C.1 | Schéma prepojenia, napájanie, 1~/230V..... | 132 |
| C.2 | Schéma prepojenia, napájanie, 3~/400V..... | 133 |
| C.3 | Schéma prepojenia, snímače a akčné členy | 134 |
| D | Inšpekčné a údržbové práce..... | 135 |
| E | Technické údaje..... | 135 |
| | Zoznam hesiel | 138 |

1 Bezpečnosť

1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť

Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujúcich sa na činnosť

Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stupeň možného nebezpečenstva:

Výstražný znak a signálne slovo



Nebezpečenstvo!

Bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo tiažkých poranení osôb



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom



Výstraha!

nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb



Pozor!

riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na životnom prostredí

1.2 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať nebezpečenstvá poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretích osôb, resp. poškodenia výrobku a iných vecných hodnôt.

Výrobok je vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla typu vzduch-voda, s monoblokovou konštrukciou.

Výrobok využíva vonkajší vzduch ako zdroj tepla a dá sa používať na vykurovanie obytnej budovy, ako aj na prípravu teplej vody.

Vzduch vystupujúci z výrobku musí mať možnosť voľného odchodu a nesmie sa používať na iné účely.

Výrobok je určený výhradne na vonkajšiu inštaláciu.

Výrobok je určený výlučne na domáce použitie.

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie priložených návodov na prevádzku, inštaláciu a údržbu výrobku, ako

aj všetkých ďalších konštrukčných skupín systému,

- inštaláciu a montáž podľa schválenia výrobku a systému
- dodržiavanie všetkých inšpekčných a údržbových podmienok uvedených v návodech.

Používanie v súlade s určením okrem toho zahŕňa inštalovanie podľa IP-kódu.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámcu tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné kommerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akákoľvek zneužitie je zakázané.

1.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.3.1 Nebezpečenstvo v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie

Nasledujúce práce smú vykonávať iba servisní pracovníci, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní:

- Montáž
- Demontáž
- Inštalácia
- Uvedenie do prevádzky
- Inšpekcia a údržba
- Oprava
- Vyradenie z prevádzky
- Postupujte podľa aktuálneho stavu techniky.

1.3.2 Nebezpečenstvo v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie pre chladivo R290

Akákoľvek činnosť, ktorá vyžaduje otvorenie zariadenia, smie byť vykonávaná iba odborne spôsobilými osobami, ktoré disponujú znalosťami osobitných vlastností a nebezpečenstiev chladiva R290.

Pre práce na okruhu chladiva sú navyše nevyhnutné špecifické, lokálnym zákonom zodpovedajúce odborné znalosti o chladiacej technike. To zahŕňa aj špecifické odborné znalosti o zaobchádzaní s horľavými chladi-

vami, zodpovedajúcimi nástrojmi a o potrebej ochranej výbave.

- ▶ Dodržiavajte zodpovedajúce miestne zákony a predpisy.

1.3.3 Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Ak sa dotknete komponentov pod napäťom, potom hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom.

Skôr ako začnete na výrobku pracovať:

- ▶ Výrobok prepnite do stavu bez napäťa tým, že vypnete všetky póly všetkých napájaní elektrickým prúdom (elektrické odpojovacie zariadenie kategórie prepäťa III na plné odpojenie, napr. poistka alebo istič vedenia).
- ▶ Vykonajte zaistenie proti opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Vyčkajte minimálne 3 minúty, kým sa nevybijú kondenzátory.
- ▶ Prekontrolujte stav bez prítomnosti napäťa.

1.3.4 Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom v prípade netesnosti v okruhu chladiva

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Pri netesnosti môže unikajúce chladivo v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

Pre oblasť blízko okolo výrobku je definovaná ochranná oblasť. Pozrite si kapitolu „Ochranná oblasť“.

- ▶ Keď budete pracovať na otvorenom výrobku, potom sa pred začiatkom prác uistite pomocou výstražného prístroja na detekciu úniku plynu, že nie je prítomná netesnosť.
- ▶ Samotný výstražný prístroj na detekciu úniku plynu nesmie byť zápalným zdrojom. Výstražný prístroj na detekciu úniku plynu musí byť nakalibrovaný na chladivo R290 a nastavený na $\leq 25\%$ dolnej hranice výbušnosti.
- ▶ Všetky zdroje zapálenia udržiavajte mimo ochranej oblasti. Najmä otvorené plamene, horúce povrchy s teplotou vyššou ako $370\text{ }^{\circ}\text{C}$, elektrické zariadenia alebo ná-

stroje či náradie, ktoré môžu byť zdrojom zapálenia, statické výboje.

1.3.5 Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom pri odstraňovaní chladiva

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Chladivo môže v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- ▶ Práce vykonávajte iba vtedy, keď ste osobou odborne spôsobilou na zaobchádzanie s chladivom R290.
- ▶ Noste osobnú ochrannú výbavu a neste so sebou hasiaci prístroj.
- ▶ Používajte iba nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú prípustné a schválené pre chladivo R290 a sú v bezchybnom stave.
- ▶ Zabezpečte, aby sa nedostal žiadny vzduch do okruhu chladiva, do náradia, nástrojov či zariadení vedúcich chladivo alebo do fľaše na chladivo.
- ▶ Upozorňujeme na to, že sa chladivo R290 nesmie v žiadnom prípade dostať do kanalizácie.

1.3.6 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku chýbajúcich bezpečnostných zariadení

Schémy obsiahnuté v tomto dokumente nezobrazujú všetky bezpečnostné zariadenia potrebné na odbornú inštaláciu.

- ▶ Do systému nainštalujte potrebné bezpečnostné zariadenia.
- ▶ Dodržiavajte príslušné národné a medzinárodné zákony, normy a smernice.

1.3.7 Nebezpečenstvo popálenia, obarenia a tvorby omrzlín v dôsledku prítomnosti horúcich a studených konštrukčných dielov

Na niektorých konštrukčných dieloch, predovšetkým na neizolovaných potrubných vedeniach, hrozí nebezpečenstvo popálenín a omrzlín.

- ▶ Na konštrukčných dieloch pracujte až vtedy, keď dosiahli teplotu svojho okolia.

1.4 Predpisy (smernice, zákony, normy)

- ▶ Dodržujte vnútroštátne predpisy, normy, smernice, nariadenia a zákony.

2 Pokyny k dokumentácii

2.1 Podklady


- Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu a inštaláciu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.
- Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady odovzdajte prevádzkovateľovi systému.

2.2 Platnosť návodu

Tento návod platí výlučne pre:

| Výrobok |
|----------------|
| HA 10-6 O 230V |
| HA 10-6 O |
| HA 12-6 O 230V |
| HA 12-6 O |

2.3 Ďalšie informácie




- Zobrazovaný kód naskenujte pomocou vášho smartfónu, aby ste získali ďalšie informácie o inštalácii.
 - Bude presmerovaný k inštalačným videám.

3 Opis výrobku

3.1 Systém tepelného čerpadla

Konštrukcia typického systému tepelného čerpadla s monoblokovou technológiou:



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Vonkajšia jednotka |
| 2 | Vedenie eBUS |
| 3 | Regulátor systému |
| 4 | Vnútorná jednotka s regulátorm |
| 5 | Zásobník teplej vody |
| 6 | Vykurovací okruh |

3.2 Opis výrobku


Výrobok je vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla typu vzduch–voda, s monoblokovou technológiou.

3.3 Spôsob fungovania tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo obsahuje uzavorený okruh chladiva, v ktorom cirkuluje chladivo.

Cyklickým odparovaním, kompresiou, skvapalňovaním a expanziou sa pri vykurovacej prevádzke odoberá tepelná energia z okolitého prostredia a odovzdáva sa do budovy. V chladiacej prevádzke sa z budovy odoberá tepelná energia a odovzdáva sa do okolitého prostredia.


3.3.1 Princíp funkcie pri vykurovacej prevádzke



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Výparník |
| 2 | 4-cestný prepínací ventil |
| 3 | Ventilátor |
| 4 | Kompresor |
| 5 | Expanzný ventil |
| 6 | Kondenzátor |

3.3.2 Princíp funkcie pri chladiacej prevádzke

Platnosť: Výrobok s chladiacou prevádzkou



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Kondenzátor |
| 2 | 4-cestný prepínací ventil |
| 3 | Ventilátor |
| 4 | Kompresor |
| 5 | Expanzný ventil |
| 6 | Výparník |


3.3.3 Tichá prevádzka

Pre výrobok je možné aktivovať režim tichej prevádzky.


V tichej prevádzke je výrobok tichší ako v normálnej prevádzke. Toto sa dosahuje obmedzenými otáčkami komprezora a prispôsobenými otáčkami ventilátora.

3.4 Konštrukcia výrobku

3.4.1 Zariadenie



1 Mriežka výstupu vzduchu




1 Snímač teploty na vstupe vzduchu

2 Mriežka vstupu vzduchu

3 Prípojka pre výstup vykurovania

4 Prípojka pre spíatočku vykurovania

5 Kryt elektrických prípojok



1 Výparník

2 Doska plošných spojov
INSTALLER BOARD


3 Doska plošných spojov
HMU

4 Konštrukčná skupina kompresora


5 Konštrukčná skupina INVERTER

6 Ventilátor

3.4.2 Konštrukčná skupina kompresora



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Rýchloodvzdušovač | 9 Údržbová prípojka v oblasti nízkeho tlaku |
| 2 Odlučovač | 10 Sledovač tlaku v oblasti vysokého tlaku |
| 3 Poistný ventil | 11 Snímač tlaku v oblasti vysokého tlaku |
| 4 Filter | 12 Údržbová prípojka v oblasti vysokého tlaku |
| 5 Kondenzátor | 13 Kompresor |
| 6 Snímač tlaku vo vykurovacom okruhu | 14 Elektronický expanzný ventil |
| 7 Čerpadlo vykurovania | 15 4-cestný prepínací ventil |
| 8 Snímač prietoku | |



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Snímač tlaku v oblasti nízkeho tlaku | 4 Prípojka pre výstup vykurovania |
| 2 Filter | 5 Prípojka pre spiatočku vykurovania |
| 3 Zberač chladiva | |

3.5 Údaje na typovom štítku

Typový štítok sa nachádza na pravej vonkajšej strane výrobku.

Druhý typový štítok sa nachádza vo vnútri výrobku. Je viditeľný, keď demontujete vrchný kryt obalu.

| Údaj | Význam |
|---------------|--|
| Sériové číslo | Jednoznačné identifikačné číslo zariadenie |
| HA ... | Názvoslovie |
| IP | Trieda ochrany |
| | Kompresor |
| | Regulátor |
| P max | Menovitý výkon, maximálny |
| I max | Menovitý prúd, maximálny |
| I | Spúšťací prúd |

| Údaj | Význam |
|---|---|
| MPa (bar) | Prípustný prevádzkový tlak |
|  | Okrúh chladiva |
| R290 | Typ chladiva |
| GWP | Global Warming Potential |
| kg | Plniace množstvo |
| t CO ₂ | Ekvivalent CO ₂ |
| Ax/Wxx | Teplota na vstupe vzduchu x °C a teplota na výstupe vykurovania xx °C |
| COP /  | Výkonové číslo / vykurovacia prevádzka |
| EER /  | Energetická účinnosť / chladiaca prevádzka |

3.6 Výstražná nálepka

Na výrobku sú na viacerých miestach upevnené výstražné nálepky, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. Výstražné nálepky obsahujú pravidlá postupu, ktoré sa týkajú chladiva R290. Výstražné nálepky sa nesmú odstraňovať.

| Symbol | Význam |
|---|---|
|  | Výstraha pred horľavými a zápalnými látkami v spojení s chladivom R290. |
|  | Oheň, otvorený plameň/otvorené svetlo a fajčenie sú zakázané. |
|  | Servisné upozornenie, prečítajte si technický návod. |

3.7 Označenie CE



S označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa vyhlásenie o zhode spĺňajú základné požiadavky nasledujúcich smerníc.


Vyhľásenie o zhode si môžete prezrieť u výrobcu.

3.8 Hranice použitia

Výrobok pracuje medzi minimálnou a maximálnou vonkajšou teplotou. Tieto vonkajšie teploty definujú hranice použitia pre vykurovaciu prevádzku, prípravu teplej vody a režim chladenia. Prevádzka mimo hraníc použitia vedie k vypnutiu výrobku.

3.8.1 Hranice použitia, vykurovacia prevádzka


Pri príprave teplej vody pracuje výrobok pri vonkajších teplotách od -20 °C do 43 °C.



A Vonkajšia teplota 1 Hranice použitia, vykurovacia prevádzka
B Teplota vykurovacej vody 2 Rozsah použitia, podľa normy EN 14511

3.8.2 Hranice použitia, príprava teplej vody

Pri príprave teplej vody pracuje výrobok pri vonkajších teplotách od -20 °C do 43 °C.




A Vonkajšia teplota B Teplota vykurovacej vody

3.8.3 Hranice použitia, chladiaca prevádzka

Platnosť: Výrobok s chladiacou prevádzkou

V režime chladenia pracuje výrobok pri vonkajších teplotách od 15 °C do 46 °C.



A Vonkajšia teplota B Teplota vykurovacej vody

3.9 Odmrazovanie

Pri vonkajšej teplote do 5 °C môže kondenzovaná vodná para zamrznúť na lamlach odparovača a vytvoriť námrazu. Námraza sa automaticky zistí a v určitých časových intervaloch sa odparovač automaticky odmraží.

Odmrazenie sa uskutoční návratom chladiaceho okruhu počas prevádzky tepelného čerpadla. Potrebná tepelná energia sa príjme z vykurovacieho systému.

Správne odmrazenie sa umožní len vtedy, keď vo cirkuluje minimálne množstvo vykurovacej vody vo vykurovacom zariadení:

| Aktivované prídavné vykurovanie, teplota vykurovacej vody > 25 °C | Deaktivované prídavné vykurovanie, teplota vykurovacej vody > 15 °C |
|---|---|
| 45 litrov | 150 litrov |

3.10 Bezpečnostné zariadenia

Výrobok je vybavený technickými bezpečnostnými zariadeniami. Pozrite si grafiku bezpečnostných zariadení v prílohe.

Ak tlak v okruhu chladiva prekročí maximálny tlak 3,15 MPa (31,5 baru), tak zariadenie na monitorovanie tlaku dočasne odstaví výrobok. Po čase čakania sa vykoná nový pokus o spustenie. Po troch neúspešných pokusoch o spustenie za sebou sa vydá poruchové hlásenie.

Ak sa výrobok vypne, vykurovanie olejovej vane kľukovej skrine sa zapne pri teplote výstupu kompresora 7 °C, aby sa zabránilo možným škodám pri opäťovnom zapnutí.

Ak je teplota kompresora na vstupe a výstupe pod -15 °C, tak sa kompresor neuvedie do prevádzky.

Ak je nameraná teplota na výstupe kompresora vyššia ako prípustná teplota, potom sa kompresor vypne. Prípustná povolená teplota je závislá od teploty odparovania a kondenzácie.

Tlak vo vykurovacom okruhu sa kontroluje snímačom tlaku. Ak tlak poklesne pod 0,5 baru, nasleduje vypnutie z dôvodu poruchy. Ak tlak vzrástie na viac ako 0,7 baru, porucha sa opäť resetuje.

Tlak vo vykurovacom okruhu sa istí pomocou poistného ventilu. Odľahčenie sa realizuje pri tlaku 2,5 baru.

Výrobok je vybavený rýchloodvzdušňovačom. Tento sa nesmie uzatvoriť.

Množstvo vody obiehajúcej vo vykurovacom okruhu sa kontroluje pomocou snímača prie toku. Keď sa pri požiadavke na teplo pri bežiacom cirkulačnom čerpadle nerozpozná prie tok, potom sa kompresor neuvedie do prevádzky.

Keď teplota vykurovacej vody klesne pod 4 °C, automaticky sa aktivuje funkcia protimrazovej ochrany tým, že sa spustí vykurovanie čerpadla.

4 Ochranná oblasť

4.1 Ochranná oblasť

Výrobok obsahuje chladivo R290. Pri hliadajte na to, že toto chladivo má vyššiu hustotu ako vzduch. V prípade netesnosti by sa mohlo unikajúce chladivo zhromažďovať v blízkosti podlahy.

Chladivo sa nesmie zhromažďovať spôsobom, ktorý môže viest' k nebezpečnej, výbušnej, dusivej alebo toxickej atmosfére. Chladivo nesmie do budovy prenikať cez otvory. Chladivo sa nesmie dostať do priehlív.


Pre oblasť okolo výrobku je definovaná ochranná oblasť. V ochrannej oblasti sa nesmú nachádzať žiadne okná, dvere, vetracie otvory, svetlíky, prístupy do pivničných priestorov, otvory na vystupovanie alebo okná na rovnej streche.

V ochrannej oblasti sa nesmú nachádzať žiadne zdroje zapálenia, ako sú zásuvky, vypínače svetla, lampy alebo elektrické spínače či prepínače alebo iné trvalé zdroje vznietenia.

Ochranná oblasť sa nesmie rozprestierať na susedných pozemkoch alebo verejných dopravných plochách.

V ochrannej oblasti blízko okolo výrobku sa nesmú vykonávať žiadne stavebné úpravy, ktoré porušujú uvedené pravidlá pre ochrannú oblasť.


4.1.1 Ochranná oblasť pri inštalácii na zem na pozemku



A 1 000 mm

Rozmer A je vzdialenosť po obvode okolo výrobku.

4.1.2 Ochranná oblasť pri inštalácii na zem pred stenu budovy



A 2 100 mm


B 3 100 mm

C 200 mm/250 mm

D 1 000 mm

Rozmer C je minimálnym odstupom, ktorý je potrebné dodržať od steny (→ Kapitola 5.4).

4.1.3 Ochranná oblasť pri inštalácii na zem v rohu budovy



A 2 100 mm

B 2 600 mm

C 200 mm/250 mm

D 500 mm


E 1 000 mm

F 500 mm

G 1 800 mm

Znázornený je pravý roh budovy. Rozmery C a D sú minimálnymi odstupmi, ktoré je potrebné dodržať od steny (→ Kapitola 5.4). Pri ľavom rohu budovy je rozmer D rôzny.

4.1.4 Ochranná oblasť pri montáži na stenu pred stenu budovy



A 2 100 mm

B 3 100 mm


C 200 mm/250 mm

D 1 000 mm

Ochranná oblasť pod výrobkom sa rozprestiera až po zem.

Rozmer C je minimálnym odstupom, ktorý je potrebné dodržať od steny (→ Kapitola 5.4).


4.1.5 Ochranná oblasť pri montáži na stenu v rohu budovy



Ochranná oblasť pod výrobkom sa rozprestiera až po zem.

Znázornený je pravý roh budovy. Rozmer C je minimálnym odstupom, ktorý je potrebné dodržať od steny (→ Kapitola 5.4). Pri ľavom rohu budovy je rozmer D rôzny.

4.1.6 Ochranná oblasť pri montáži na plochú strechu



Rozmer A je vzdialenosť po obvode okolo výrobku.


4.2 Vyhotovenie výpustu kondenzátu

Vznikajúci kondenzát je možné odvádzať pomocou odkvapovej rúry, žlabu, odtoku z balkóna alebo odtoku zo strechy do odpadového kanála, odvodňovacej žumpy alebo vsakovacej šachty. Otvorený žlab alebo odtoky dažďovej vody v rámci ochrannej oblasti predstavujú bezpečnostné riziko.

Pri všetkých druhoch inštalácie je potrebné postarať sa o to, aby sa vznikajúci kondenzát odvádzal bez prítomnosti mrazu.

4.2.1 Vyhotovenie výpustu kondenzátu pri umiestnení na podlahe

Pri postavení na zemi musí byť kondenzát odvádzaný prostredníctvom prepadovej rúry do štrkového lôžka, ktoré sa nachádza v nezamrzajúcej oblasti.



Rozmer A predstavuje pre región s prízemným mrazom ≥ 900 mm a pre región bez prízemného mrazu ≥ 600 mm.

Prepadová rúra musí vyústiť v dostatočne veľkom štrkovom lôžku, aby mohol kondenzát voľne vsakovať.

Aby sa zabránilo zamŕzaniu kondenzátu, musí sa do prepadovej rúry navliecť vyhrievací drôt, cez lievik na odtok kondenzátu.

4.2.2 Vyhotovenie výpustu kondenzátu pri montáži na stenu

Pri montáži na stenu sa môže kondenzát odvádzať do štrkového lôžka, ktoré leží pod výrobkom.

Alternatívne je možné kondenzát pripojiť prostredníctvom odtokového vedenia kondenzátu na odkvapovú rúru. V tomto prípade sa musí podľa miestnych daností použiť elektrické súbežné vykurovanie, aby sa odtokové vedenie kondenzátu udržiavalо bez mrazu.

4.2.3 Vyhotovenie výpustu kondenzátu pri montáži na plochú strechu

Pri montáži na plochú strechu sa môže kondenzát pripojiť prostredníctvom odtokového vedenia kondenzátu na odkvapovú rúru alebo strešný odtok. V tomto prípade sa musí podľa miestnych daností použiť elektrické súbežné vykurovanie, aby sa odtokové vedenie kondenzátu udržiavalо bez mrazu.

5 Montáž

5.1 Kontrola rozsahu dodávky

- Prekontrolujte obsah obalových jednotiek.

| Počet | Označenie |
|-------|------------------------------|
| 1 | Výrobok |
| 1 | Odtokový lievik kondenzátu |
| 1 | Vrecko s drobnými dielmi |
| 1 | Príslušenstvo – dokumentácia |

5.2 Preprava výrobku



Výstraha!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku veľkej hmotnosti pri zdvíhaní!

Príliš veľká hmotnosť pri zdvíhaní môže viesť k poraneniam, napr. na chrbtici.

- Prihliadajte na hmotnosť výrobku.
- Výrobok zdvíhajte pomocou šiestich osôb.



Pozor!

Riziko hmotných škôd v dôsledku neodbornej prepravy!


Výrobok nesmie mať nikdy sklon väčší ako 45°. V opačnom prípade môže dôjsť pri neuskorej prevádzke k poruchám v okruhu chladiaca.

- Výrobok nakláňajte počas prepravy maximálne do uhla 45°.


1. Zohľadnite rozdelenie hmotnosti pri preprave. Výrobok je na pravej strane podstatne ľahší, ako na ľavej strane.
2. Na prepravu použite slučky alebo vhodný vozík (používaný aj na vrečia a prepravky).
3. Chráňte časti obalu pred poškodením.
4. Po preprave odstraňte prepravné slučky.

5.3 Rozmery


5.3.1 Predný pohľad




5.3.2 Bočný pohľad, sprava




5.3.3 Pohľad zdola



Platnosť: Inštalácia na zem ALEBO Montáž na plochú strechu




5.3.4 Pohľad zozadu



| Minimálny odstup | Vykurovacia prevádzka | Vykurovacia a chladiaca prevádzka |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| A | 100 mm | 100 mm |
| B | 1 000 mm | 1 000 mm |
| C | 200 mm | 250 mm |
| D | 500 mm | 500 mm |
| E | 600 mm | 600 mm |

Platnosť: Montáž na stenu



5.4 Dodržanie minimálnych odstupov

- Dodržiavajte uvedené minimálne odstupy, aby sa zaručil dostatočný prúd vzduchu a uľahčili údržbové práce.
- Zabezpečte, aby bolo k dispozícii dostatok miesta na inštaláciu hydraulických vedení.

| Minimálny odstup | Vykurovacia prevádzka | Vykurovacia a chladiaca prevádzka |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| A | 100 mm | 100 mm |
| B | 1 000 mm | 1 000 mm |
| C | 200 mm | 250 mm |
| D | 500 mm | 500 mm |
| E | 600 mm | 600 mm |
| F | 300 mm | 300 mm |

5.5 Podmienky k druhu montáže

Výrobok je vhodný pre spôsoby montáže: postavenie na zemi, montáž na stenu a montáž na rovnú strechu.

Montáž na šikmú strechu nie je povolená.

Montáž na stenu s nástenným držiakom z príslušenstva nie je dovolená. Montáž na stenu s alternatívnym nástenným držiakom je možná, pokiaľ sú splnené požiadavky na statiku a nosnosť steny, a keď sa prihlada na hmotnosť nástenného držiaka a výrobku.

5.6 Výber miesta inštalácie



Nebezpečenstvo!


Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku tvorby ľadu!

Teplota vzduchu na výstupe vzduchu leží pod vonkajšou teplotou. Tým môže dochádzať k tvorbe ľadu.

- ▶ Zvoľte miesto a nasmerovanie, pri ktorom má výstup vzduchu odstup minimálne 3 m od chodníkov, dláždených plôch a odpadových rúr.


- ▶ Pamäťajte na to, že postavenie v prehĺbených oblastiach alebo oblastiach, ktoré neumožňujú voľný odchod vzduchu, nie je povolené.
- ▶ Keď miesto inštalácie leží v bezprostrednej blízkosti k pobrežnej čiare, potom prihladajte na to, že sa výrobok musí chrániť dodatočným ochranným zariadením pred striekajúcou vodou.
- ▶ Dodržte odstup od horľavých látok a zápalných plynov.
- ▶ Dodržte odstup od zdrojov tepla.
- ▶ Vonkajšiu jednotku nevystavujte znečistenému, prašnému alebo korozívnomu vzduchu.
- ▶ Udržiavajte odstup od ventilačných otvorov alebo vetracích šácht.
- ▶ Dodržte odstup od stromov a kríkov, z ktorých opadáva lístie.
- ▶ Prihladajte na to, že miesto inštalácie musí ležať do výšky 2 000 m nad morom.
- ▶ Zvoľte miesto inštalácie s čo možno najväčším odstupom od vlastnej spálne.
- ▶ Prihladajte na emisie zvuku. Miesto inštalácie zvoľte s čo najväčším odstupom od okien susednej budovy.
- ▶ Zvoľte miesto inštalácie, ktoré je ľahko prístupné pre vykonávanie údržbových a servisných prác.
- ▶ Ak miesto inštalácie hraničí s oblasťou manévrovania vozidiel, ochráňte výrobok ochranou pred nárazom.

Platnosť: Inštalácia na zem




- ▶ Vyhnite sa miestu inštalácie, ktoré leží v rohu priestoru, vo výklenku, medzi múrmi alebo medzi oploteniami.
- ▶ Zabráňte spätnému nasávaniu vzduchu z výstupu vzduchu.
- ▶ Zabezpečte, aby sa na podklade nemohla zhromažďovať voda.
- ▶ Zabezpečte, aby podklad dokázal добре zachytávať vodu.
- ▶ Naplánujte štrkové lôžko alebo lôžko z drveného kameňa pre odtok kondenzátu.
- ▶ Vyberte také miesto inštalácie, na ktorom v zime nedochádza k veľkému hromadeniu snehu.
- ▶ Vyberte také miesto inštalácie, na ktorom nepôsobí na vstup vzduchu žiadny silný vietor. Zariadenie umiestnite podľa možnosti priečne k hlavnému smeru vetra.
- ▶ Ak nie je miesto inštalácie chránené pred vetrom, napláňujte vytvorenie ochranej steny.
- ▶ Prihladajte na emisie zvuku. Vyhnite sa rohom priestorov, výklenkom alebo miestam medzi múrmi.
- ▶ Vyberte miesto inštalácie s dobrým pohlcovaním hluku napríklad prostredníctvom trávnika, kríkov alebo palisád.
- ▶ Naplánujte podzemné položenie hydraulických a elektrických vedení.
- ▶ Naplánujte chráničku, ktorá vedie od vonkajšej jednotky cez stenu budovy.

Platnosť: Montáž na stenu



- ▶ Zabezpečte, aby statika a nosnosť steny vyhovovala požiadavkám. Prihladajte na hmotnosť nástenného držiaka a výrobku.
- ▶ Vyhnite sa montážnej pozícii, ktorá leží v blízkosti okna.
- ▶ Prihladajte na emisie zvuku. Dodržte odstup od reflexných stien budov.
- ▶ Naplánujte položenie hydraulických a elektrických vedení.
- ▶ Naplánujte stenovú priechodku.

Platnosť: Montáž na plochú strechu



- ▶ Výrobok montujte iba na budovy s masívou konštrukciou a priebežne vyliatym betónovým povrhom.
- ▶ Výrobok nemontujte na budovy s drevenou konštrukciou ani so strechou z ľahkej konštrukcie.
- ▶ Vyberte miesto inštalácie, ktoré je ľahko prístupné, aby bolo možné výrobok pravidelne zbavovať listia alebo snehu.
- ▶ Vyberte také miesto inštalácie, na ktorom nepôsobí na vstup vzduchu žiadny silný vietor. Zariadenie umiestnite podľa možnosti priečne k hlavnému smeru vetra.
- ▶ Ak nie je miesto inštalácie chránené pred vetrom, napláňujte vytvorenie ochranej steny.
- ▶ Prihliadajte na emisie zvuku. Dodržte odstup od susedných budov.
- ▶ Napláňujte položenie hydraulických a elektrických vedení.
- ▶ Napláňujte stenovú priechodku.

5.7 Príprava montáže a inštalácie



Nebezpečenstvo!

Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom v prípade netesnosti v okruhu chladiva!


Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Pri netesnosti môže unikajúce chladivo v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- ▶ Uistite sa, že v ochranej oblasti nie sú žiadne zdroje zapalovalia, ako sú zásuvky, vypínače, žiarovky, elektrické spínače alebo iné trvalé zdroje zapalovalia.

- ▶ Dodržte základné bezpečnostné pravidlá skôr než začnete s prácamu.

5.8 Vytvorenie základu

Platnosť: Inštalácia na zem



- ▶ Do pôdy vyhľbite jamu. Odporúčané rozmery si vyhľadajte na obrázku.
- ▶ Vložte prepadovú rúru (1) na odvádzanie kondenzátu.
- ▶ Vytvorte vrstvu hrubého štrku (3), ktorá prepúšťa vodu.
- ▶ Vymerajte hĺbku (A) podľa miestnych daností.
 - Región s prízemným mrazom – minimálna hĺbka: 900 mm
 - Región bez prízemného mrazu – minimálna hĺbka: 600 mm
- ▶ Vymerajte hĺbku (B) podľa miestnych daností.
- ▶ Z betónu vytvorte dva pásové základy (4). Odporúčané rozmery si vyhľadajte na obrázku.
- ▶ Medzi pásovými základmi a vedľa pásových základov vytvorte štrkové lôžko (2) na odvádzanie kondenzátu.

5.9 Zaručenie bezpečnosti pri práci

Platnosť: Montáž na stenu

- ▶ Postarajte sa o bezpečný prístup k montážnej pozícii na stene.
- ▶ Ak sú práce na výrobku vykonávané vo výške viac ako 3 m, tak namontujte technické zabezpečenie proti pádu.
- ▶ Dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

Platnosť: Montáž na plochú strechu

- ▶ Zabezpečte bezpečný prístup na rovnú (plochú) strechu.
- ▶ Dodržte bezpečnostnú oblasť 2 m od hrany pádu, s pripočítaním vzdialenosť potrebnnej na prácu pri výrobku. Do bezpečnostnej oblasti sa nesmie vstupovať.
- ▶ Ak to nie je možné, tak namontujte na hrane pádu technické zabezpečenie proti pádu, napríklad zábradlie s možnosťou zaťaženia. Alternatívne vytvorte tech-

- nické záchytné zariadenie, napríklad lešenie alebo zachytávacie siete.
- ▶ Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od otvoru na vystupovanie na strechu a od okien na rovnej (plochej) streche. Otvor na vystupovanie na strechu a okná na rovnej (plochej) streche zabezpečte počas prác proti vkročeniu a vpadnutiu, napríklad zablokovaním.

5.10 Umiestnenie výrobku



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku zamrzajúceho kondenzátu!

Zamrznutý kondenzát na chodníkoch môže viest' k pádu.

- ▶ Zabezpečte, aby sa odtekajúci kondenzát nedostal na chodníky a tam nemohol tvoriť ľad.

Platnosť: Inštalácia na zem

- ▶ V závislosti od želaného spôsobu montáže použite vhodné výrobky z príslušenstva.
 - Malé tlmiace nožičky
 - Veľké tlmiace nožičky
 - Zvyšovací podstavec a malé tlmiace nožičky
- ▶ Výrobok vodorovne vyrovnejte.
- ▶ Odtokový lievik kondenzátu spojte s podlahovým plechom výrobku a zaistite ho pomocou 1/4 otočenia.

Podmienka: Región s prízemným mrazom

- ▶ Vykurowací drôt zasuňte cez odtokový lievik kondenzátu.
- ▶ Zabezpečte, aby bol odtokový lievik kondenzátu umiestnený v strede nad odpadovou rúrou. Pozri kótovaný výkres (→ Kapitola 5.8).

Podmienka: Región bez prízemného mrazu

- ▶ Odtokový lievik kondenzátu spojte s kolenovým dielom a odtokovou hadicou kondenzátu.
- ▶ Vykurowací drôt zasuňte cez odtokový lievik kondenzátu a kolenový diel do odtokovej hadice kondenzátu.

Platnosť: Montáž na stenu

- ▶ Prekontrolujte statiku a nosnosť steny. Prihliadajte na hmotnosť nástenného držiaka a výrobku.
- ▶ Prihliadajte na to, že nástenný držiak z príslušenstva sa nesmie použiť. Použite alternatívny nástenný držiak, ktorý vyhovuje požiadavkám.
- ▶ Použite malé tlmiace nožičky z príslušenstva.
- ▶ Výrobok vodorovne vyrovnejte.
- ▶ Odtokový lievik kondenzátu spojte s podlahovým plechom výrobku a zaistite ho pomocou 1/4 otočenia.
- ▶ Pod výrobkom vytvorte štrkové lôžko, do ktorého môže odtekáť vznikajúci kondenzát.
- ▶ Alternatívne pripojte výpust kondenzátu prostredníctvom odtokového vedenia kondenzátu na odkvapovú rúru. Podľa miestnych daností nainštalujte elektrické súbežné vykurowanie, aby sa odtokové vedenie kondenzátu udržiavalo bez mrazu.

Platnosť: Montáž na plochú strechu



Výstraha!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku prevrátenia pri vetre!

Pri zaťažení vetrom sa môže výrobok prevrátiť.


- ▶ Použite dva betónové sokle a protišmykovú ochrannú rohož.
- ▶ Zoskrutkujte výrobok s betónovým soklom.

- ▶ Použite veľké tlmiace nožičky z príslušenstva.
- ▶ Výrobok vodorovne vyrovnejte.
- ▶ Výpust kondenzátu pripojte prostredníctvom odtokového vedenia kondenzátu na krátkej dráhe na odkvapovú rúru.
- ▶ Podľa miestnych daností nainštalujte elektrické súbežné vykurowanie, aby sa odtokové vedenie kondenzátu udržiavalo bez mrazu.

5.11 Demontáž/montáž častí obloženia


Nasledujúce práce sa musia vykonať iba v prípade potreby, resp. pri údržbových prácach alebo opravách.

5.11.1 Demontáž krytu obloženia




- ▶ Kryt obloženia demontujte tak, ako je to znázornené na obrázku.

5.11.2 Demontáž pravého bočného dielu krytu




- ▶ Demontujte pravý bočný kryt tak, ako je to znázornené na obrázku.

5.11.3 Demontáž predného krytu




- ▶ Demontujte predný kryt tak ako je to znázornené na obrázku.

5.11.4 Demontáž mriežky výstupu vzduchu




- ▶ Mriežku výstupu vzduchu demontujte tak, ako je to znázornené na obrázku.

5.11.5 Demontáž ľavého bočného dielu krytu



- ▶ Ľavé bočné obloženie demontujte tak, ako je to znázorené na obrázku.

5.11.6 Demontáž mriežky vstupu vzduchu



1. Odpojte elektrické spojenie na snímači teploty (1).
2. Demontujte obidve priečne výstuhy (2) tak, ako je znázornené vo vyobrazení.
3. Mriežku vstupu vzduchu demontujte tak, ako je znázorené na obrázku.

5.11.7 Montáž častí obloženia

1. Pri montáži postupujte v opačnom poradí ako pri demontáži.
2. Sledujte a dodržiavajte pri tom obrázky pre demontáž. Pozri (→ Kapitola 5.11.1) až (→ Kapitola 5.11.6).

6 Inštalácia hydrauliky

6.1 Druh inštalácie: priame napojenie alebo rozdelenie systému

Pri priamom napojení je vonkajšia jednotka hydraulicky priamo prepojená s vnútornou jednotkou a vykurovacím systémom. V tomto prípade hrozí pri mraze nebezpečenstvo zamrznutia vonkajšej jednotky.

Pri rozdelení systému je vykurovací okruh rozdelený na jeden primárny a jeden sekundárny vykurovací okruh. Rozdelenie je pritom realizované s doplnkovým vloženým výmenníkom tepla, ktorý je umiestnený vo vnútorenej jednotke alebo v budove. Keďže primárny vykurovací okruh naplnený zmesou vody a protimrazovej ochrany, tak je vonkajšia jednotka chránená pred zamrznutím pri výskytu mrazu a aj pri výpadku dodávky elektrickej energie.

6.2 Zaistenie minimálneho množstva obiehajúcej vody

Pri vykurovacích systémoch, ktoré sú prevažne vybavené termostatický alebo elektrický riadenými ventilmi, musí byť zabezpečené trvalé, dostatočné prúdenie tepelného čerpadla. Pri dimenzovaní vykurovacieho systému musí byť zabezpečené minimálne množstvo obiehajúcej vykurovacej vody.

6.3 Požiadavky na hydraulické komponenty

Plastové rúry, ktoré sa používajú pre vykurovací okruh medzi budovou a výrobkom, musia byť difúzne nepriepustné.

Potrubné vedenia, ktoré sa používajú pre vykurovací okruh medzi budovou a výrobkom, musia vyzkovať termickú izoláciu s odolnosťou voči UV žiareniu a vysokej teplote.


6.4 Prípravy hydraulickej inštalácie

1. Pred pripojením výrobku starostlivo prepláchnite vykurovací systém, aby sa odstránili možné zvyšky v potrubných vedeniach!
2. Ak vykonávate spájkovanie na pripájacích dieloch, tak ho vykonajte dovtedy, kým ešte nie sú príslušné potrubné vedenia nainštalované na výrobku.
3. V potrubnom vedení pre spiatočku vykurovania nainštalujte zachytávač nečistôt.

6.5 Položenie potrubných vedení k výrobku


1. Položte potrubné vedenia pre vykurovací okruh od budovy, cez stenovú priechodku k výrobku.

Platnosť: Inštalácia na zem



- ▶ Potrubné vedenia položte cez vhodnú ochrannú rúru v pôde tak, ako je to znázornené na príkladovom vyobrazení.
- ▶ Rozmery a vzdialenosť si zistite z návodu na montáž pre príslušenstvo (pripájacia konzola, pripájacia súprava).

Platnosť: Montáž na stenu




- ▶ Potrubné vedenia vedťte cez stenový priechodok k výrobku tak, ako je to znázornené vo vyobrazení.
- ▶ Potrubné vedenia položte zvnútra von, so spádom asi 2°.
- ▶ Rozmery a vzdialenosť si zistite z návodu na montáž pre príslušenstvo (pripájacia konzola, pripájacia súprava).

6.6 Pripojenie potrubných vedení na výrobku


1. Odstráňte kryty na hydraulických prípojkách.

Platnosť: Inštalačia na zem



- ▶ Použite pripájaciu konzolu a priložené konštrukčné diely z príslušenstva.
- ▶ Prekontrolujte tesnosť všetkých prípojok.

Platnosť: Montáž na stenu



- ▶ Použite pripájaciu konzolu a priložené konštrukčné diely z príslušenstva.
- ▶ Prekontrolujte tesnosť všetkých prípojok.

6.7 Dokončenie hydraulickej inštalačie

1. V závislosti od konfigurácie zariadenia/systému na inštalačiu dľa potrebné komponenty, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti.
2. Berte do úvahy, že vo výrobku je obsiahnutý poistný ventil s uvoľňovacím tlakom 2,5 bara.
3. Prekontrolujte tesnosť všetkých prípojok.

6.8 Voliteľná možnosť: pripojenie výrobku na bazén

1. Nepripájajte vykurovací okruh výrobku priamo na bazén.
2. Použite vhodný oddelovací výmenník tepla a ďalšie komponenty potrebné na takúto inštalačiu.

7 Elektrická inštalačia

Toto zariadenie sa zhoduje s IEC 61000-3-12 za predpokladu, že skratový výkon Ssc na prípojnom bode systému zákazníka s verejnou sieťou je väčší alebo rovný 33. V rámci zodpovednosti inštalatéra alebo prevádzkovateľa zariadenia je, aby zabezpečil, v prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom siete, aby sa toto zariadenie pripájalo iba na prípojný bod s hodnotou Ssc, ktorá je väčšia alebo rovná 33.

7.1 Príprava elektroinštalačie



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom pri neobornom elektrickom pripojení!

Neoborne vyhotovené elektrické pripojenie môže obmedziť prevádzkovú bezpečnosť výrobku a viest' k poraneniam osôb a k vecným škodám.

- ▶ Elektrickú inštalačiu vykonajte iba vtedy, keď ste vyškoleným servisným pracovníkom a máte kvalifikáciu na túto prácu.

1. Dodržte technické podmienky pripojenia pre pripojenie na nízkonapäťovú sieť energetického závodu.
2. Zistite, či je pre výrobok naplánovaná funkcia blokovania energetickým závodom, a ako sa má napájanie výrobku elektrickým prúdom vyhotoviť – podľa druhu využitia.
3. Pomocou typového štítku zistite, či výrobok vyžaduje elektrické pripojenie 1~/230V alebo 3~/400V.
4. Pomocou typového štítku zistite menovitý prúd výrobku. Od tohto odvodeťte vhodné prierezy vodičov pre elektrické vedenia.
5. Pripravte pokladku elektrických vedení od budovy cez stenový priechodok k výrobku. Ak dĺžka vedenia prekračuje 10 metrov, tak pripravte navzájom oddelené položenie sietového pripájacieho vedenia a vedenia snímačov/zbernice.

7.2 Požiadavky na kvalitu sieťového napäcia

Pre sietové napätie 1-fázovej 230 V siete musí byť stanovená tolerancia +10 % až -15 %.

Pre sietové napätie 3-fázovej 400 V siete musí byť stanovená tolerancia +10 % až -15 %. Pre rozdiel napäťia medzi jednotlivými fázami musí byť stanovená tolerancia $\pm 2\%$.

7.3 Požiadavky na elektrické komponenty

Na pripojenie do siete treba použiť flexibilné hadicové vedenia, ktoré sú vhodné na pokladanie vonku. Špecifikácia musí odpovedať minimálne štandardu 60245 IEC 57 so skratkou H05RN-F.

Elektrické oddeľovacie (odpájacie) zariadenia musia vykazovať vzdialenosť kontaktov minimálne 3 mm.

Na elektrické istenie treba použiť pomalé poistky s charakteristikou C. Pri 3-fázovom sietovom pripojení sa musia poistky zapojiť na 3 póly.

Z dôvodu ochrany osôb, ak je to predpísané pri danom mieste inštalácie, použite všeprudový chránič typu B.

Pre vedenie eBUS sa nesmú používať žiadne vedenia so skrútenými párami vodičov (žil).

7.4 Elektrické oddeľovacie (odpájacie) zariadenie


Elektrické oddeľovacie (odpájacie) zariadenie je v tomto návode označované aj ako oddeľovací (odpájací) spínač. Ako oddeľovací (odpájací) spínač sa bežne používa poistka prípadne ochranný spínač vedenia, ktorý je zabudovaný v skrinke elektromera/poistkovej skrinke budovy.

7.5 Inštalácia komponentov pre funkciu blokovania energetickým závodom

Pri funkcií Blokovanie EZ sa výroba tepla tepelným čerpadlom dočasne vypína energetickým závodom. Vypnutie sa dá realizovať dvomi spôsobmi:

1. Signál pre vypnutie sa vede na prípojku S21 vnútorenej jednotky.
 2. Signál pre vypnutie sa vede na oddeľovací (odpájací) stýkač nainštalovaný zo strany stavby, v skrinke s meracím zariadením/poistkami.
- Ak je naplanovaná funkcia Blokovanie EZ, potom nainštalujte a zapojte dodatočné komponenty v skrinke elektromera/poistiek budovy.
- Dodržiavajte pritom schému zapojenia v prílohe návodu na inštaláciu k vnútorenej jednotke.

7.6 Demontáž krytu elektrických prípojok




1. Dbajte na to, aby kryt obsahoval utesnenie relevantné z hľadiska bezpečnosti, ktoré musí byť účinné v prípade netesnosti v okruhu chladiva.

2. Demontujte kryt tak, ako je znázornené na obrázku, bez poškodenia obvodového tesnenia.

7.7 Odizolovanie elektrického vedenia

1. V prípade potreby skráťte elektrické vedenie.



2. Elektrické vedenie odizolujte tak, ako je to znázornené na obrázku. Dbajte pritom na to, aby sa nepoškodila izolácia jednotlivých vodičov.
3. Odizolované konce žil opatrite dutinkami, aby sa zabránilo skratom v dôsledku voľných jednotlivých vodičov.


7.8 Vytvorenie napájania elektrickým prúdom, 1~/230V

- Stanovte druh pripojenia:

| Prípad | Druh pripojenia |
|---|--|
| Blokovanie energetickým závodom nenaplánované | jednoduché napájanie elektrickým prúdom |
| Blokovanie energetickým závodom naplánované, vypnutie prostredníctvom prípojky S21 | |
| Blokovanie energetickým závodom naplánované, vypnutie prostredníctvom odpojovacieho stýkača | dvojnásobné napájanie elektrickým prúdom |

7.8.1 1~/230V, jednoduché napájanie elektrickým prúdom

1. Pre výrobok nainštalujte, ak je to predpísané pri danom mieste inštalácie, prúdový chránič.




2. Nainštalujte pre výrobok v budove jeden oddeľovací (odpájací) spínač tak, ako je to znázornené vo vyobrazení.
3. Použite 3-pólové sietové pripojovacie vedenie. Vedťte ho z budovy cez stenovú priechodku k výrobku.

- Pripojte sietové pripájacie vedenie v skrinke elektroniky na prípojke X200.
- Sietové pripojovacie vedenie upevnite s použitím svorky na odľahčenie od ĭahu.

7.8.2 1~/230V, dvojnásobné napájanie elektrickým prúdom

- Pre výrobok nainštalujte, ak je to predpísané pri danom mieste inštalácie, dva prúdové chrániče.



- Pre výrobok v budove nainštalujte oddelovací (odpájací) stýkač, ako je to znázornené vo vyobrazení.
- Nainštalujte pre výrobok v budove dva oddelovacie (odpájacie) spínače, ako je to znázornené vo vyobrazení.
- Použite dva 3-pólové sietové pripojovacie káble. Vedťte ho z budovy cez stenovú priechodku k výrobku.
- Sietový pripojovací kábel (od elektromeru tepelného čerpadla) pripojte v skrinke elektroniky na prípojku X200.
- Odstráňte 2-pólový mostík na prípojke X210.
- Sietový pripojovací kábel (od domového elektromeru) pripojte na prípojku X211.
- Sietové pripojovacie vedenia upevnite pomocou svorky na odľahčenie od ĭahu.


7.9 Vytvorenie napájania elektrickým prúdom, 3~/400V

► Stanovte druh pripojenia:

| Pričad | Druh pripojenia |
|---|--|
| Blokovanie energetickým závodom nenaplánované | jednoduché napájanie elektrickým prúdom |
| Blokovanie energetickým závodom naplánované, vypnutie prostredníctvom prípojky S21 | |
| Blokovanie energetickým závodom naplánované, vypnutie prostredníctvom odpojovacieho stýkača | dvojnásobné napájanie elektrickým prúdom |

7.9.1 3~/400V, jednoduché napájanie elektrickým prúdom


- Pre výrobok nainštalujte, ak je to predpísané pri danom mieste inštalácie, prúdový chránič.



- Nainštalujte pre výrobok v budove jeden oddelovací (odpájací) spínač tak, ako je to znázornené vo vyobrazení.
- Použite 5-pólové sietové pripojovacie vedenie. Vedťte ho z budovy cez stenovú priechodku k výrobku.
- Pripojte sietové pripájacie vedenie v skrinke elektroniky na prípojke X200.
- Sietové pripojovacie vedenie upevnite s použitím svorky na odľahčenie od ĭahu.

7.9.2 3~/400V, dvojnásobné napájanie elektrickým prúdom


- Pre výrobok nainštalujte, ak je to predpísané pri danom mieste inštalácie, dva prúdové chrániče.



- Pre výrobok v budove nainštalujte oddelovací (odpájací) stýkač, ako je to znázornené vo vyobrazení.
- Nainštalujte pre výrobok dva oddelovacie (odpájacie) spínače, ako je to znázornené vo vyobrazení.
- Použite 5-pólový sietový pripojovací kábel (od elektromeru tepelného čerpadla) a 3-pólový sietový pripojovací kábel (od domového elektromeru). Vedťte ho z budovy cez stenovú priechodku k výrobku.
- Sietový 5-pólový pripojovací kábel v skrinke elektroniky pripojte na prípojku X200.
- Odstráňte 2-pólový mostík na prípojke X210.
- 3-pólový sietový pripojovací kábel pripojte na prípojku X200.
- Sietové pripojovacie vedenia upevnite pomocou svorky na odľahčenie od ĭahu.

7.10 Pripojenie vedenia eBUS


- Použite 2-pólové vedenie eBUS s prierezom vodiča minimálne 0,75 mm². Vedte ho z budovy cez stenovú priechodku k výrobku.



- Vedenie eBUS pripojte na prípojku *X206, BUS*.
- Vedenie eBUS upevnite pomocou svorky na odľahčenie od tahu.

7.11 Pripojenie maximálneho termostatu

- Použite 2-pólové vedenie s prierezom vodiča minimálne 0,75 mm². Vedte ho z budovy cez stenovú priechodku k výrobku.



- Odstráňte mostík na prípojke *X206, S20*. Tu pripojte vedenie.
- Upevnite vedenie s použitím svorky na odľahčenie tahu.

7.12 Pripojenie príslušenstva

- Dodržte schému zapojenia/prepojenia uvedenú v prílohe.

7.13 Montáž krytu elektrických prípojok

- Dbajte na to, aby kryt obsahoval utesnenie relevantné z hľadiska bezpečnosti, ktoré musí byť účinné v prípade netesnosti v okruhu chladiva.
- Kryt upevnite spustením do aretácie na dolnom okraji.
- Kryt upevnite dvomi skrutkami na hornom okraji.

8 Uvedenie do prevádzky

8.1 Kontrola pred zapnutím

- Prekontrolujte, či sú správne vyhotovené všetky hydraulické prípojky.
- Prekontrolujte, či sú správne vyhotovené všetky elektrické prípojky.
- Prekontrolujte, či je nainštalovaný jeden alebo dva oddeľovacie (odpájacie) spínače, v závislosti od druhu pripojenia.
- Prekontrolujte, ak je to predpísané pri danom mieste inštalačie, či je nainštalovaný prúdový chránič.
- Prečítajte si návod na obsluhu.
- Zabezpečte, aby po skončení inštalačie po zapnutie výrobku uplynulo minimálne 30 minút.
- Uistite sa, že je namontovaný kryt elektrických prípojok.

8.2 Zapnutie výrobku

- Zapnite všetky oddeľovacie (odpájacie) spínače v budove, ktoré sú prepojené s výrobkom.

8.3 Kontrola a úprava vykurovacej vody/plniacej a dopĺňujúcej vody



Pozor!

Riziko hmotnej škody spôsobenej nízkohodnotou vykurovacou vodou

- Postarajte sa o vykurovaciu vodu dostačnej kvality.

- Skôr ako budete plniť alebo dopĺňať systém, prekontrolujte kvalitu vykurovacej vody.

Kontrola kvality vykurovacej vody

- Odoberte trocha vody z vykurovacieho okruhu.
- Prekontrolujte vzhľad vykurovacej vody.
- Kedž zistíte usadzujúce sa látky, potom musíte systém zbaviť kalu.
- Pomocou magnetickej tyčky prekontrolujte, či je prítomný magnetit (oxid železitý).
- Ak zistíte magnetit, systém očistite a vykonajte vhodné opatrenia na ochranu proti korózii. Alebo namontujte magnetický odlučovač.
- Prekontrolujte hodnotu pH odobratej vody pri 25 °C.
- Pri hodnotách pod 8,2 alebo nad 10,0 očistite systém a upravte vykurovaciu vodu.
- Zabezpečte, aby sa do vykurovacej vody nemohol dostávať kyslík.

Kontrola plniacej a dopĺňujúcej vody

- Skôr ako systém naplníte, zmerajte tvrdosť plniacej a dopĺňujúcej vody.

Úprava plniacej a dopĺňujúcej vody

- Pri úprave plniacej a dopĺňujúcej vody dodržujte platné národné predpisy a technické nariadenia.

Pokiaľ národné predpisy a technické nariadenia nekladú vyššie požiadavky, platí:

Vykurovaciu vodu musíte upravovať,

- ak celkové plniace a dopĺňujúce množstvo vody prekročí počas doby využívania systému trojnásobok menovitého objemu vykurovacieho systému alebo
- ak sa nedodržiavajú smerné hodnoty uvedené v nasledujúcich tabuľkách alebo
- ak hodnota pH vykurovacej vody leží pod 8,2 alebo nad 10,0.

Platnosť: Česká republika ALEBO Litva ALEBO Slovensko

| Celkový tepelný výkon | Tvrdošť vody pri špecifickom objeme systému ¹⁾ | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | ≤ 20 l/kW | | > 20 l/kW ≤ 40 l/kW | | > 40 l/kW | |
| kW | °dH | mol/m ³ | °dH | mol/m ³ | °dH | mol/m ³ |
| < 50 | ≤ 16,8 ²⁾ | ≤ 3 ²⁾ | ≤ 8,4 ³⁾ | ≤ 1,5 ³⁾ | < 0,3 | < 0,05 |
| > 50 až ≤ 200 | ≤ 11,2 | ≤ 2 | ≤ 5,6 | ≤ 1,0 | < 0,3 | < 0,05 |
| > 200 až ≤ 600 | ≤ 8,4 | ≤ 1,5 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,05 |
| > 600 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,05 |

| Celkový tepelný výkon | Tvrdošť vody pri špecifickom objeme systému ¹⁾ | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | ≤ 20 l/kW | | > 20 l/kW ≤ 40 l/kW | | > 40 l/kW | |
| kW | °dH | mol/m ³ | °dH | mol/m ³ | °dH | mol/m ³ |
| 1) Liter menovitý obsah/výkon vykurovania; pri viackotlových systémoch je potrebné použiť najmenší jednotlivý výkon vykurovania. | | | | | | |
| 2) Žiadne obmedzenia | | | | | | |
| 3) ≤ 3 (16,8) | | | | | | |

Platnosť: Česká republika ALEBO Litva ALEBO Slovensko



Pozor!

Riziko hmotnej škody v dôsledku obohatenia vykurovacej vody o nevhodné prísady!

Nehodné prísady môžu viesť k zmenám na konštrukčných dieloch, k hluku počas vykurovacej prevádzky a prípadne k ďalším následným škodám.

- ▶ Nepoužívajte nevhodné prostriedky na ochranu proti mrazu a korózii, biocidy a tesniace prostriedky.

Pri riadnom použíti nasledujúcich prísad sa na našich výrobkoch doteraz nezistili žiadne inkompatibility.

- ▶ Pri používaní bezpodmienečne dodržiavajte návody výrobcu prísady.

Za kompatibilitu akýchkoľvek prísad vo zvyšnom vykurovacom systéme a za ich účinnosť nepreberá spoločnosť záruku.

Prísady pre čistiacie opatrenia (následné vypláchnutie potrebné)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Prísady na trvalé ponechanie v systéme

- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Prísady na ochranu proti mrazu na trvalé ponechanie v systéme

- Fernox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500

- ▶ Ak ste použili prísady uvedené vyššie, potom informujte prevádzkovateľa o potrebných opatreniach.
- ▶ Informujte prevádzkovateľa o spôsobe správania sa pri ochrane proti mrazu.

8.4 Plnenie a odvzdušnenie vykurovacieho okruhu

1. Ak chcete zaručiť protimrazovú ochranu, potom nenaďakte celý vykurovací okruh prostriedkom na ochranu proti mrazu, ale vytvorte oddelenie systému.

Platnosť: Priame napojenie


- ▶ Naplňte výrobok cez spriatočku vykurovacou vodou. Pomaly zvyšujte plniaci tlak, až kým sa nedosiahne želaný prevádzkový tlak.
 - Prevádzkový tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2,0 bary)
- ▶ Aktivujte program pre odvzdušnenie na regulátore vnútornej jednotky. Rýchloodvzdušňovač vo vonkajšej jednotke je pri tom otvorený a po procese odvzdušnenia sa nesmie zatvoriť.
- ▶ Počas procesu odvzdušňovania kontrolujte tlak v systéme. Ak tlak klesne, doplňte vykurovaciu vodu, až kým sa opäť nedosiahne želaný prevádzkový tlak.

Platnosť: Oddelenie systému

- ▶ Výrobok a primárny vykurovací okruh napíňajte cez spriatočku, zmesou vody a protimrazovej ochrany (44 % obj. propylénglykol a 56 % obj. voda). Pomaly zvyšujte plniaci tlak, až kým sa nedosiahne želaný prevádzkový tlak.
 - Prevádzkový tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2,0 bary)
- ▶ Aktivujte program pre odvzdušnenie na regulátore vnútornej jednotky. Rýchloodvzdušňovač vo vonkajšej jednotke je pri tom otvorený a po procese odvzdušnenia sa nesmie zatvoriť.
- ▶ Počas procesu odvzdušňovania kontrolujte tlak v systéme. Ak tlak klesne, tak doplňte zmes vody a protimrazovej ochrany, až kým sa opäť nedosiahne želaný prevádzkový tlak.
- ▶ Naplňte sekundárny vykurovací okruh vykurovacou vodou. Pomaly zvyšujte plniaci tlak, až kým sa nedosiahne želaný prevádzkový tlak.
 - Prevádzkový tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2,0 bary)
- ▶ Aktivujte čerpadlo vykurovania na regulátore vnútornej jednotky.
- ▶ Počas procesu odvzdušňovania kontrolujte tlak v systéme. Ak tlak klesne, doplňte vykurovaciu vodu, až kým sa opäť nedosiahne želaný prevádzkový tlak.

8.5 Dostupný zvyškový tlak

Nasledujúca charakteristika platí pre vykurovací okruh vonkajšej jednotky a vzťahuje sa na teplotu vykurovacej vody 20 °C.



A Objemový prietok, v l/h B Zvyškový tlak, v kPa

9 Odovzdanie prevádzkovateľovi

9.1 Poučenie prevádzkovateľa

- ▶ Prevádzkovateľovi vysvetlite prevádzku. Informujte ho, či je dostupné rozdelenie systému a ako je zabezpečená funkcia protimrazovej ochrany.
- ▶ Prevádzkovateľa osobitne upozornite na bezpečnostné upozornenia.
- ▶ Upozornite prevádzkovateľa na osobitné nebezpečenstvá, riziká a pravidlá správania sa, ktoré sú spojené s chladivom R290.
- ▶ Prevádzkovateľa informujte o nutnosti pravidelnej údržby.

10 Odstránenie porúch

10.1 Chybové hlásenia

V prípade poruchy sa na displeji regulátora vnútornej jednotky zobrazí kód poruchy.

- ▶ Využite tabuľku Poruchové hlásenia (→ Návod na inštaláciu k vnútornej jednotke, príloha).

10.2 Iné poruchy

- ▶ Využite tabuľku Odstraňovanie porúch (→ Návod na inštaláciu k vnútornej jednotke, príloha).

11 Inšpekcia a údržba

11.1 Príprava inšpekcie a údržby

- ▶ Práce vykonávajte, iba ak ste odborne spôsobilou osobou a disponujete znalosťami osobitných vlastností a nebezpečenstiev chladiva R290.



Nebezpečenstvo!

Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom v prípade netesnosti v okruhu chladiva!

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Pri netesnosti môže unikajúce chladivo v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- ▶ Ked' budete pracovať na otvorenom výrobku, potom sa pred začiatkom prác uistite pomocou výstražného prístroja na detekciu úniku plynu, že nie je prítomná netesnosť.
- ▶ V prípade netesnosti: uzavorte kryt výrobku, informujte prevádzkovateľa a upovedomte zákaznícky servis.
- ▶ Všetky zdroje zapálenia udržiavajte mimo dosahu výrobku. Najmä otvorené plamene, horúce povrchy s teplotou viac ako 370 °C, elektrické zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom zapálenia a statické výboje.
- ▶ Postarajte sa o dostatočné vetranie okolo výrobku.
- ▶ Aplikovaním zábran sa postarajte o to, aby do ochrannej oblasti nevstupovali nepovolané osoby.

- ▶ Dodržte základné bezpečnostné pravidlá, skôr ako vykonáte inšpekčné a údržbové práce alebo nainštalujete náhradné diely.
- ▶ Pri práciach na rovnej streche dodržiavajte pravidlá týkajúce sa bezpečnosti práce. (→ Kapitola 5.9)
- ▶ V budove vypnite všetky oddelenacie (odpájacie) spínače, ktoré sú prepojené s výrobkom.
- ▶ Odpojte výrobok od napájania elektrickým prúdom, avšak zabezpečte, aby bolo nadálej zaručené uzemnenie výrobku.
- ▶ Ak pracujete na výrobku, chráňte všetky elektrické komponenty pred striekajúcou vodou.

11.2 Dodržiavanie pracovného plánu a intervalov

- ▶ Dodržiavajte uvedené intervaly. Vykonajte všetky uvedené práce (→ Príloha D).

11.3 Obstarávanie náhradných dielov

Originálne konštrukčné diely zariadenia boli spolu certifikované v priebehu kontroly zhody CE. Informácie o dostupných originálnych náhradných dieloch Vaillant získate na kontaktnej adrese uvedenej na zadnej strane.

- ▶ Ak pri údržbe alebo oprave potrebujete náhradné diely, používajte výhradne originálne náhradné diely Vaillant.

11.4 Vykonávanie údržbových prác

11.4.1 Prekontrolovanie ochrannej oblasti

- ▶ Prekontrolujte, či je definovaná ochranná oblasť v tesnej blízkosti výrobku dodržaná. (→ Kapitola 4.1)
- ▶ Skontrolujte, či neboli vykonané žiadne dodatočné stavebné zmeny alebo inštalácie, ktoré narušujú ochrannú oblasť.


11.4.2 Očistenie výrobku

- ▶ Výrobok čistite iba vtedy, keď sú namontované všetky časti obalu a kryty.
- ▶ Výrobok nečistite vysokotlakovým čistiacim zariadením ani nasmerovaným prúdom vody.
- ▶ Výrobok čistite pomocou hubky a teplej vody s čistiacim prostriedkom.
- ▶ Nepoužívajte prostriedky na drhnutie. Nepoužívajte rozpušťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru alebo amoniaku.

11.4.3 Demontáž častí obalu

1. Pred demontážou dielov krytu skontrolujte pomocou prístroja na detekciu úniku plynu, či neuniká chladivo.
2. Demontujte časti obloženia, pokiaľ je to potrebné pre nasledujúce údržbové práce. Pozri (→ Kapitola 5.11.1) až (→ Kapitola 5.11.6).

11.4.4 Kontrola rýchloodvzdušnovača a poistného ventilu




1. Odstráňte uzaváraciu hlavicu na rýchloodvzdušnovači (1).
2. Prekontrolujte, či je rýchloodvzdušnovač otvorený.
3. Rýchloodvzdušnovač prekontrolujte na netesnosť. Rýchloodvzdušnovač v prípade potreby vymeňte.
4. Upevnite uzaváraciu hlavicu na rýchloodvzdušnovači.
5. Prekontrolujte funkciu poistného ventilu (2).

11.4.5 Prekontrolovanie výparníka, ventilátora a odtoku kondenzátu

1. Vycistite štrbinu medzi lamelami pomocou mäkkej kefky. Zabráňte pritom ohnutiu lamiel.
2. Odstráňte ochranu a usadeniny.
3. Ohnuté lamely v prípade potreby vyrovnejte do hladka hrebeňom na lamely.
4. Ventilátor otočte rukou.
5. Prekontrolujte voľný chod ventilátora.
6. Odstráňte znečistenie, ktoré sa nazhromaždilo na kondenzátovej vani alebo v odtokovom vedení kondenzátu.
7. Prekontrolujte voľný odtok vody. Na tento účel nalejte približne 1 liter vody do kondenzátovej vane.
8. Zabezpečte, aby bol vyhrievací drôt zavedený do lievika na odtok kondenzátu.

11.4.6 Kontrola okruhu chladiva



1. Prekontrolujte, či sú konštrukčné diely a potrubné vedenia bez nečistôt a korózie.
2. Prekontrolujte kryty (1) a (2) údržbových prípojok a ich pevné osadenie.

11.4.7 Skúška tesnosti okruhu chladiva

1. Prekontrolujte, či sú komponenty v okruhu chladiva a vedenia chladiva bez poškodení, korózie a výskytu oleja.
2. Pomocou výstražného prístroja na detekciu úniku plynu prekontrolujte tesnosť okruhu chladiva. Skontrolujte pri tom všetky komponenty a potrubné vedenia.
3. Výsledok skúšky tesnosti zadokumentujte do knihy systému.

11.4.8 Kontrola elektrických prípojok a elektrických vedení

1. Prekontrolujte na pripájacej skrinke, či je utesnenie v nepoškodenom stave.
2. V pripájacej skrinke prekontrolujte pevné utiahnutie elektrických vedení v zástrčkách alebo svorkách.
3. V pripájacej skrinke prekontrolujte uzemnenie.
4. Prekontrolujte, či nie je poškodený sieťový pripojovací kábel. Keď je potrebná výmena, potom zabezpečte, aby výmenu realizovala spoločnosť Vaillant alebo zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
5. Vo výrobku prekontrolujte pevné utiahnutie elektrických vedení v zástrčkách alebo svorkách.
6. V zariadení prekontrolujte, či sú elektrické vedenia bez poškodení.

11.4.9 Kontrola opotrebovania malých tlmiacich nožičiek

1. Prekontrolujte, či nie sú tlmiace nožičky zjavne stlačené.
2. Prekontrolujte, či tlmiace nožičky neobsahujú zjavné trhliny.
3. Prekontrolujte, či sa na skrutkovom spojení tlmiacich nožičiek nevyskytla výrazná korózia.
4. V prípade potreby si zaobstarajte a namontujte nové tlmiace nožičky.

11.5 Dokončenie inšpekcie a údržby

- Namontujte časti obalu.
- Zapnite napájanie elektrickým prúdom a výrobok.
- Výrobok uveďte do prevádzky.
- Vykonajte prevádzkový test a bezpečnostnú kontrolu.

12 Oprava a servis

12.1 Príprava opravných a servisných prác na okruhu chladiva

Práce vykonávajte iba vtedy, keď máte špecifické odborné znalosti z oblasti chladiacej techniky a ste odborne spôsobilou osobou na zaobchádzanie s chladivom R290.



Nebezpečenstvo!

Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom v prípade netesnosti v okruhu chladiva!

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Pri netesnosti môže unikajúce chladivo v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- Keď budete pracovať na otvorenom výrobku, potom sa pred začiatkom prác uistite pomocou výstražného prístroja na detekciu úniku plynu, že nie je prítomná netesnosť.
- V prípade netesnosti: uzavorte kryt výrobku, informujte prevádzkovateľa a upovedomte zákaznícky servis.

- Všetky zdroje zapálenia udržiavajte mimo dosahu výrobku. Najmä otvorené plameňe, horúce povrhy s teplotou viac ako 370 °C, elektrické zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom zapálenia a statické výboje.
- Postarajte sa o dostatočné vetranie okolo výrobku.
- Aplikovaním zábran sa postarajte o to, aby do ochrannej oblasti nevstupovali nepovolané osoby.

- V budove vypnite všetky oddelenacie (odpájacie) spínače, ktoré sú prepojené s výrobkom.
- Odpojte výrobok od napájania elektrickým prúdom, avšak zabezpečte, aby bolo nadálej zaručené uzemnenie výrobku.
- Zablokujte oblasť vykonávania prác a rozmiestnite výstražné štítky.
- Noste osobnú ochrannú výbavu a neste so sebou hasiaci prístroj.
- Používajte iba bezpečné zariadenia a nástroje či náradie schválené pre chladivo R290.
- Monitorujte atmosféru v oblasti práce vhodným výstražným zariadením pre plyn, ktoré je umiestnené v blízkosti zeme.
- Odstráňte akokoľvek zdroje zapálenia, napríklad iskriace náradie či nástroje. Prijmite opatrenia na ochranu proti výbojom statickej energie.
- Demontujte vrchný kryt obalu, predný kryt a pravý bočný kryt.

12.2 Odstránenie chladiva z výrobku



Nebezpečenstvo!

Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom pri odstraňovaní chladiva!

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Chladivo môže v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- Práce vykonávajte iba vtedy, keď ste osobou odborne spôsobilou na zaobchádzanie s chladivom R290.
- Noste osobnú ochrannú výbavu a neste so sebou hasiaci prístroj.
- Používajte iba nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú prípustné a schválené pre chladivo R290 a sú v bezchybnom stave.
- Zabezpečte, aby sa nedostal žiadny vzduch do okruhu chladiva, do náradia, nástrojov či zariadení vedúcich chladivo alebo do fľaše na chladivo.
- Upozorňujeme na to, že sa chladivo R290 nesmie v žiadnom prípade dostať do kanalizácie.
- Nečerpajte chladivo do vonkajšej jednotky pomocou kompresora (žiadny pump-down).



Pozor!

Riziko vzniku vecných škôd pri odstraňovaní chladiva!

Pri odstraňovaní chladiva môže dôjsť k vecným škodám v dôsledku zamrznutia.

- ▶ Ak nie je prítomné rozdelenie systému, tak odstráňte vykurovaciu vodu zo skapalňovača (výmenník tepla) pred tým, než sa z výrobku odstráni chladivo.

1. Zaobstarajte si nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú potrebné na odstránenie chladiva:
 - Odsávacia stanica
 - Vákuové čerpadlo
 - Recyklačná fľaša pre chladivo
 - Manometrový mostík
2. Používajte iba nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú prípustné a schválené pre chladivo R290.
3. Používajte iba recyklačné fľaše, ktoré sú schválené pre chladivo R290, sú príslušné označené a vybavené ventilom na odlahenie od tlaku a uzatváracím ventilom.
4. Používajte iba hadice, spojky a ventily, ktoré sú tesné a v bezchybnom stave. Vhodným výstražným prístrojom na detekciu úniku plynu prekontrolujte tesnosť.
5. Evakuujte recyklačnú fľašu.
6. Odsajte chladivo: pamäťajte na maximálne množstvo naplnenia recyklačnej fľaše a množstvo naplnenia kontrolujte kalibrovanou váhou.
7. Zabezpečte, aby sa nedostal vzduch do okruhu chladiva, do náradia, nástrojov či zariadení vedúcich chladivo alebo do recyklačnej fľaše.
8. Pripojte manometrový mostík tak na strane vysokého, ako aj na strane nízkeho tlaku okruhu chladiva a uistite sa, že je otvorený expanzný ventil, aby bolo zaručené úplné vypustenie okruhu chladiva.

12.3 Demontáž komponentov okruhu chladiva

- ▶ Okruh chladiva prepláchnite dusíkom.
- ▶ Evakuujte okruh chladiva.
- ▶ Vypláchnutie dusíkom a evakuovanie opakujte dovtedy, kým sa v okruhu chladiva nebude nachádzať žiadne chladivo.
- ▶ Ak sa má demontovať kompresor, v ktorom sa nachádza kompresorový olej, potom evakuujte s dostatočným podtlakom a dostatočne dlho, aby ste zabezpečili, že sa už následne nebude nachádzať horľavé chladivo v kompresorovom oleji.
- ▶ Vytvorte atmosférický tlak.
- ▶ Na otvorenie okruhu chladiva použite rezač rúr. Nepoužívajte spájkovacie zariadenie a žiadne iskriace náradie alebo náradie na rezné či trieskové obrábanie.
- ▶ Demontujte komponent.
- ▶ Pamäťajte na to, že vymontované komponenty môžu uvoľňovať počas dlhšej doby chladivo, z dôvodu vystupovania plynu z kompresorového oleja obsiahnutého v komponentoch. Platí to najmä pre kompresor. Tieto komponenty uložte a prepravte na dobre vetrané miesta.

12.4 Montáž komponentov okruhu chladiva

- ▶ Komponent namontujte odborne. Používajte na to iba odborné metódy spájkovania.
- ▶ Tlakovú skúšku okruhu chladiva vykonajte dusíkom.

12.5 Plnenie výrobku chladivom



Nebezpečenstvo!

Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom pri naplnenie chladiva!

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Chladivo môže v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- ▶ Práce vykonávajte iba vtedy, keď ste osobou odborne spôsobilou na zaobchádzanie s chladivom R290.
- ▶ Noste osobnú ochrannú výbavu a neste so sebou hasiaci prístroj.
- ▶ Používajte iba nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú prípustné a schválené pre chladivo R290 a sú v bezchybnom stave.
- ▶ Zabezpečte, aby sa nedostal žiadny vzduch do okruhu chladiva, do náradia, nástrojov či zariadení vedúcich chladivo alebo do fľaše na chladivo.



Pozor!

Nebezpečenstvo vecných škôd pri použití nesprávneho alebo znečisteného chladiva!

Výrobok sa môže poškodiť, ak je naplnený nesprávnym alebo znečisteným chladivom.

- ▶ Používajte iba nepoužité chladivo R290, ktoré je ako také špecifikované a má čistotu najmenej 99,5 %.

1. Zaobstarajte si nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú potrebné na naplnenie chladiva:
 - Vákuové čerpadlo
 - Fľaša na chladivo
 - Váha
2. Používajte iba nástroje, náradie a zariadenia, ktoré sú prípustné a schválené pre chladivo R290. Používajte iba zodpovedajúco označené fľaše na chladivo.
3. Používajte iba hadice, spojky a ventily, ktoré sú tesné a v bezchybnom stave. Vhodným výstražným prístrojom na detekciu úniku plynu prekontrolujte tesnosť.
4. Použite iba hadice, ktoré sú čo možno najkratšie, aby ste minimalizovali v nich obsiahnuté množstvo chladiva.
5. Okruh chladiva prepláchnite dusíkom.
6. Evakuujte okruh chladiva.
7. Okruh chladiva naplňte chladivom R290. Potrebné plniace množstvo je uvedené na typovom štítku výrobku. Dbajte predovšetkým na to, aby sa okruh chladiva nepreplnil.
8. Pomocou výstražného prístroja na detekciu úniku plynu prekontrolujte tesnosť okruhu chladiva. Skontrolujte pri tom všetky komponenty a potrubné vedenia.

12.6 Ukončenie opravy a servisnej práce

- ▶ Namontujte časti obalu.
- ▶ Zapnite napájanie elektrickým prúdom a výrobok.
- ▶ Výrobok uveďte do prevádzky. Na krátku dobu aktivujte vykurovaciu prevádzku.
- ▶ Tesnosť výrobku prekontrolujte pomocou výstražného prístroja na detekciu úniku plynu.

13 Vyradenie z prevádzky

13.1 Dočasné vyradenie výrobku z prevádzky

1. V budove vypnite všetky oddelovacie (odpájacie) spínače, ktoré sú prepojené s výrobkom.
2. Výrobok odpojte od napájania elektrickým prúdom.
3. Ak existuje nebezpečenstvo poškodenia mrazom, vyprázdnite z výrobku vykurovaciu vodu.

13.2 Definitívne vyradenie výrobku z prevádzky



Nebezpečenstvo!

Riziko ohrozenia života ohňom alebo výbuchom pri transportu a odsávaní chladiva!

Výrobok obsahuje horľavé chladivo R290. Pri preprave zariadenia bez pôvodného obalu môže dôjsť k poškodeniu chladiaceho okruhu a uvoľneniu chladiva. Chladivo môže v dôsledku zmiešania so vzduchom vytvárať horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- ▶ Pred prepravou sa uistite, že chladivo je z produktu správne odstránené.

1. V budove vypnite všetky oddelovacie (odpájacie) spínače, ktoré sú prepojené s výrobkom.
2. Odpojte výrobok od napájania elektrickým prúdom, avšak zabezpečte, aby bolo naďalej zaručené uzemnenie výrobku.
3. Vyprázdnite vykurovaciu vodu z výrobku.
4. Demontujte vrchný kryt obalu, predný kryt a pravý bočný kryt.
5. Odstráňte chladivo z výrobku. (→ Kapitola 12.2)
6. Pamäťajte na to, že aj po úplnom vypustení okruhu chladiva naďalej uniká chladivo vystupovaním plynu z kompresorového oleja.
7. Namontujte pravý bočný kryt, predný kryt a vrchný kryt obalu.
8. Označte výrobok nálepou, ktorá je dobre viditeľná zvonku. Na nálepke poznačte, že bol výrobok vyradený z prevádzky a bolo odobraté chladivo. Podpíšte nálepku s uvedením dátumu.
9. Odobraté chladivo nechajte recyklovať podľa predpisov. Prihliadajte na to, že chladivo sa musí vyčistiť a prekontrolovať, skôr ako sa opäť použije.
10. Výrobok a jeho komponenty dajte zlikvidovať alebo recyklovať podľa predpisov.

14 Recyklácia a likvidácia

14.1 Likvidácia obalu

- ▶ Obal zlikvidujte podľa predpisov.
- ▶ Dodržiavajte všetky relevantné predpisy.

14.2 Likvidácia chladiva



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života ohňom alebo výbuchom pri preprave chladiva!

Ak sa počas prepravy uvoľní chladivo R290, potom môže pri zmiešaní so vzduchom vytvoriť horľavú atmosféru. Hrozí nebezpečenstvo ohňa a výbuchu.

- ▶ Postarajte sa o to, aby sa chladivo prepravovalo odborne.

- ▶ Uistite sa, že likvidácia chladiva je vykonávaná kvalifikovaným odborníkom.


15 Zákaznícky servis

15.1 Zákaznícky servis

Kontaktné údaje nášho zákazníckeho servisu nájdete v Country specifics.


Príloha

A Schéma funkcie



| | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Snímač teploty na vstupe vzduchu | 16 | Snímač teploty na výstupe vykurovania |
| 2 | Filter | 17 | Čerpadlo vykurovania |
| 3 | Elektronický expanzný ventil | 18 | Prípojka pre spiatočku vykurovania |
| 4 | Snímač tlaku | 19 | Prípojka pre výstup vykurovania |
| 5 | Údržbová prípojka v oblasti nízkeho tlaku | 20 | Snímač prietoku |
| 6 | Snímač teploty pred kompresorom | 21 | Snímač teploty na spiatočke vykurovania |
| 7 | 4-cestný prepínací ventil | 22 | Kondenzátor |
| 8 | Snímač teploty na kompresore | 23 | Snímač teploty za kondenzátorom |
| 9 | Údržbová prípojka v oblasti vysokého tlaku | 24 | Snímač teploty za kompresorom |
| 10 | Snímač tlaku | 25 | Kompresor |
| 11 | Zariadenie na kontrolu tlaku | 26 | Zberač chladiva |
| 12 | Rýchloodvzdušovač | 27 | Filter/sušič |
| 13 | Odlučovač | 28 | Snímač teploty na výparníku |
| 14 | Poistný ventil | 29 | Výparník |
| 15 | Snímač tlaku vo vykurovacom okruhu | 30 | Ventilátor |


B Bezpečnostné zariadenia



| | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Čerpadlo vykurovania | 15 | Snímač teploty pred kompresorom |
| 2 | Snímač teploty na výstupe vykurovania | 16 | Údržbová prípojka v oblasti nízkeho tlaku |
| 3 | Snímač tlaku vo vykurovacom okruhu | 17 | Snímač tlaku v oblasti nízkeho tlaku |
| 4 | Poistný ventil | 18 | Zberač chladiva |
| 5 | Rýchloodvzdušovač | 19 | Ventilátor |
| 6 | Odlučovač | 20 | Výparník |
| 7 | Kondenzátor | 21 | Snímač teploty na vstupe vzduchu |
| 8 | 4-cestný prepínací ventil | 22 | Snímač teploty na výparníku |
| 9 | Údržbová prípojka v oblasti vysokého tlaku | 23 | Filter |
| 10 | Snímač teploty za kompresorom | 24 | Elektronický expanzný ventil |
| 11 | Snímač tlaku v oblasti vysokého tlaku | 25 | Filter/sušič |
| 12 | Sledovač tlaku v oblasti vysokého tlaku | 26 | Snímač teploty za kondenzátorom |
| 13 | Kompresor | 27 | Snímač teploty – spiatočka vykurovania |
| 14 | Sledovač teploty na kompresore | 28 | Snímač prietoku |


C Montážna schéma zapojenia

C.1 Schéma prepojenia, napájanie, 1~/230V




| | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Doska plošných spojov INSTALLER BOARD | 7 | Oblast' bezpečného malého napäťia (SELV) |
| 2 | Pripojenie napájania elektrickým prúdom | 8 | Spojenie s doskou plošných spojov HMU |
| 3 | Mostík, v závislosti od druhu pripojenia (blokovanie energetickým závodom) | 9 | Spojenie s doskou plošných spojov HMU |
| 4 | Vstup pre maximálny termostat | 10 | Napájanie elektrickým napäťím pre ventilátor 2 |
| 5 | Vstup S21, nepoužíva sa | 11 | Napájanie elektrickým napäťím pre ventilátor 1 |
| 6 | Prípojka vedenia eBUS | 12 | Kompresor |
| | | 13 | Konštrukčná skupina INVERTER |

C.2 Schéma prepojenia, napájanie, 3~/400V



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Doska plošných spojov INSTALLER BOARD | 8 | Spojenie s doskou plošných spojov HMU |
| 2 | Pripojenie napájania elektrickým prúdom | 9 | Spojenie s doskou plošných spojov HMU |
| 3 | Mostík, v závislosti od druhu pripojenia (blokovanie energetickým závodom) | 10 | Napájanie elektrickým napäťom pre ventilátor 2 |
| 4 | Vstup pre maximálny termostat | 11 | Napájanie elektrickým napäťom pre ventilátor 1 |
| 5 | Vstup S21, nepoužíva sa | 12 | Škrtiace ventily |
| 6 | Prípojka vedenia eBUS | 13 | Kompresor |
| 7 | Oblast' bezpečného malého napäťa (SELV) | 14 | Konštrukčná skupina INVERTER |

C.3 Schéma prepojenia, snímače a akčné členy



| | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Doska plošných spojov HMU | 9 | Spojenie s doskou plošných spojov INSTALLER BOARD |
| 2 | Ovládanie pre ventilátor 2 | 10 | Snímač tlaku v oblasti nízkeho tlaku |
| 3 | Snímač prietoku | 11 | Snímač tlaku vo vykurovacom okruhu |
| 4 | Spojenie s doskou plošných spojov INSTALLER BOARD | 12 | Snímač teploty na výstupe vykurovania |
| 5 | Napájanie elektrickým napäťím pre čerpadlo vykurovania | 13 | Snímač teploty na spiatočke vykurovania |
| 6 | Vykurovanie olejovej vane kľukovej skrine | 14 | Snímač teploty na vstupe vzduchu |
| 7 | 4-cestný prepínací ventil | 15 | Ovládanie pre ventilátor 1 |
| 8 | Vykurovanie vane na kondenzát | 16 | Aktivovanie pre čerpadlo vykurovania |
| | | 17 | Snímač teploty za kompresorom |

| | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| 18 | Snímač teploty pred kompresorom | 23 | Snímač teploty na výparníku |
| 19 | Zariadenie na kontrolu tlaku | 24 | Snímač teploty za kondenzátorom |
| 20 | Sledovač teploty | 25 | Ovládanie pre konštrukčnú skupinu INVERTER |
| 21 | Snímač tlaku v oblasti vysokého tlaku | 26 | Slot pre kódovací odpor pre chladiacu prevádzku |
| 22 | Elektronický expanzný ventil | 27 | Oblast' bezpečného malého napäťa (SELV) |

D Inšpekčné a údržbové práce

| # | Údržbová práca | Interval | |
|---|---|-------------------|-----|
| 1 | Prekontrolovanie ochranej oblasti | Ročne | 126 |
| 2 | Očistenie výrobku | Ročne | 126 |
| 3 | Kontrola rýchloodvzdušňovača a poistného ventilu | Ročne | 126 |
| 4 | Prekontrolovanie výparníka, ventilátora a odtoku kondenzátu | Ročne | 126 |
| 5 | Kontrola okruhu chladiva | Ročne | 126 |
| 6 | Skúška tesnosti okruhu chladiva | Ročne | 126 |
| 7 | Kontrola elektrických pripojok a elektrických vedení | Ročne | 127 |
| 8 | Kontrola opotrebovania malých tlmiacich nožičiek | Ročne po 3 rokoch | 127 |

E Technické údaje



Upozornenie

Nasledujúce údaje o výkone platia iba pre nové výrobky s čistými výmenníkmi tepla.

Údaje o výkone pokrývajú aj režim tichej prevádzky.

Údaje podľa normy EN 14825 sú zisťované špeciálnou skúšobnou metódou. Informácie o tom získate v časti „Skúšobné metódy EN 14825“ od výrobcu výrobku.

Technické údaje – všeobecne

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|---|---|---|---|
| Šírka | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Výška | 1 565 mm | 1 565 mm | 1 565 mm | 1 565 mm |
| Hĺbka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hmotnosť, s obalom | 223 kg | 239 kg | 223 kg | 239 kg |
| Hmotnosť, pripravené na prevádzku | 194 kg | 210 kg | 194 kg | 210 kg |
| Hmotnosť, pripravené na prevádzku, ľavá/pravá strana | 65 kg / 129 kg | 70 kg / 140 kg | 65 kg / 129 kg | 70 kg / 140 kg |
| Pripojenie, vykurovací okruh | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| Menovité napätie | 230 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 1~/N/PE | 400 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 3~/N/PE | 230 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 1~/N/PE | 400 V (+10 % / -15 %), 50 Hz, 3~/N/PE |
| Menovitý výkon, maximálny | 5,40 kW | 8,00 kW | 5,40 kW | 8,00 kW |
| Faktor menovitého výkonu | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Menovitý prúd, maximálny | 23,3 A | 15,0 A | 23,3 A | 15,0 A |
| Spúšťací prúd | 23,3 A | 15,0 A | 23,3 A | 15,0 A |
| Krytie | IP 15 B | IP 15 B | IP 15 B | IP 15 B |
| Typ poistky | Charakteristika C, pomalá, 1-pôľovo spínajúca | Charakteristika C, pomalá, 3-pôľovo spínajúca | Charakteristika C, pomalá, 1-pôľovo spínajúca | Charakteristika C, pomalá, 3-pôľovo spínajúca |
| Kategória prepäťia | II | II | II | II |
| Ventilátor, príkon | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Ventilátor, počet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilátor, otáčky, maximálne | 680 ot/mín | 680 ot/mín | 680 ot/mín | 680 ot/mín |
| Ventilátor, prúd vzduchu, maximálny | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h | 5 100 m³/h |
| Čerpadlo vykurovania, príkon | 3 ... 87 W |

Technické údaje – vykurovací okruh

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teplota vykurovacej vody, minimálne/maximálne | 20 ... 75 °C |
| Jednoduchá dĺžka vedenia vykurovacej vody, maximálne, medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Prevádzkový tlak, minimálny | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) | 0,05 MPa (0,50 bar) |
| Prevádzkový tlak, maximálny | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) | 0,30 MPa (3,00 bar) |
| Objemový prietok, minimálny | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h |
| Objemový prietok, maximálny | 2 065 l/h | 2 065 l/h | 2 065 l/h | 2 065 l/h |
| Množstvo vody, vo vonkajšej jednotke | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l |
| Množstvo vody, vo vykurovacom okruhu, minimálny, odmrzovanie, aktivované/deaktivované prídavné vykurovanie | 45 l / 150 l |
| Zvyškový tlak, hydraulický | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) | 55,0 kPa (550,0 mbar) |

Technické údaje – okruh chladiva

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Chladivo, typ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Chladivo, množstvo náplne | 1,30 kg | 1,30 kg | 1,30 kg | 1,30 kg |
| Chladivo, Global Warming Potential (GWP) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chladivo, ekvivalent CO₂ | 0,0039 t | 0,0039 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
| Prípustný prevádzkový tlak, maximálny | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) | 3,15 MPa (31,50 bar) |
| Typ kompresora | Špirálový kompresor | Špirálový kompresor | Špirálový kompresor | Špirálový kompresor |
| Kompresor, typ oleja | Špecifický polyalkylénglykol (PAG) | Špecifický polyalkylénglykol (PAG) | Špecifický polyalkylénglykol (PAG) | Špecifický polyalkylénglykol (PAG) |
| Kompresor, regulácia | Elektronická | Elektronická | Elektronická | Elektronická |

Technické údaje – výkon, vykurovacia prevádzka

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vykurovací výkon, A2/W35 | 5,80 kW | 5,80 kW | 5,90 kW | 5,90 kW |
| Výkonové číslo, COP, EN 14511, A2/W35 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Príkon, efektívny, A2/W35 | 1,26 kW | 1,26 kW | 1,28 kW | 1,28 kW |
| Príkon, A2/W35 | 6,20 A | 2,80 A | 6,20 A | 2,90 A |
| Vykurovací výkon, minimálny/maximálny, A7/W35 | 5,40 ... 12,50 kW | 5,40 ... 12,50 kW | 5,40 ... 14,00 kW | 5,40 ... 14,00 kW |
| Vykurovací výkon, nominálny, A7/W35 | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,50 kW | 8,50 kW |
| Výkonové číslo, COP, EN 14511, A7/W35 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
| Príkon, efektívny, A7/W35 | 1,53 kW | 1,53 kW | 1,57 kW | 1,57 kW |
| Príkon, A7/W35 | 7,40 A | 3,00 A | 7,60 A | 3,10 A |
| Vykurovací výkon, A7/W45 | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,10 kW | 8,10 kW |
| Výkonové číslo, COP, EN 14511, A7/W45 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Príkon, efektívny, A7/W45 | 1,98 kW | 1,98 kW | 1,98 kW | 1,98 kW |
| Príkon, A7/W45 | 9,40 A | 3,60 A | 9,40 A | 3,60 A |
| Vykurovací výkon, A7/W55 | 9,10 kW | 9,10 kW | 9,10 kW | 9,10 kW |
| Výkonové číslo, COP, EN 14511, A7/W55 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Príkon, efektívny, A7/W55 | 2,94 kW | 2,94 kW | 2,94 kW | 2,94 kW |
| Príkon, A7/W55 | 13,50 A | 5,10 A | 13,50 A | 5,10 A |
| Vykurovací výkon, A7/W65 | 11,40 kW | 11,40 kW | 11,40 kW | 11,40 kW |
| Výkonové číslo, COP, EN 14511, A7/W65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Príkon, efektívny, A7/W65 | 4,96 kW | 4,96 kW | 4,96 kW | 4,96 kW |
| Odber prúdu, A7/W65 | 22,20 A | 7,90 A | 22,20 A | 7,90 A |
| Tepelný výkon, A-7/W35 | 9,20 kW | 9,20 kW | 12,20 kW | 12,20 kW |
| Výkonové číslo, COP, EN 14511, A-7/W35 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Príkon, efektívny, A-7/W35 | 3,41 kW | 3,41 kW | 4,52 kW | 4,52 kW |
| Príkon, A-7/W35 | 15,40 A | 5,70 A | 20,10 A | 7,30 A |

Technické údaje – výkon, chladiaca prevádzka

Platnosť: Výrobok s chladiacou prevádzkou

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Chladiaci výkon, A35/W18 | 10,90 kW | 10,90 kW | 10,80 kW | 10,80 kW |
| Energetická účinnosť, EER, EN 14511, A35/W18 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Príkon, efektívny, A35/W18 | 2,37 kW | 2,37 kW | 2,35 kW | 2,35 kW |
| Príkon, A35/W18 | 10,90 A | 4,20 A | 10,90 A | 4,20 A |
| Chladiaci výkon, minimálny/maximálny, A35/W7 | 4,40 ... 12,10 kW | 4,40 ... 12,10 kW | 4,30 ... 12,00 kW | 4,30 ... 12,00 kW |
| Chladiaci výkon, A35/W7 | 7,90 kW | 7,90 kW | 7,80 kW | 7,80 kW |
| Energetická účinnosť, EER, EN 14511, A35/W7 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Príkon, efektívny, A35/W7 | 2,26 kW | 2,26 kW | 2,23 kW | 2,23 kW |
| Príkon, A35/W7 | 10,20 A | 4,00 A | 10,20 A | 4,00 A |

Technické údaje – emisie zvuku, vykurovacia prevádzka

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W35 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W45 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W55 | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W65 | 61 dB(A) | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, tichá prevádzka 40 % | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, tichá prevádzka 50 % | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A-7/W35, tichá prevádzka 60 % | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |

Technické údaje – emisie zvuku, chladiaca prevádzka

Platnosť: Výrobok s chladiacou prevádzkou

| | HA 10-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O 230V | HA 12-6 O |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W18 | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W7 | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |

Zoznam hesiel

| | |
|---|---------------|
| Z | |
| Základ..... | 116 |
| Zvyškový tlak..... | 124 |
| B | |
| Bazén | 120 |
| Bezpečnostné zariadenie | 104, 110, 131 |
| Blokovanie EZ | 121 |
| C | |
| Chladivo | 127–128 |
| Likvidácia..... | 129 |
| Č | |
| Časť obalu..... | 117–118, 126 |
| D | |
| Druh inštalácie..... | 119 |
| Druh montáže..... | 115 |
| E | |
| Elektrické oddelovacie (odpájacie) zariadenie | 121 |
| Elektrina | 104 |
| H | |
| Hranica použitia..... | 109 |
| K | |
| Konštrukčná skupina a konštrukčný diel | 107–108 |
| Kvalifikácia | 103 |
| Kvalita sietového napäťia | 121 |
| M | |
| Maximálny termostat | 123 |
| Miesto inštalácie | 115 |
| Minimálne množstvo obiehajúcej vody..... | 119 |
| Mriežka vstupu vzduchu..... | 119 |
| Mriežka výstupu vzduchu | 118 |
| N | |
| Náhradné diely | 125 |
| Napájanie elektrickým prúdom | 121–122 |
| Napätie | 104 |
| O | |
| Odmrazovanie | 110 |
| Odtok kondenzátu | 112, 126 |
| Ochranná oblasť..... | 110 |
| Okruh chladiva | 126 |
| Označenie CE | 109 |
| P | |
| Poistný ventil | 126 |
| Použitie podľa určenia | 103 |
| Predpisy | 105 |
| Preprava | 113 |
| Prípojná konzola..... | 119–120 |
| R | |
| Rozmer | 113–114 |
| Rozsah dodávky | 113 |
| Rýchloodvzdušovač | 126 |
| S | |
| Servisný pracovník | 103 |
| Schéma | 104 |
| Spôsob funkcie..... | 106 |
| Systém tepelného čerpadla..... | 106 |
| T | |
| Tesnosť | 126 |
| Typový šítok | 108 |
| Ú | |
| Úprava vykurovacej vody | 123 |
| V | |
| Ventilátor | 126 |
| Výparník | 126 |
| Výstražná nálepka | 109 |

Country specifics

1 CZ, Czech Republic

1.1 Záruka

Informace o záruce výrobce obdržíte na kontaktní adrese na zadní straně.

1.2 Zákaznické služby

Kontaktní údaje pro naše zákaznické služby obdržíte na adrese na zadní straně nebo na www.protherm.cz.

2 LT, Lithuania

2.1 Garantija

Informacijos apie gamintojo garantiją gausite galiniame puslapyje nurodytu kontaktiniu adresu.

2.2 Klientų aptarnavimas

Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite galiniame puslapyje nurodytu adresu arba puslapyje www.protherm.eu.

3 SK, Slovakia

3.1 Záruka


Na informácie týkajúce sa záruky výrobcu sa spýtajte na kontaknej adrese uvedenej na zadnej strane.

3.2 Servisná služba zákazníkom

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku.
Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.protherm.sk.

Supplier**Vaillant Group Czech s.r.o.**

Plzeňská 188 ■ CZ-252 19 Chrášťany
Tel. +420 257 090 811 ■ Fax +420 257 950 917
protherm@protherm.cz ■ www.protherm.cz



0020326642_00

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 2191 18 0
www.protherm.eu

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'ušťa 45 ■ Skalica ■ 909 01
Tel +42134 6966 101 ■ Fax +42134 6966 111
Zákaznícka linka +42134 6966 166
www.protherm.sk

Publisher/manufacturer**Protherm Production s.r.o.**

Jurkovičova 45 ■ Skalica ■ 90901
Tel. 034 6966101 ■ Fax 034 6966111
Zákaznícka linka 034 6966166
www.protherm.sk

Протерм Продакшн с.р.о.

Юрковичова 45 ■ Скалица ■ 90901
Тел. 034 6966101 ■ Факс. 034 6966111
Горячая линия 034 6966166
www.protherm.sk